


## MX067 DC MOTOR SPEED CONTROL 30 AMP ADJUSTABLE FREQUENCY

### FEATURES:

- Power supply : 8-30VDC.
- Load voltage : 8-30VDC. / 30A. max.
- With fixed 100Hz frequency and adjustable frequency from 400Hz to 3kHz.
- Motor speed (PWM) can be adjusted from 0% to 100%.
- With LED power indication.
- PCB dimensions : 2.63x4.50 in.

### CONNECTING AND TUNING:

- Point +BATT is to be connected to the positive pole of power supply 8-30VDC.
- Point +L is to be connected to the positive pole of DC motor.
- Point -L is to be connected to the negative pole of DC motor.
- Point -BATT is to be connected to the negative pole of power supply.



## MX067 ควบคุมความเร็วมอเตอร์ 30 แอมป์ ปรับความถี่ได้

### คุณสมบัติ:

- ไฟเลี้ยงวงจร 8-30 โวลท์ดีซี (ขึ้นอยู่กับมอเตอร์)
- สามารถควบคุมความเร็วมอเตอร์ชีวนิค 8-30V. กระแสสูงสุด 30A.
- วงจรสามารถเลือกความถี่แบบคงที่ 100Hz และแบบปรับได้ 400Hz-3kHz

- สามารถปรับความเร็วมอเตอร์ (PWM) ได้ตั้งแต่ 0-100%

- มี LED แสดงผล เมื่อจ่ายไฟเข้า

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.63x4.50 นิ้ว

### จุดต่อและจุดปรับแต่ง:

- จุด +BATT เป็นจุดต่อไฟตรงจาก 8-30 โวลท์ เพื่อนำไปเลี้ยงวงจรทั้งหมด
- จุด +L เป็นจุดต่อขั้วบวกของมอเตอร์
- จุด -L เป็นจุดต่อขั้วลบของมอเตอร์
- จุด -BATT เป็นจุดต่อขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟ

- VR ใช้สำหรับปรับความเร็วมอเตอร์ PWM 0-100%

- VR ใช้สำหรับปรับความถี่ 400Hz-3kHz

- J1 มีไว้สำหรับเลือกความถี่ที่ต้องการ ถ้าจับ J1 จะสามารถปรับความถี่ได้ตั้งแต่ 400 เฮิรตซ์ ถึง 3 กิโลเฮิรตซ์ แต่ถ้าไม่จับจะเป็นการกำหนดความถี่ให้อยู่ที่ 100 เฮิรตซ์ จะไม่สามารถปรับความถี่ได้


### หมายเหตุ:

- ในกรณีต่อโหลดเกินกว่า 20 แอมป์ และใช้งานอย่างต่อเนื่อง ควรติดพัดลมระบายอากาศที่แผ่นวงจรความร้อน

- สายไฟที่นำมาใช้ต่อโหลด ควรใช้สายไฟเบอร์ 12 AWG ขึ้นไป

- ในกรณีที่ใช้ความถี่สูงๆ นําสําเพ;t อาจเกิดความร้อนได้จากความถี่ต่ำ (แนะนำให้ใช้งานที่ความถี่ 100Hz)

MX067-1



### SELECT FREQUENCY

**J1** NOT JUMPING = Fix the frequency at 100Hz.

**J1** JUMPING = Adjust the frequency from 400Hz to 3kHz.

### INSTALLATION THE DC MOTOR SPEED CONTROL 30 AMP CIRCUIT