

SM6DJH Minitransceiver

Errata 2010-05-02

- X1, X2, X3 resonator 455kHz kan vara svår att få ner i hålen, då hålen är för små. Med mildt våld brukar det dock gå att få ner den. Hålen kommer att göras större i nästa batch mönsterkort.
- R23 skall ändras från 1kohm till 560ohm. I vissa fall har beatoscillatorn (Q5) haft svårt att starta.
- L1 220uH bör ändras till 2 st 100uH drosslar, seriekopplade, för att säkerställa att sändarfrekvensen kan flyttas med hjälp av C1. Mönsterkortet är endast gjort för en drossel, varför dessa får monteras delvis stående och hopkopplade på mitten. Mönsterkortet kommer att uppdateras till nästa batch.