

# Betriebsanleitung User manual Mode d'emploi



**Digitale Lötstation EP6  
EP6 digital soldering station  
Poste à souder numérique EP6**

# BETRIEBSANLEITUNG

## Inhalt

1	Sicherheitshinweise .....	2
1.1	Allgemeines .....	2
1.2	Warnstufen.....	3
2	Beschreibung und Funktion .....	3
2.1	Produkt.....	3
2.2	Lieferumfang.....	3
2.3	Produktteile.....	3
2.4	Technische Daten.....	4
3	Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	4
4	Vorbereitung.....	4
5	Anschluss .....	5
6	Bedienung .....	6
6.1	Temperaturinstellung.....	6
6.2	Erstgebrauch der Lötspitze .....	7
6.3	Lötspitze einsetzen oder wechseln.....	8
6.4	Lötspitze reinigen .....	8
6.5	Ausschalten .....	9
6.6	Sicherungswechsel .....	9
7	Wartung, Pflege, Lagerung und Transport.....	9
8	Haftungshinweis.....	10
9	Entsorgungshinweise .....	10
10	EU-Konformitätserklärung .....	10

# 1 Sicherheitshinweise

## 1.1 Allgemeines

- Betriebsanleitung vollständig und sorgfältig vor Gebrauch lesen.

*Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zum korrekten Gebrauch.*

- Betriebsanleitung aufbewahren.

*Die Betriebsanleitung muss bei Unsicherheiten und Weitergabe des Produktes verfügbar sein.*

### Stromschlaggefahr

- Im Notfall, nach Gebrauch und bei Gewitter Netzstecker direkt am Steckergehäuse ziehen!
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse.
- Modifizieren Sie Produkt und Zubehör nicht.
- Schließen Sie Anschlüsse und Schaltkreise nicht kurz.
- Benutzen Sie Produkt, Produktteile und Zubehör nur in einwandfreiem Zustand.

*Ein defektes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, sondern muss sofort vom Netz getrennt und gegen unbeabsichtigte Weiterbenutzung gesichert werden.*

- Wenden Sie sich bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen, Störungen und anderen nicht durch die Begleitdokumentation behebbaren Problemen, an den Händler oder Hersteller.
- Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen.

### Zielgruppeninformationen

*Nicht für Kinder und Personen mit physisch und/oder psychisch eingeschränkten Fähigkeiten geeignet.*

- Sichern Sie Verpackung, Kleinteile und Dämmmaterial gegen unbeabsichtigte Benutzung.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet.
- Schützen Sie Ihre Augen und Körper durch entsprechende Arbeitsbekleidung vor Lötzinnspritzern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zur Erhitzung von Flüssigkeiten oder Kunststoffen.

### Heiße Oberflächen

*Die Lötspitze kann während des Betriebes Temperaturen von ≥ 400 °C (752 °F) erreichen!*

- Nicht während und unmittelbar nach Gebrauch berühren.
- Platzieren Sie den Lötkolben nach Gebrauch immer in der dafür vorgesehenen Halterung.

### Explosionsgefahr

- Vermeiden Sie die Nähe zu entflammhbaren Oberflächen und Stoffen und explosiven Materialien.
- Nicht in explosionsgefährdeter Umgebung betreiben.

### Gesundheitsgefährdende Dämpfe

*Während des Löten können gesundheitsgefährdende Dämpfe entstehen.*

- Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung oder einen geeigneten Abzug.



## 1.2 Warnstufen

### **VORSICHT**

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Sicherheitshinweise zu **Verletzungen** führen können.

### **ACHTUNG**

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Hinweise zu **Sachschäden** führen können.

## 2 Beschreibung und Funktion

### 2.1 Produkt

Diese Lötstation ist für Weichlötanwendungen konzipiert. Sie kann zum Löten und Entlöten von elektrischen und elektronischen Komponenten in gedruckten Schaltungen und Modulen, zum Verzinnen von Leiterbahnen und Kabelenden oder zum Herstellen von Kabelverbindungen verwendet werden.

### 2.2 Lieferumfang

Digitale Lötstation EP6, Lötkolben mit Lötspitze ( $\varnothing$  1,6 mm), Lötkolbenhalter mit Schwammhalter, Reinigungsschwamm, Betriebsanleitung

### 2.3 Produktteile



Fig.1: Produktteile

- 1 Netzstecker
- 3 LC-Display
- 5 Lötkolbenhalter
- 7 Reinigungsschwamm
- 9 °C/°F-Auswahl
- 11 Lötkolbenanschlussbuchse

- 2 EIN/AUS-Schalter (Geräterückseite)
- 4 UP/DOWN-Taster
- 6 Lötkolben
- 8 Lötstation
- 10 Temperatur-Vorwahltasten
- 12 Sicherungshalter

## 2.4 Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	<b>59865</b>
Nennspannung	220-240 V~ @ 50 Hz
Ausgangsleistung	48 W max.
Sicherung	250 V F 1 A L   5 x 20 mm
Löttemperatur	150-450 °C / 302-842 °F
Ø Lebensdauer Heizelement im Lötkolben	~ 500 h
<b>Maße (B x T x H)</b> Lötstation Lötkolbenhalter	120 x 104 x 137 mm 90 x 123 x 137 mm
Nettogewicht	1984 g

Tab.1: Technische Daten

## 3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Eine andere als in Kapitel „Beschreibung und Funktion“ bzw. in den Sicherheitshinweisen“ beschriebene Verwendung ist nicht gestattet. Dieses Produkt darf nur in trockenen Innenräumen benutzt werden. Das Nichtbeachten und Nichteinhalten dieser Bestimmungen und der Sicherheitshinweise können zu schweren Unfällen, Personen- und Sachschäden führen.

## 4 Vorbereitung

- Vergleichen Sie die technischen Daten aller zu verwendenden Geräte und stellen Sie die Kompatibilität sicher.
- Kontrollieren Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Lassen Sie den Reinigungsschwamm mit sauberem Wasser vollsaugen und gut abtropfen, bevor Sie ihn wieder in das Schwammtablett einlegen.
- Prüfen Sie den Sitz der Rohrhülse mit Rändelschraube, die zur Befestigung der Lötspitze dient. Siehe Abb. 2.

*Siehe auch Kapitel 6.3 „Lötspitzen einsetzen oder wechseln.“*



Fig.2: Lötkolben

1 Rohrhülse mit Rändelschraube

## 5 Anschluss

### ▲ VORSICHT



- Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel so verlegt wird, dass es niemanden behindert und nicht beschädigt wird.
- Installieren Sie das Produkt so, dass keine Personen oder Sachen z.B. durch Herabstürzen, Stolpern o. ä. verletzt oder beschädigt werden können.

### ACHTUNG

#### Sachschäden durch falsches Platzieren

- Nur auf ebene, rutsch- und feuerfeste Unterlage platzieren.

1. Positionieren Sie die Lötkolbenhalterung (5) rechts neben der Lötstation.
2. Legen Sie den Lötkolben (6) in den Lötkolbenhalter ab.
3. Stecken Sie das Anschlusskabel in die Anschlussbuchse (10) der Lötstation.

*Die Aussparung am Stecker des Lötkolbens muss nach oben zeigen, wenn Sie diese in die Anschlussbuchse einführen.*

4. Drehen Sie den Sicherungsring im Uhrzeigersinn fest.



Fig.3: Anschluss Lötkolben

5. Stecken Sie den Netzstecker (1) in eine frei und gut zugängliche Schutzkontaktsteckdose.



Fig.4: Anschluss Netzstecker

# 6 Bedienung

## ACHTUNG

### Sachschäden

- Betreiben Sie die Lötstation nicht ohne angeschlossenen Lötkolben.

*Ist kein Lötkolben angeschlossen oder der Lötkolben defekt, ertönt bei eingeschalteter Lötstation ein Warnton und im Display wird „ERROR“ - Fehler - blinkend angezeigt. Siehe auch Abb. 4.*

- Verwenden Sie den Lötkolben niemals ohne Lötpistze.

*Das Heizelement und der Temperatursensor können beschädigt werden.*

- Benutzen Sie die Lötstation in der maximalen Einstellung ( $450^{\circ}\text{C}$  /  $842^{\circ}\text{F}$ ) nicht länger als nötig, um die Lötpistze zu schonen.
- Verwenden Sie je nach Lötaufgabe die richtige Lötpistzen-temperatur.

*Dadurch werden kalte Lötstellen und zu hohe Lötstellentemperaturen vermieden. Diese können zum Verbrennen des Flussmitels und damit zu unsauberer und unsicherer Lötstellen und zur Beschädigung der zu lögenden Bauteile führen.*

*Die richtige Lötpistzen-temperatur ist erreicht, wenn das Lötzinn auf der Lötpistze verläuft.*

- Verwenden Sie Lötfett ausschließlich bei größeren Arbeiten um Oxide an den zu verlötzten Stellen zu beseitigen.

*Eine Oxidbildung während des Lötzins wird so verhindert.*

*Bei Verwendung von Lötfett sollten die Reste nach dem Arbeiten mit z.B. Spiritus und einem Lappen / Bürste entfernt werden.*

*Ansonsten könnte das verbleibende Lötfett einen Kurzschluss verursachen.*

## 6.1 Temperatureinstellung

- Schalten Sie die Lötstation mittels des EIN/AUS-Schalters (2) ein.
- Drücken Sie die °C/°F-Auswahlstaste (9) um die Temperatur-einheit von °C auf °F oder umgekehrt einzustellen.  
*Die gewählte Einheit wird im Display angezeigt.*
- Stellen Sie die gewünschte Lötpistzen-temperatur mit Hilfe der Temperatur-Vorwahl-tasten „ $200^{\circ}\text{C}$ “, „ $300^{\circ}\text{C}$ “ und „ $400^{\circ}\text{C}$ “ (10) und der „UP“ und „DOWN“-Tasten ein.

*Z.B.  $300^{\circ}\text{C}$ : Nach drücken der Taste „ $300^{\circ}\text{C}$ “ erscheint im Display die gewählte Temperatur „SET  $300^{\circ}\text{C}$ “. Der obere Wert rechts neben „Temp“ steigt in Richtung  $300^{\circ}\text{C}$ . Es erscheint auf der rechten Seite des Displays „HEAT ON“ - Aufheizen aktiv - und „WAIT“ - Warten -. Siehe Abb. 4. Dies erlischt, wenn die  $300^{\circ}\text{C}$  erreicht sind und der Aufheizvorgang beendet wurde.*

*Die Anzeige „WAIT“ erscheint immer dann im Display, wenn die Temperatur des Lötkolbens um mehr als  $10^{\circ}\text{C}$  /  $50^{\circ}\text{F}$  steigt oder absinkt und die Lötstation die Temperatur wieder auf den eingestellten Wert nachregelt. Das Schwanken von ca.  $10^{\circ}\text{C}$  /  $50^{\circ}\text{F}$  um den eingestellten Temperaturwert ist normal.*

Mit Hilfe des „+ UP“ und „- DOWN“-Tasters können Sie die Temperatur durch kurzen Tastendruck in 1° C bzw. 2°F oder durch längeren gehaltenen Tastendruck in 10 °C bzw. 18° F Schritten erhöhen oder reduzieren.




Fig.5: Anzeige LC-Display

1 Voreingestellte Temperatur  
3 Einheitenanzeige °C / °F  
5 WAIT = Warten

2 Aktuelle Temperatur der Lötpistze  
4 HEAT ON = Aufheizen aktiv  
6 ERROR = Fehler

Die folgende Tabelle gibt Hinweise zu gängigen Lötteperaturen:

Anwendung	Löt-(Soll-)Temperatur
Schmelzpunkt Lot-Zinn	190 °C (gemäß DIN EN 29453, S-Sn60Pb40)
Normale Lötarbeiten	270-300 °C
Industrieeinsatz	320-380 °C
Entlöten kleine Lötstellen große Lötstellen	315 °C 400 °C

Tab.2: Gängige Lötteperaturen

## 6.2

## Erstgebrauch der Lötpistze

Vor dem ersten Einsatz muss die Lötpistze verzinnt werden.

1. Geben Sie dazu bei Erreichen der Schmelztemperatur des Lötzinns etwas Lötzinn auf die Spitze.
2. Lassen Sie das Lötzinn zu einem gleichmäßigen, dünnen Film zerfließen. Dieser muss die gesamte Lötpistze umgeben.

## 6.3 Lötspitze einsetzen oder wechseln

### ⚠ VORSICHT

#### Verletzungsgefahr durch heiße Oberflächen



- Lassen Sie den Lötkolben nach Gebrauch stets erst auf Zimmertemperatur abkühlen, bevor Sie die Lötspitze und den Heizkörper berühren.

1. Lösen Sie die Rändelschraube.
2. Nehmen Sie die Rohrhülse ab.
3. Ziehen Sie die Lötspitze vorsichtig vom Heizkörper.
4. Schieben Sie die neue bzw. gereinigte Lötspitze wieder vorsichtig, mit leicht drehender Bewegung bis zum Anschlag auf den Heizkörper auf.
5. Schrauben Sie die Rohrhülse mittels der Rändelschraube mit der Hand wieder fest auf den Heizkörper. Verwenden Sie dafür kein Werkzeug!




Fig.6: Lötspitze einsetzen / wechseln

1 Heizkörper

3 Rohrhülse mit Rändelschraube

2 Lötspitze

## 6.4 Lötspitze reinigen

### ACHTUNG

#### Sachschäden

- Halten Sie die Lötspitze für eine lange Lebensdauer immer verzint.
- Tauschen Sie verbrauchte oder verbrannte Lötspitzen rechtzeitig aus, damit das Gerät den vollen Leistungsumfang behält.

1. Demontieren Sie die Lötspitze wie in Kapitel 6.3 beschrieben, wenn Sie das Lot nicht mehr gut annimmt.
2. Reinigen Sie die Spitze mit feinem Schmirgelpapier (600er - 800er) gründlich von Oxidrückständen.
3. Montieren Sie die Lötspitze wieder am Heizkörper, wie in Kapitel 6.3 beschrieben.
4. Verzinnen Sie die Lötspitze neu.
5. Nehmen Sie dazu etwas Lötdraht mit Flussmittelseele,

wickeln es um die kalte Spitze und heizen diese dann auf.  
Die Verwendung von zusätzlichem Kolophium ist sehr hilfreich.

## 6.5 Ausschalten

1. Lassen Sie nach Beendigung der Lötarbeiten etwas Lot auf der Spitze zerfließen.

*Das dient dem Korrosionsschutz bei Nichtgebrauch.*

*Das überschüssige Lot kann nach dem nächsten Aufheizen an dem mit Wasser getränkten Reinigungsschwamm abgestreift werden.*

2. Legen Sie den Lötkolben in die Lötkolben-Ablage.
3. Schalten Sie die Lötstation mit dem EIN/AUS-Schalter aus.
4. Lassen Sie den Lötkolben und das Gerät abkühlen, bevor Sie dieses verstauen.

*Die Lötstation merkt sich auch nach dem Ausschalten die zuletzt eingestellte bzw. vorgewählte Temperatur.*

## 6.6 Sicherungswechsel

### ACHTUNG

#### Sachschäden

- Überbrücken Sie auf keinen Fall eine defekte Sicherung.
- Verwenden Sie nur eine Sicherung des gleichen Typs als Ersatz. Siehe hierzu Kapitel 2.4 „Technische Daten“.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Schutzkontaktsteckdose.
2. Schrauben Sie den Sicherungshalter auf der Rückseite des Gerätes mit einem passendem Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn heraus.
3. Tauschen Sie die defekte Sicherung gegen eine intakte aus.
4. Schrauben Sie den Sicherungshalter im Uhrzeigersinn wieder ein.

## 7 Wartung, Pflege, Lagerung und Transport

### ACHTUNG

#### Sachschäden

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker und lassen Sie das Gerät komplett abkühlen, bevor Sie es reinigen oder lagern.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes nur einen Staubpinsel und ein leicht angefeuchtetes Tuch.
- Vermeiden Sie einen zu starken Druck auf das LC-Display.
- Lassen Sie das Gerät bis zur nächsten Benutzung vollständig trocknen.
- Keine Reinigungsmittel und Chemikalien verwenden.

- Kühl und trocken lagern.
- Produkt bei längerem Nichtgebrauch für Kinder unzugänglich und in trockener und staubgeschützter Umgebung lagern.
- Originalverpackung für den Transport aufheben und verwenden.
- Vermeiden Sie extreme Belastungen wie Hitze und Kälte, Nässe und direkte Sonneneinstrahlung, Mikrowellen sowie Vibrationen und mechanischen Druck.

**8****Haftungshinweis**

- Druckfehler und Änderungen an Produkt, Verpackung oder Produktdokumentation behalten wir uns vor.
- Beachten Sie unsere Garantiebedingungen. Diese können Sie in aktueller Form unter den genannten Kontaktdataen anfragen.

**9****Entsorgungshinweise**

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurück zu geben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

WEEE Nr.: 82898622

**10****EU-Konformitätserklärung**

Mit dem CE Zeichen erklärt Goobay®, eine registrierte Marke der Wentronic GmbH, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt.

# USER MANUAL

EN

## Content

1	Safety Instructions .....	12
1.1	General .....	12
1.2	Warning levels .....	13
2	Description and Function .....	13
2.1	Product.....	13
2.2	Scope of delivery .....	13
2.3	Product parts .....	13
2.4	Specifications .....	14
3	Intended Use .....	14
4	Preparation.....	14
5	Connecting .....	15
6	Operating.....	16
6.1	Temperature setting.....	16
6.2	First use of the soldering tip .....	17
6.3	Inserting or changing the soldering tip.....	18
6.4	Cleaning the soldering tip.....	18
6.5	Turning the soldering station OFF.....	19
6.6	Changing the fuse .....	19
7	Maintenance, Care, Storage and Transportation .....	19
8	Liability Notice .....	20
9	Disposal Instructions.....	20
10	EU Declaration of Conformity .....	20

# 1 Safety Instructions

## 1.1 General

- Read the user manual completely and carefully before use.  
*The user manual is part of the product and contains important information for correct use.*
- Keep this user manual.  
*The user manual must be available for uncertainties and passing the product.*



### Risk of electric shock

- In case of emergency, during thunderstorms and after use, pull the product on its plug housing!
- Do not open the housing.
- Do not modify product and accessories.
- Do not short connectors and circuits.
- Use product, product parts and accessories only in perfect condition.

*A defective device may not be put into operation, but must be disconnected from mains and protected against further use.*

- In case of questions, defects, mechanical damage, trouble and other problems, non-recoverable by the documentation, contact your dealer or producer.
- Avoid body contact with grounded parts.

### Target group information

*Not recommended for children and people with physical and / or mentally limited capabilities.*

- Secure packaging, small parts and insulation against accidental use
- Do not leave the unit unsupervised while it is turned on.
- Protect your eyes and body from splashing hot solder by wearing suitable protection equipment.
- Do not use the unit o heat plastic or liquids.

### Hot surfaces

*The temperature of the soldering tip can reach  $\geq 400$  °C (752 °F) when powered on!*

- Do not touch during and immediately after use.
- Always place the soldering iron in the holder provided after use.

### Explosion hazard

- Avoid proximity to flammable surfaces and substances and explosive materials.
- Do not operate in an explosive environment.

### Harmful vapors

*During soldering harmful vapors may escape.*

- Work only in well aired spaces or under a suitable air extraction system.



## 1.2 Warning levels

### **CAUTION**

Warnings against hazards that may result in injuries in case of non-observance.

### **NOTICE**

Warnings against hazards that may result in material damage in case of non-observance.

## 2 Description and Function

### 2.1 Product

This soldering station is for soft soldering use only. You may use it for soldering / unsoldering of electric and electronic components in printed circuits and modules, for tin coating of conductor paths and cable ends as well as making cable connections.

### 2.2 Scope of delivery

EP6 digital soldering station, soldering iron with soldering tip ( $\varnothing$  1.6 mm), soldering iron holder with a sponge holder, cleaning sponge, user manual.

### 2.3 Product parts



Fig.7: Product parts

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1 Mains plug                | 2 ON/OFF switch (back side of the device) |
| 3 LC display                | 4 UP/DOWN buttons                         |
| 5 Holder for soldering iron | 6 Soldering iron                          |
| 7 cleaning sponge           | 8 Soldering station                       |
| 9 °C/°F push button         | 10 Temperature preselect buttons          |
| 11 Soldering iron socket    | 12 Fuse holder                            |

## 2.4 Specifications

Article number	59865
Rated voltage	220-240 V~ @ 50 Hz
Nominated Power	48 W max.
Fuse	250 V F 1 A L   5 x 20 mm
Soldering tip temperature	150-450 °C / 302-842 °F
Average service life of heating element in soldering iron	~ 500 h
<b>Dimensions (B x T x H)</b> Soldering station Soldering iron holder	120 x 104 x 137 mm 90 x 123 x 137 mm
Net weight	1984 g

Tab.3: Specifications

## 3 Intended Use



We do not permit using the device in other ways like described in chapter "Description and Function" and „Safety Instructions“. Use the product only in dry interior rooms. Not attending to the regulations and safety instructions might cause fatal accidents, injuries, and damages to persons and property.

## 4 Preparation

- Compare the specifications of all used devices to ensure compatibility.
- Check the scope of delivery for completeness and integrity.
- Soak the viscose cleaning sponge with clean water and drain it well before replacing it in the sponge tray.
- Check the position of the tube sleeve with knurled screw Which serves to fasten the soldering tip. See Fig. 8.

*See also chapter 6.3 „Inserting or changing the soldering tip.“*



Fig.8: Soldering iron

### 1 Sleeve with knurled nut

## 5 Connecting

EN

### ▲ CAUTION



#### Risk of injury by stumbling and falling

- Mind placing cables in a way, nobody will be disabled and the cable not be damaged.
- Install the system and devices attached to it in a way that persons cannot be injured, or objects not be damaged for example by dropping or stumbling.

### NOTICE

#### Material damage due to wrong placement

- Only place on a solid, non-slipping and fireproof surface.

1. Place the stand for the soldering iron (5) to the right of the soldering station (8).
2. Place the soldering iron (6) in the stand.
3. Plug its cable into the socket (11) on the soldering station.  
*The notch in the plug must face upwards when you plug it in.*
4. Tighten the retraining ring by turning clockwise.




Fig.9: Connection of the soldering iron

5. Insert the mains plug (1) into a free and easily accessible shockproof socket.



Fig.10: Connection of the mains plug

# 6 Operating

## NOTICE

### Material damage

EN

- Do not use the soldering station without a connected soldering iron.

*If the soldering station is operated without or with a defective soldering iron a warning sound can be heard and the display will flash „ERROR“. See Fig. 11.*

- Do not use the soldering iron without a soldering tip.  
*The heating element and the temperature sensor might be damaged.*

- Do not use the soldering station longer than necessary in the maximum setting (450°C / 842 °F) to avoid excessive stress on the soldering tip.

- Select the right temperature for every job.

*Cold soldering joints and too high soldering temperatures can be avoided. These can lead to the burning of the flux and thus to unclean and unsafe solder joints and cause damage to the components to be soldered.*

*The temperature necessary for soldering has been reached when the solder melts on the soldering tip.*

- Use flux exclusively for less delicate work to remove oxides on the soldering joints.

*Oxidation during the soldering process will be prevented.*

*When using solder grease the residues should remain after working with e. g. spirit and a rag or brush are removed. Otherwise, the remaining solder grease could cause a short circuit.*

## 6.1 Temperature setting

1. Switch on the soldering station with the ON/OFF switch (2).
2. Press the °C / °F button (9) to change the scales from °C to °F or vice versa.  
*The selected unit is shown in the display (3).*
3. Select the required temperature by means of the temperature preselect buttons „200 °C“, „300 °C“ and „400 °C“ (10) and the UP/DOWN buttons (4).

*E.g. 300 °C: After pressing the „300 °C“ button the selected temperature is displayed as „SET 300°C“. The upper value to the right of „Temp.“ climbs to 300 °C. Meanwhile, at the right side of the display „HEAT ON“ and „WAIT“ will be displayed until the set temperature has been reached. See Fig. 11.*

*„WAIT“ appears in the display while the temperature of the soldering iron is increased or lowered. Temperature shifts of around 10 °C / 50 °F around the set values are normal.*

*With the „+Up“ and „-Down“ button (4) you can set the temperatures by a briefly press with a resolution of 1 °C or 2°F. If you hold the button, the display will change in steps of 10 °C or 18 °F. When the desired values is reached, just release the button.*




Fig.11: Anzeige LC-Display

1 Preset temperature  
3 Unit display °C / °F  
5 WAIT

2 Current temperature of the soldering tip  
4 HEAT ON = heating phase  
6 ERROR

*The following table provides information about common soldering temperatures:*

Application	Recommended soldering temperature
Melting point solder-tin	190 °C (according to DIN EN 29453, S-Sn60Pb40)
Standard soldering	270-300 °C
Industrial use	320-380 °C
Desoldering small soldering joints large soldering joints	315 °C 400 °C

Tab.4: Common soldering temperatures


## 6.2

## First use of the soldering tip

*Before the first use the soldering tip must be tinned.*

- Apply some solder to the tip when the melting temperature of the solder is reached.
- Let it flow around the tip until an even film has formed around the entire tip.

## 6.3 Inserting or changing the soldering tip



### Risk of injury due to hot surfaces

EN



- Let the soldering iron to fully cool down before touching the soldering tip or the heater element.
- 
1. Loosen the knurled nut.
  2. Pull off the sleeve.
  3. Gently pull the soldering tip of the heating element.
  4. Push the new or cleaned soldering tip onto the heating element as far as it will go. Turn it slightly and do not use force.
  5. Screw the sleeve down on the heating element with the knurled nut. Tighten only by hand, do not use tools.




Fig.12: Lötspitze einsetzen / wechseln

1 Heating element  
3 Sleeve with knurled nut

2 Soldering tip

## 6.4 Cleaning the soldering tip

### NOTICE

#### Material damage

- Always keep the soldering tip tinned to guarantee best result and long life.
- Exchange used or burned soldering tips in a timely manner to preserve the full performance of the soldering station.

1. Take the soldering tip out of the soldering iron how described in chapter 6.3 when it has become passive and will not take the solder easily.
2. Thoroughly clean it with 600 - 800 grid emery cloth.
3. Remount the soldering tip onto the heating element as described in chapter 6.3.
4. Tin the soldering tip again.
5. Roll some solder with a flux core around the tip and heat up the tip until the solder has molten around the tip.  
*Using additional colophony may be helpful.*

## 6.5 Turning the soldering station OFF

1. Let some solder melt on the soldering tip after work.  
*This is to protect the soldering tip during the period of non-use. Excess solder can be wiped off on the wet cleaning sponge after refreshing for the next use.*
2. Place the soldering iron in the holder.
3. Turn the soldering station OFF with the ON/OFF switch.
4. Let the soldering iron and the soldering station cool down fully before storing.  
*The soldering station will remember the last set temperature after turning off.*

## 6.6 Changing the fuse

### NOTICE

#### Material damage

- Never bridge a defective fuse.
- Only use a fuse of the same type as a replacement.  
See chapter 2.4 „Technical data“.

1. Unplug the mains plug from the earthing contact socket.
2. Unscrew the fuse holder on the backside of the device with a suitable screwdriver counter clockwise.
3. Replace the fuse with a new one.
4. Screw in the fuse holder in clockwise direction again.

## 7 Maintenance, Care, Storage and Transportation

### NOTICE

#### Material damage

- Pull the mains plug and let the device cool down fully before cleaning or storing.
- Use only a stiff brush and a moist cloth to clean the unit.
- Avoid exerting excessive pressure on the LC display.
- Allow the unit to dry completely before the next use.
- Do not use detergents or chemicals.
- Store cool and dry.
- Store the product out the reach of children and in a dry and dust-protected ambience when not in use.
- Keep and use the original packaging for transport.
- Avoid stresses such as heat and cold, moisture and direct sunlight, microwaves, vibrations and mechanical pressure.

## 8 Liability Notice



- We reserve the right to printing errors and changes to product, packaging or product documentation.
- See our terms of warranty. These are available in their current form under the given contact details.

## 9 Disposal Instructions



According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can pollute our environment.

As a consumer, you are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the user's manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you achieve an important share to environmental protection.

WEEE No: 82898622

## 10 EU Declaration of Conformity



With the CE sign Goobay®, a registered trademark of the Wentronic GmbH, ensures, that the product is conformed to the basic European standards and directives.

# MODE D'EMPLOI

## Contenu

FR		
1	Consignes de sécurité .....	22
	1.1    Généralités .....	22
	1.2    Niveaux d'alerte.....	23
2	Description et fonction .....	23
	2.1    Produit.....	23
	2.2    Contenu de la livraison.....	23
	2.3    Éléments du produit.....	23
	2.4    Caractéristiques techniques.....	24
3	Utilisation prévue.....	24
4	Préparation.....	24
5	Raccordement.....	25
6	Fonctionnement .....	26
	6.1    Réglage de la température .....	26
	6.2    Première utilisation de la panne.....	27
	6.3    Mise en place ou remplacement de la panne .....	28
	6.4    Nettoyage de la panne .....	28
	6.5    Mise à l'arrêt .....	29
	6.6    Remplacement de fusible.....	29
7	Maintenance, entretien, stockage et transport.....	29
8	Avis de responsabilité .....	30
9	Instructions pour l'élimination .....	30
10	UE Déclaration de conformité.....	30

# 1 Consignes de sécurité

## 1.1 Généralités

- Lisez le mode d'emploi attentivement et complètement avant de l'utiliser.

*Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et comprend d'importantes informations pour une bonne installation et une bonne utilisation.*

- Conservez soigneusement ce mode d'emploi.

*Le mode d'emploi doit être disponible à des incertitudes et transfert du produit.*



### Risque de choc électrique

- Tirez en cas d'urgence directement après utilisation et pendant les orages, branchez le boîtier de connecteur!
- Ne pas ouvrir le boîtier.
- Ne modifiez pas produit et les accessoires.
- Pas court-circuiter des connexions et circuits.
- Utilisez le produit, pièces et accessoires des produits uniquement en parfait état.

*Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service. Il doit au contraire être mis hors tension immédiatement et protégé contre toute utilisation involontaire.*

- En cas de questions, les défauts, les dommages mécaniques, des ingérences et d'autres problèmes, non récupérables par la documentation, contactez votre reveneur ou le producteur.
- Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre.*

### Informations sur le groupe cible:

*Non recommandé pour les enfants et les personnes dont les capacités physiques et / ou mentaux limités.*

- Protégez l'emballage, les petites pièces et les matériaux isolants de toute utilisation involontaire.
- Ne laissez pas l'appareil allumé sans surveillance.
- Protégez vos yeux et votre corps contre les projections provoquées par les travaux de soudage.
- N'utilisez pas l'appareil pour réchauffer des liquides ou matières plastiques.



### Surfaces chaudes

*La panne peut atteindre des températures égales ou supérieures à 400 °C (752 °F) durant son fonctionnement!*

- Ne pas la toucher en cours d'utilisation et juste après son arrêt.
- Après utilisation, rangez toujours le fer à souder dans le support prévu à cet effet.



### Risque d'explosion

- Évitez toute proximité avec des surfaces et matières inflammables, et avec des matériaux explosifs.
- Ne pas utiliser dans un environnement présentant un risque d'explosion.

- Vapeurs dangereuses pour la santé**  
*Les travaux de soudage peuvent être à l'origine de vapeurs présentant un danger pour la santé.*
- Veillez à assurer une aération suffisante ou un système d'évacuation adapté

## 1.2 Niveaux d'alerte

**ATTENTION**

Mises en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures en cas de non respect.

**NOTE**

Mises en garde contre les dangers pouvant entraîner les dommages matériels en..

## 2 Description et fonction

### 2.1 Produit

Ce poste à souder est prévu pour les opérations de brasage tendre. Il sert à souder et dessouder des composants électriques et électroniques dans des circuits et modules imprimés, à étamer des chemins de circuit et des extrémités de câble, ou à créer des liaisons par câble.

### 2.2 Contenu de la livraison

Poste à souder numérique EP6, fer à souder avec panne ( $\varnothing$  1,6 mm), support pour fer à souder avec porte-éponge, éponge de nettoyage, mode d'emploi

### 2.3 Éléments du produit



Fig.13: Produktteile

- |   |   |
|---|---|
| 1 Fiche réseau                                | 2 Interrupteur marche/arrêt (à l'arrière) |
| 3 Écran LC                                    | 4 Touche UP/DOWN                          |
| 5 Support pour fer à souder                   | 6 Fer à souder                            |
| 7 Éponge de nettoyage                         | 8 Poste à souder                          |
| 9 Bouton de sélection °C/°F                   |   |
| 10 Boutons de programmation de la température |   |
| 11 Prise de raccordement pour le fer à souder |   |
| 12 Porte-fusible                              |   |

## 2.4 Caractéristiques techniques

Numéro de pièce	59865
Tension nominale	220-240 V~ @ 50 Hz
Puissance de sortie	48 W max.
Fusible	250 V F 1 A L   5 x 20 mm
Température de brasage	150-450 °C / 302-842 °F
Ø Durée de vie de l'élément chauffant dans le fer à souder	~ 500 h
Dimensions (l x p x H) Poste à souder Support pour fer à souder	120 x 104 x 137 mm 90 x 123 x 137 mm
Poids net	1984 g

Tab.5: Spécifications

## 3 Utilisation prévue



Nous n'autorisons pas l'utilisation du dispositif d'une façon différente de celle décrite au chapitre „Description et Fonctions“ et „Consignes de sécurité“. Utilisez le produit uniquement dans des espaces intérieurs secs. Ne pas respecter ces instructions de sécurité et points de règlement est susceptible de provoquer des accidents mortels, blessures et dommages à la personne et à ses biens.

## 4 Préparation

- Comparez les caractéristiques techniques de tous les dispositifs à utiliser et assurez-vous de leur compatibilité.
- Vérifiez que la livraison est complète et intacte.
- Faites tremper l'éponge dans de l'eau propre et égouttez-la correctement avant de la remettre dans la tablette pour éponge.
- Contrôlez l'emplacement de la gaine tubulaire avec vis moletée servant à fixer la panne. Voir illustration 2.

Consultez également le chapitre 6.3 « Mise en place ou remplacement de la panne »



Fig.14: Fer à souder

1 Gaine tubulaire avec vis moletée

## 5 Raccordement

FR

### ATTENTION



#### Risque de blessure en cas de trébucher

- Faire attention à placer les câbles de sorte que qu'ils ne soient pas endommagés et que personne ne soit entravé.
- Installez le produit de sorte à ce qu'aucune personne ou aucun objet ne puisse être blessé/endommagé en chutant, trébuchant, etc.

### NOTE

#### Dégâts matériels causés par une mauvaise fixation et une alimentation électrique inadéquate

- Placer uniquement sur un support plat, antidérapant et ignifuge.

- Placez le support pour fer à souder (5) à droite du poste à souder.
- Mettez le fer (6) dans le support pour fer à souder.
- Branchez le câble de raccordement dans la prise (10) du poste à souder.  
*L'évidement de la fiche du fer à souder doit être dirigé vers le haut lorsque vous l'insérez dans la prise.*
- Serrez la bague de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre.



Fig.15: Raccordement : fer à souder

- Branchez la fiche réseau (1) dans une prise électrique avec terre libre et facilement accessible.




Fig.16: Raccordement : fiche réseau

## 6 Fonctionnement

### NOTE

#### Dommages matériels

- N'utilisez pas le poste à souder sans qu'aucun fer à souder ne soit raccordé.

*Si aucun fer à souder n'est raccordé ou si celui-ci est défectueux, un signal d'avertissement sonore est émis lorsque le poste est en marche et le message « ERROR » (« erreur ») clignote à l'écran. Voir également l'illustration 17.*

- N'utilisez jamais le fer à souder sans panne.

*L'élément chauffant et le capteur de température risquent d'être endommagés.*

- En cas d'utilisation du poste à souder avec réglage maximal (450 °C), ne le laissez pas en marche plus longtemps que nécessaire afin de préserver la panne.
- En fonction de la tâche à réaliser, choisissez la température de panne adaptée.

*Cela permet d'éviter le brasage à froid ou à une température trop élevée. Cela risque d'enflammer le liquide de brasage, et donc de rendre l'opération de soudage dangereuse et de moins bonne qualité, ainsi que d'endommager les pièces à souder.*

- N'utilisez de la graisse à souder qu'en cas d'opérations importantes pour éliminer les oxydes sur les points à souder.

*Cela permet ainsi d'éviter toute oxydation pendant l'opération de soudage.*

*En cas d'utilisation de graisse à souder, il est nécessaire d'éliminer le surplus avec, par exemple, de l'alcool à brûler et un chiffon/brosse une fois le travail terminé. Dans le cas contraire, il y a un risque de court-circuit.*

### 6.1 Réglage de la température

- Allumez le poste à souder via l'interrupteur marche/arrêt (2).
- Appuyez sur la touche de sélection °C/F (9) afin de choisir entre le degré Celsius ou Fahrenheit.

*L'unité sélectionnée s'affiche à l'écran.*


- Choisissez la température de soudage souhaitée via les touches de programmation de la température « 200 °C », « 300 °C » et « 400 °C » (10) et les touches « UP » et « DOWN ».

*Exemple pour 300 °C : après avoir appuyé sur la touche « 300 °C », la température sélectionnée « SET 300 °C » s'affiche à l'écran.*

*La valeur supérieure située à droite de « Temp » augmente pour atteindre 300 °C. Les messages « HEAT ON » (« chauffage activé ») et « WAIT » (« attendre ») s'affichent sur la partie droite de l'écran. Voir l'illustration 17. Ils disparaissent une fois les 300 °C atteints et le processus de chauffage terminé. Le message « WAIT » apparaît toujours lorsque la température du fer à souder augmente ou diminue de plus de 10 °C/50 °F et que le poste à souder réajuste la température sur la valeur programmée.*

*Une variation d'environ 10 °C/50 °C par rapport à la température réglée est considérée comme normale.*  
*En appuyant brièvement sur la touche « +UP » et « -DOWN », vous pouvez augmenter ou réduire la température par incrément de 1 °C ou 2 °F. Maintenez-la enfoncée plus longtemps pour effectuer un réglage par incrément de 10 °C ou 18 °F.*

FR



1 Température préréglée  
 3 Indication de l'unité °C/F  
 5 WAIT = attendre

2 Température actuelle de la panne  
 4 HEAT ON = chauffage activé  
 6 ERROR = erreur

*Le tableau suivant contient des remarques relatives aux températures de soudage habituelles :*

Application	Température de soudage (théorique)
Point de fusion plomb-étain	190 °C (selon DIN EN 29453, S-Sn60Pb40)
Opérations de soudage classiques	270-300 °C
Application industrielle	320-380 °C
Dessoudage Petits points de soudure Grands points de soudure	315 °C 400 °C

Tab.6: Températures de soudage classiques

## 6.2 Première utilisation de la panne

La panne doit être étamée avant de l'utiliser pour la première fois.

1. Ajoutez un peu d'étain à souder sur la panne une fois la température de fusion de l'étain atteinte.
2. Laissez l'étain à souder fondre jusqu'à ce qu'il forme un film fin et uniforme devant recouvrir l'ensemble de la panne.

## 6.3 Mise en place ou remplacement de la panne

### **ATTENTION**



### Mise en place ou remplacement de la panne

- Après utilisation, laissez le fer à souder refroidir à température ambiante avant de toucher la panne et le corps chauffant.

FR

- Desserrez la vis moletée.
- Retirez la gaine tubulaire.
- Retirez délicatement la panne du corps chauffant.
- Placez la nouvelle panne ou la panne nettoyée avec un léger mouvement de rotation jusqu'à la butée sur le corps chauffant.
- Vissez manuellement la gaine tubulaire à l'aide de la vis moletée sur le corps chauffant. N'utilisez aucun outil!




Fig.18: Mise en place ou remplacement de la panne

- 1 Corps chauffant                            2 Panne  
3 Gaine tubulaire avec vis moletée

## 6.4 Nettoyage de la panne

### **NOTE**

- Dommages matériels**
- Gardez la panne étamée pour lui conférer une longue durée de vie.
- Remplacez la panne usée ou brûlée rapidement afin que l'appareil reste pleinement opérationnel.

- Démontez la panne comme indiqué au chapitre 6.3 si elle ne prend plus correctement le plomb.
- Enlevez les parties d'oxyde présentes sur la panne à l'aide d'un papier de verre (600-800).
- Replacez la panne sur le corps chauffant comme indiqué au chapitre 6.3.
- Étamez à nouveau la panne.
- Pour ce faire, prenez un peu de fil de soudage avec âme de flux, enroulez-le autour de la panne froide et chauffez-la ensuite.

*Utiliser de la colophane s'avère très utile.*

## 6.5 Mise à l'arrêt

1. Une fois l'opération de soudage terminée, laissez fondre un peu de plomb sur la panne.

*Cela permet d'éviter l'apparition de corrosion en cas de non-utilisation.*

*Le surplus de plomb peut être enlevé à l'aide de l'éponge imbibée d'eau après le prochain processus de chauffage.*

2. Placez le fer à souder dans son support.
3. Éteignez le poste à souder via l'interrupteur marche/arrêt.
4. Laissez refroidir le fer à souder et l'appareil avant de les ranger.

*Le poste à souder mémorise la dernière température choisie/programmée une fois éteint.*

## 6.6 Remplacement de fusible

### NOTE

#### Dommages matériels

- Ne ponez jamais un fusible défectueux.
- Pour le remplacer, utilisez uniquement un fusible identique. Voir à cet effet le chapitre 2.4 « Caractéristiques techniques ».

1. Retirez la fiche réseau de la prise électrique avec terre.
2. Dévissez le porte-fusible situé à l'arrière de l'appareil à l'aide d'un tournevis adapté dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
3. Remplacez le fusible défectueux par un pleinément intact.
4. Revissez le porte-fusible dans le sens des aiguilles d'une montre.

## 7 Maintenance, entretien, stockage et transport

### NOTE

#### Dommages matériels

- Avant chaque nettoyage, débranchez la fiche secteur et laissez l'appareil refroidir entièrement avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Pour le nettoyer, utilisez uniquement un pinceau et un chiffon légèrement humide.
- Évitez d'exercer une pression trop importante sur l'écran LC.
- Laissez l'appareil sécher entièrement jusqu'à sa prochaine utilisation.
- Ne pas utiliser de détergents et de produits chimiques.
- Endroit frais et sec.

- Conserver le produit hors de la portée des enfants et dans une ambiance sèche et protégé de la poussière lorsqu'il ne est pas en cours d'utilisation.
- Conserver et utiliser l'emballage d'origine pour le transport.
- Éviter des conditions extrêmes, telles que la chaleur extrême et froid, l'humidité et de la lumière directe du soleil, ainsi que microondes, des vibrations et de la pression mécanique.

## 8 Avis de responsabilité



- Nous nous réservons le droit des erreurs d'impression et des changements à produit, l'emballage ou de la documentation du produit.
- S'il vous plaît voir nos conditions de garantie. Ceux-ci sont maintenant disponibles dans leur forme actuelle, conformément aux coordonnées figurant.

## 9 Instructions pour l'élimination



Selon la directive européenne DEEE, la mise au rebut des appareils électriques et électroniques avec les déchets domestiques est strictement interdite. Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés de façon séparée. Autrement les substances contaminées et dangereuses peuvent polluer notre environnement.

Vous, en tant que consommateur, êtes commis par la loi à la mise au rebut des appareils électriques et électroniques auprès du fabricant, du distributeur, ou des points publics de collecte à la fin de la durée de vie des dispositifs, et ce de façon gratuite. Les détails sont réglementés dans le droit national. Le symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation, ou sur l'emballage fait référence à ces termes.

Avec ce genre de séparation des déchets, d'application et d'élimination des déchets d'appareils usagés, vous réalisez une part importante de la protection de l'environnement.

No DEEE : 82898622

## 10 UE Déclaration de conformité



En utilisant le marquage CE, Goobay®, nom commercial déposé de Wentronic GmbH, déclare que l'appareil est conforme aux conditions et directives de base de la réglementation européenne.

# ISTRUZIONI PER L'USO

## Contenuto

1	Istruzioni per la sicurezza .....	32
	1.1    Generale .....	32
	1.2    Livelli di allarme .....	33
2	Descrizione e Funzione .....	33
	2.1    Prodotto .....	33
	2.2    Dotazione .....	33
	2.3    Componenti .....	33
	2.4    Dati tecnici .....	34
3	Uso previsto .....	34
4	Predisposizione .....	34
5	Collegamento .....	35
6	Operativo .....	36
	6.1    Regolazione temperatura .....	36
	6.2    Il primo utilizzo della punta saldante .....	37
	6.3    Inserimento o sostituzione della punta di saldatura ..	38
	6.4    Pulizia della punta di saldatura .....	38
	6.5    Spegnimento .....	39
	6.6    Sostituzione di un fusibile .....	39
7	Manutenzione, cura, conservazione e trasporto .....	39
8	Avviso di responsabilità .....	40
9	Note per lo smaltimento .....	40
10	UE Dichiarazione di conformità .....	40

# 1 Istruzioni per la sicurezza

## 1.1 Generale

- Leggere attentamente e completamente le istruzioni prima dell'uso.

*Le istruzioni per l'uso è parte integrante del prodotto e contiene importanti informazioni per un uso corretto.*

- Conservare questo istruzione per l'uso.

*Le istruzioni per l'uso essere disponibile per le incertezze e trasferimento del prodotto.*



### Pericolo di scossa elettrica

- Estrarre direttamente sul corpo del connettore In caso di emergenza, dopo l'uso e durante i temporali, spina!
- Non aprire la custodia.
- Non modificare prodotti e accessori.
- Non corto do collegamenti e circuiti.
- Utilizzare il prodotto, le parti del prodotto e gli accessori solo in perfette condizioni.

*Qualora il dispositivo sia difettoso, non metterlo in funzione, bensì scollarlo immediatamente dalla rete e assicurarsi che non venga inavvertitamente utilizzato da altri.*

- In caso di domande, difetti, danni meccanici, interferenze e altri problemi, non recuperabili per la documentazione, rivolgersi al rivenditore o produttore.
- Evitare di toccare superfici di messa a terra.

### Informazioni sul gruppo di destinazione

*Non raccomandato per i bambini e le persone con capacità fisiche e / o mentalmente limitato.*

- Assicurarsi che la confezione, le piccole parti e il materiale isolante non vengano inavvertitamente utilizzati.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito se acceso.
- Proteggere occhi e corpo dagli schizzi di saldatura indossando appositi indumenti protettivi.
- Non utilizzare l'apparecchio per riscaldare liquidi o materie plastiche.



### Superfici calde

*La punta saldante può raggiungere temperature ≥ 400 °C (752 °F) durante l'utilizzo!*

- Evitare il contatto durante e subito dopo l'uso.
- Riporre il saldatore sempre nell'apposita custodia dopo l'uso.



### Pericolo di esplosione

- Mantenere la distanza di sicurezza da superfici infiammabili e materiali esplosivi.
- Non usare in ambienti a rischio di esplosione.

### Vapori nocivi per la salute

*Durante la saldatura possono generarsi vapori nocivi per la salute.*

- Garantire una ventilazione sufficiente o un'adeguata aspirazione.

## 1.2 Livelli di allarme



Avvisi relativi a pericoli che possono tradursi in lesioni in caso di inosservanza.



Avvisi relativi a pericoli che possono tradursi in danni materiali in caso di inosservanza.

IT

## 2 Descrizione e Funzione

### 2.1 Prodotto

Questa stazione saldante è stata progettata per applicazioni di saldatura leggera. Può essere impiegata per saldare e dissaldare componenti elettrici ed elettronici in moduli e circuiti stampati, per stagnare tracciati dei circuiti e le estremità dei cavi o per creare collegamenti cablati.

### 2.2 Dotazione

Stazione di saldatura digitale EP6, saldatore con punta ( $\varnothing$  1,6 mm), supporto saldatore con inserto portaspugna, spugna per la pulizia, Istruzioni per l'uso.

### 2.3 Componenti



Fig.19: Componenti

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1 Spina di rete                      | 2 Interruttore ON/OFF (retro del dispositivo) |
| 3 Display LC                         | 4 Pulsanti UP/DOWN                            |
| 5 Supporto saldatore                 | 6 Saldatore                                   |
| 7 Spugna per la pulizia              | 8 Alloggiamento                               |
| 9 Pulsante di selezione °C/°F        | 10 Pulsanti di preselezione temperatura       |
| 11 Boccola di collegamento saldatore |   |
| 12 Portafusibili                     |   |

## 2.4 Dati tecnici

<b>Codice articolo</b>	<b>59865</b>
Tensione nominale	220-240 V~ @ 50 Hz
Potenza in uscita	48 W max.
Fusibile	250 V F 1 A L   5 x 20 mm
Temperatura di saldatura	150-450 °C / 302-842 °F
Ø durata elemento riscaldante nel saldatore	~ 500 h
<b>Dimensioni (L x P x A)</b> Stazione di saldatura Supporto saldatore	120 x 104 x 137 mm 90 x 123 x 137 mm
Supporto saldatore	1984 g

Tab.7: Dati tecnici

## 3 Uso previsto



Non è consentito l'uso del dispositivo in modo diverso da quello descritto nel capitolo Descrizione e Funzione. Usare il prodotto solamente in ambienti interni asciutti. La mancata osservanza di queste regole e delle istruzioni per la sicurezza può provocare incidenti fatali, lesioni e danni a persone e proprietà.

## 4 Predisposizione

- Confrontare i dati tecnici di tutti i dispositivi da utilizzare e accertarsi della relativa compatibilità.
- Verificare che la fornitura sia completa e integra.
- Assicurarsi che la spugna per la pulizia abbia assorbito la massima quantità di acqua pulita, quindi lasciarla gocciolare accuratamente prima di riporla nell'apposito scomparto.
- Verificare la sede del manicotto con la vite zigrinata destinato al fissaggio della punta di saldatura. Vedere Fig. 20. Vedere anche il capitolo 6.3 "Inserimento o sostituzione della punta di saldatura".



Fig.20: Saldatore

1 Manicotto con vite zigrinata

## 5 Collegamento

IT

### ▲ ATTENZIONE

- Prestare attenzione a collocare i cavi in un modo che nessuno possa scollarlo accidentalmente provocando danni allo stesso.
- Montare il prodotto accertandosi che non arrechi danni a cose o lesioni a persone, ad es. evitando i rischi connessi a caduta, inciampo e simili.

### NOTIFICA

- Danni materiali connessi a un errato posizionamento
- Posizionare il dispositivo solamente su una superficie piana, antiscivolo e ignifuga.

1. Posizionare il supporto del saldatore (5) a destra, accanto alla stazione.
2. Collocare il saldatore (6) nell'apposito contenitore.
3. Inserire il cavo nella boccola di raccordo (10) della stazione.  
*La fessura sulla spina del saldatore deve essere rivolta verso l'alto durante l'inserimento nella boccola.*
4. Stringere l'anello di sicurezza ruotandolo in senso orario.



Fig.21: Collegamento saldatore

5. Collegare la spina di rete (1) a una presa Schuko libera e ben accessibile.




Fig.22: Collegamento spina di rete

## 6 Operativo

### NOTIFICA

#### Danni materiali

- Non utilizzare la stazione senza che il saldatore vi sia stato collegato.

*Qualora il saldatore non sia collegato o sia guasto, all'accensione la stazione emetterà un segnale acustico e sul display lampeggerà la scritta „ERROR“ (errore). Vedere anche la Fig. 23.*

- Non utilizzare in alcun caso il saldatore senza punta.  
*L'elemento riscaldante e il sensore termico possono danneggiarsi.*

- Non utilizzare la configurazione massima della stazione (450 °C) oltre la durata necessaria al fine di preservare la punta di saldatura.
- A seconda delle esigenze di saldatura, impiegare sempre la temperatura corretta.

*In questo modo si evitano punti freddi e temperature troppo elevate nella saldatura che potrebbero portare al surriscaldamento del fondente e quindi a punti di saldatura non sicuri e nocivi, oltre al danneggiamento dei componenti da saldare.*

*La temperatura di saldatura corretta si ottiene quando lo stagno inizia a scorrere sulla punta.*

- Utilizzare il grasso di saldatura esclusivamente per i lavori più grezzi, così da prevenire l'ossidazione dei punti da saldare.

*Questo consente di evitare l'ossidazione durante la saldatura. Nel caso in cui venga utilizzato del grasso di saldatura, al termine del lavoro rimuovere i residui utilizzando des. alcole unpanno o una spazzola. Il grasso residuo potrebbe infatti innescare un cortocircuito.*

### 6.1 Regolazione temperatura

- Accendere la stazione con l'interruttore ON/OFF (2).
- Premere il selettori °C/F (9) per impostare l'unità di misura in °C o per riportarla su °F.

*L'unità di misura selezionata è visualizzata sul display.*

- Impostare la temperatura di saldatura desiderata utilizzando i pulsanti di preselezione “200 °C”, “300 °C” e “400 °C” (10), oltre ai pulsanti “UP” e “DOWN”.

*Es. 300 °C: dopo aver premuto il pulsante “300 °C”, il display visualizza la temperatura selezionata “SET 300°C”. Il valore in alto a destra accanto alla scritta “Temp” crescerà fino a raggiungere i 300 °C. Sul margine destro del display compare la scritta “HEAT ON” (riscaldamento attivato) e “WAIT” (attendere).*

*Vedere Fig. 23. La scritta scompare una volta raggiunti i 300 °C e terminata la procedura di riscaldamento. La scritta „WAIT“ sarà visualizzata sul display ogni volta che la temperatura del saldatore aumenterà o diminuirà di oltre 10 °C/50 °F, quindi la stazione riporterà la temperatura ai valori preimpostati.*

L'oscillazione di circa 10 °C/50 °F superiore o inferiore al valore impostato è considerata normale.

Utilizzando i pulsanti "+ UP" e "- DOWN" è possibile aumentare o diminuire la temperatura, premendo brevemente il pulsante, per un valore pari a 1 °C o 2 °F; tenendo premuto il pulsante, la temperatura aumenterà o diminuirà con intervalli di 10 °C o 18 °F.




Fig.23: Display LC

1 Temperatura preimpostata

2 Temperatura corrente della punta

3 Visualizzazione unità di misura °C/°F

4 HEAT ON = riscaldamento attivato

5 WAIT = attendere

6 ERROR = errore

*La tabella seguente fornisce indicazioni in merito alle temperature più comuni per la saldatura:*

Applicazione	Temperatura (nominale) di saldatura
Punto di fusione stagno	190 °C (a norma DIN EN 29453, S-Sn60Pb40)
Lavori di saldatura normali	270-300 °C
Utilizzo industriale	320-380 °C
Dissaldare piccoli punti di saldatura grandi punti di saldatura	315 °C 400 °C

Tab.8: Temperature di saldatura comuni

## 6.2

## Il primo utilizzo della punta saldante

Prima di utilizzare la punta per la prima volta, è necessario stagnarla.

1. A tale scopo, al raggiungimento della temperatura di fusione, aggiungere dello stagno sulla punta.
2. Lasciare che lo stagno si sciolga in uno strato uniforme e sottile e circondi tutta la superficie della punta.

## 6.3 Inserimento o sostituzione della punta di saldatura

**ATTENZIONE**



**Rischio di lesioni legato a superfici roventi**

- Dopo l'uso, lasciar raffreddare sempre il saldatore a temperatura ambiente prima di toccare la punta e l'elemento riscaldante.

IT

- Allentare la vite zigrinata.
- Rimuovere il manicotto.
- Estrarre con cautela la punta dall'elemento riscaldante.
- Inserire una nuova punta o una punta pulita agendo sempre con cautela ed eseguendo una leggera rotazione sino all'arresto sull'elemento riscaldante.
- Stringere manualmente il manicotto con la vite zigrinata affinché venga fissato sull'elemento riscaldante. Non utilizzare alcun attrezzo per questa operazione!




Fig.24: Inserimento o sostituzione della punta di saldatura

1 Elemento riscaldante

3 Manicotto con vite zigrinata

2 Punta di saldatura

## 6.4 Pulizia della punta di saldatura

**NOTIFICA**

**Danni materiali**

- Per garantirne una lunga durata, conservare lo strato di stagno intorno alla punta.
- Sostituire regolarmente punte usurate o difettose per preservare la piena funzionalità del dispositivo.

- Smontare la punta così come illustrato nel capitolo 6.3 nel caso in cui il metallo d'apporto non aderisca più correttamente.
- Pulire accuratamente la punta con carta vetrata a grana fine (600 - 800) rimuovendo i residui ossidati.
- Rimontare la punta sull'elemento riscaldante seguendo la procedura descritta nel capitolo 6.3.
- Ristagnare la punta di saldatura.

- 
5. A tal fine, prendere del filo di saldatura con un'anima fonda-  
ente, avvolgerlo intorno alla punta fredda, quindi riscalda-  
la nuovamente.

*Aggiungere della colofonia è molto utile.*

## 6.5 Spegnimento

1. Al termine dei lavori di saldatura, lasciar sciogliere del  
fondente sulla punta.

*Questa procedura protegge il dispositivo dalla corrosione quan-  
do non è in uso.*

*Il metallo d'apporto eccessivo può essere rimosso dopo il  
riscaldamento successivo utilizzando l'apposita spugna per la  
pulizia imbevuta di acqua.*

2. Riporre il saldatore nella sua custodia.
3. Spegnere la stazione di saldatura agendo sull'interruttore  
ON/OFF.
4. Lasciar raffreddare il saldatore e tutto l'apparecchio prima  
di riporlo definitivamente.

*La stazione memorizza l'ultima temperatura impostata o pre-  
selezionata anche in seguito allo spegnimento.*

## 6.6 Sostituzione di un fusibile

### NOTIFICA

#### Danni materiali

- Non bypassare in alcun caso un fusibile guasto.
- Per la sostituzione, utilizzare esclusivamente un fusibile  
della stessa tipologia. A questo scopo, consultare il capitolo  
2.4 "Dati tecnici".

- 
1. Scollegare la spina di rete dalla presa di corrente.
  2. Utilizzando un apposito cacciavite, svitare il supporto del  
saldatore sul retro del dispositivo agendo in senso antiorario.
  3. Sostituire il fusibile guasto con un nuovo fusibile.
  4. Riavvitare in sede il supporto del saldatore stringendolo in  
senso orario.

## 7 Manutenzione, cura, conservazione e trasporto

### NOTIFICA

#### Danni materiali

- Prima di ogni operazione di pulizia, scollegare la spina di  
rete; lasciar raffreddare completamente il dispositivo prima  
di pulirlo o riporlo.
- Per la pulizia, usare esclusivamente un pennello e un panno  
leggermente inumidito.

- Non esercitare una pressione eccessiva sul display LC.
- Asciugare completamente l'apparecchio prima di utilizzarlo di nuovo.
- Non utilizzare detergenti e prodotti chimici.
- Conservare fresco e asciutto.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini e in un ambiente asciutto e protetto dalla polvere quando non in uso.
- Originalverpackung für den Transport aufheben und verwenden. Conservare e utilizzare l'imballaggio originale per il trasporto.
- Evitare condizioni estreme, calore estremo e ispezionata la freddezza, umidità e luce diretta del sole, così come fornì a microonde, vibrazioni e pressione meccanica.

## 8 Avviso di responsabilità

### §

- Ci riserviamo il diritto di farlo d'errori di stampa e modifiche al prodotto, imballaggio o documentazione del prodotto.
- Si prega di consultare i nostri termini di garanzia. Questi sono ora disponibili nella loro forma attuale sotto le date informazioni di contatto.

## 9 Note per lo smaltimento



Selon la directive européenne DEEE, la mise au rebut des appareils électriques et électroniques avec les déchets domestiques est strictement interdite. Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés de façon séparée. Autrement les substances contaminées et dangereuses peuvent polluer notre environnement.

Vous, en tant que consommateur, êtes commis par la loi à la mise au rebut des appareils électriques et électroniques auprès du fabricant, du distributeur, ou des points publics de collecte à la fin de la durée de vie des dispositifs, et ce de façon gratuite. Les détails sont réglementés dans le droit national. Le symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation, ou sur l'emballage fait référence à ces termes. Avec ce genre de séparation des déchets, d'application et d'élimination des déchets d'appareils usagés, vous réalisez une part importante de la protection de l'environnement.

No DEEE : 82898622

## 10 UE Dichiarazione di conformità



Usando il marchio CE, Goobay®, un marchio registrato della Wentronic GmbH, dichiarache il dispositivo è conforme ai requisiti di base ed alle linee guida delle normative Europee.

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## Contenido

1	Instrucciones de seguridad.....	42
	1.1    Información general.....	42
	1.2    Niveles de advertencia.....	43
2	Descripción y funcionamiento .....	43
	2.1    Producto.....	43
	2.2    Volumen de suministro .....	43
	2.3    Componentes del producto .....	43
	2.4    Datos técnicos .....	44
3	Uso conforme a lo previsto .....	44
4	Preparación .....	44
5	Conexión .....	45
6	Manejo .....	46
	6.1    Ajuste de temperatura .....	46
	6.2    Uso de la punta de soldadura por primera vez.....	48
	6.3    Insertar o cambiar las puntas de soldadura .....	48
	6.4    Limpieza de la punta de soldadura .....	48
	6.5    Desconexión .....	49
	6.6    Cambio del fusible .....	49
7	Mantenimiento, conservación, almacenamiento y transporte ...	49
8	Indicaciones sobre responsabilidad .....	50
9	Indicaciones para la eliminación .....	50
10	Declaración de conformidad CE.....	50

# 1 Instrucciones de seguridad

## 1.1 Información general

- Lea las instrucciones de operación completa y cuidadosamente antes de usar.

*Las instrucciones de operación son parte del producto y contienen información importante para el uso correcto.*

- Guarde las instrucciones de operación.

*Las instrucciones de operación deben estar disponibles en caso de incertidumbre y transmisión del producto.*

### Peligro de descarga eléctrica



- En caso de emergencia, después del uso y durante las tormentas eléctricas, desenchufe el cable de alimentación directamente de la carcasa del enchufe!
- No abra la carcasa.
- No modifique el producto y los accesorios.
- No cortocircuite las conexiones y los circuitos.
- Utilice el producto, las piezas del producto y los accesorios solo si están en perfecto estado.

*Un aparato defectuoso no se debe poner en funcionamiento, sino que se debe desconectar inmediatamente de la red y asegurarlo contra cualquier uso accidental posterior.*

- In caso di domande, difetti, danni meccanici, interferenze e altri problemi, non recuperabili per la documentazione, rivolgersi al rivenditore o produttore.
- Evite el contacto corporal con las superficies puestas a tierra.

### Información sobre destinatarios

*No adecuado para niños ni personas cuyas capacidades físicas y/o psíquicas estén limitadas.*

- Proteja el embalaje, las piezas pequeñas y el material aislante contra un uso accidental.
- No deje el aparato encendido sin supervisión.
- Proteja sus ojos y cuerpo de las salpicaduras de soldadura con ropa de trabajo apropiada.
- No utilice el aparato para calentar líquidos o plásticos.

### Superficies calientes



*¡La punta del soldador puede alcanzar temperaturas de ≥ 400 °C (752 °F) durante la operación!*

- No la toque durante e inmediatamente después de su uso.
- Coloque siempre el soldador después de utilizarlo en el soporte previsto para tal fin.

### Peligro de explosión



- Evite la cercanía a superficies y tejidos inflamables y materiales explosivos.
- No lo utilice en un entorno con peligro de explosión.

### Vapores nocivos para la salud

*Durante la soldadura se pueden generar vapores nocivos para la salud.*

- Asegúrese de que haya una ventilación o extracción de humos adecuadas.

## 1.2 Niveles de advertencia

### ▲ PRECAUCIÓN

Advertencia de peligros que, en caso de no observarse las indicaciones de seguridad, pueden ocasionar lesiones.

### AVISO

Advertencia de peligros que, en caso de no observarse las indicaciones, pueden ocasionar daños materiales.

## 2 Descripción y funcionamiento

### 2.1 Producto

Esta estación de soldadura está diseñada para aplicaciones de soldadura blanda. Puede utilizarse para soldar y desoldar componentes eléctricos y electrónicos en circuitos y módulos impresos, para el estañado de conductores y extremos de cables o para realizar conexiones de cable.

### 2.2 Volumen de suministro

Estación de soldadura digital EP6, soldador con punta de soldadura ( $\varnothing$  1,6 mm), soporte para el soldador con esponja, esponja de limpieza, manual de instrucciones.

### 2.3 Componentes del producto



Fig.25: Componentes del producto

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1 Enchufe                         | 2 Interruptor de encendido/apagado (parte trasera del aparato) |
| 3 Pantalla LC                     | 4 Teclas UP/DOWN (ARRIBA/ABAJO)                                |
| 5 Soporte para el soldador        | 6 Soldador   |
| 7 Esponja de limpieza             | 8 Carcasa  |
| 9 Tecla de selección °C/°F        | 10 Teclas de selección de temperatura                          |
| 11 Toma de conexión para soldador | 12 Portafusibles   |

## 2.4 Datos técnicos

Número de artículo	59865
Tensión nominal	220-240 V~ @ 50 Hz
Potencia de salida	48 W max.
Fusible	250 V F 1 A L   5 x 20 mm
Temperatura de soldadura	150-450 °C / 302-842 °F
Ø Vida útil del elemento calentador del soldador	~ 500 h
Dimensiones (An x Prof x Al) Estación de soldadura Soporte para el soldador	120 x 104 x 137 mm 90 x 123 x 137 mm
Peso neto	1984 g

Tab.9: Datos técnicos

## 3 Uso conforme a lo previsto



No se permite un uso distinto al descrito en el capítulo «Descripción y funcionamiento» o «Indicaciones de seguridad». Este producto solamente se puede utilizar en interiores secos. La inobservancia y el incumplimiento de estas normas e indicaciones de seguridad pueden derivar en accidentes graves, daños personales y materiales.

## 4 Preparación

- Compare los datos técnicos de todos los dispositivos que se vayan a utilizar y asegúrese de su compatibilidad.
- Compruebe que el volumen de suministro esté completo e íntegro.
- Empape la esponja de limpieza en agua limpia y escúrrala bien antes de colocarla de nuevo en su bandeja.
- Compruebe el ajuste del manguito con tuerca moleteada que sirve para sujetar la punta de soldadura. Véase la fig. 26.

Consulte también el capítulo 6.3 “Insertar o cambiar las puntas de soldadura”




Fig.26: Soldador

1 Manguito con tuerca moleteada

## 5 Conexión

### ▲ PRECAUCIÓN



#### Peligro de lesiones por tropiezos y caídas

- Asegúrese de que el cable de conexión esté enrulado de forma que no obstaculice ni dañe a nadie.
- Instale el producto de manera que no cause lesiones ni daños a personas o cosas, por ejemplo, al caerse o tropezar.

### AVISO

ES

#### Daños materiales por una colocación

- Coloque la estación sobre una base plana, antideslizante y no inflamable.

1. Sitúe el soporte para el soldador (5) al lado derecho de la estación de soldadura.
2. Coloque el soldador (6) en su soporte.
3. Enchufe el cable de conexión en la toma de conexión (10) de la estación de soldadura.  
*La muesca del enchufe del soldador debe mirar hacia arriba al insertarlo en la toma de conexión.*
4. Apriete el anillo de seguridad en el sentido de las agujas del reloj.




Fig.27: Conexión del soldador

5. Inserte el enchufe (1) en una toma de corriente con puesta a tierra que esté libre y tenga fácil acceso.



Fig.28: Conexión del enchufe

## 6 Manejo

### AVISO

#### Daños materiales

- No utilice la estación de soldadura sin que el soldador esté conectado.

*Si el soldador no está conectado o está defectuoso, suena un tono de advertencia cuando la estación de soldadura está encendida y en la pantalla parpadea la palabra "ERROR". Véase la fig. 29.*

- No utilice nunca el soldador sin la punta.

*El elemento calentador y el sensor de temperatura podrían resultar dañados.*

- No utilice la estación de soldadura con el ajuste máximo ( $450^{\circ}\text{C}$  /  $824^{\circ}\text{F}$ ) más tiempo del necesario a fin de proteger la punta de soldadura.
- Utilice la temperatura correcta de la punta para cada trabajo de soldadura.

*De este modo evitará soldaduras frías y temperaturas de soldadura demasiado altas que pueden hacer que se quemé el fundente, las soldaduras resulten poco homogéneas e inseguras y se dañen los componentes que se deban soldar.*

*La temperatura de soldadura correcta se alcanza cuando el estaño se derrite en la punta.*

- Utilice pasta para soldar únicamente en trabajos en bruto para eliminar óxidos en las uniones que se deban soldar.

*De este modo se evita la formación de óxido durante la soldadura.*

*Cuando se utiliza pasta para soldar, los restos se deben eliminar una vez finalizado el trabajo con, por ejemplo, alcohol y un trapo/cepillo. De lo contrario, la pasta de soldadura restante podría causar un cortocircuito.*

ES

### 6.1 Ajuste de temperatura

1. Encienda la estación de soldadura con el interruptor de encendido/apagado (2).
2. Pulse la tecla de selección  $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$  (9) para ajustar la unidad de temperatura de  $^{\circ}\text{C}$  a  $^{\circ}\text{F}$  o viceversa.  
*La unidad seleccionada se muestra en la pantalla.*
3. Ajuste la temperatura de soldadura que desee por medio de la tecla de selección de temperatura "200  $^{\circ}\text{C}$ ", "300  $^{\circ}\text{C}$ " y "400  $^{\circ}\text{C}$ " (10) y las teclas "UP" (arriba) y "DOWN" (abajo).

*Por ejemplo, 300  $^{\circ}\text{C}$ : al pulsar la tecla "300  $^{\circ}\text{C}$ " aparece en la pantalla la temperatura seleccionada "SET 300  $^{\circ}\text{C}$ " (programado a 300  $^{\circ}\text{C}$ ). El valor superior a la derecha de "Temp" aumenta hasta alcanzar los 300  $^{\circ}\text{C}$ . En la parte derecha de la pantalla aparece "HEAT ON"—calentamiento activado—y "WAIT"—esperar—. Véase la fig. 29. El valor se apaga una vez que se hayan alcanzado 300  $^{\circ}\text{C}$  y haya terminado el proceso de calentamiento.*

*La indicación "WAIT" aparece en la pantalla cada vez que la temperatura del soldador aumenta o disminuye más de 10 °C/50 °F y la estación de soldadura vuelve a ajustar la temperatura. Es normal que se produzcan fluctuaciones de aprox. 10 °C/50 °F con respecto al valor de temperatura ajustado. Pulsando brevemente las teclas "+ UP" y "- DOWN" puede aumentar o disminuir la temperatura en 1 °C o 2 °F. Si mantiene las teclas pulsadas, la temperatura aumentará o disminuirá en pasos de 10 °C o 18 °F.*




Fig.29: Pantalla LC

1 Temperatura programada

2 Temperatura actual de la punta de soldadura

3 Indicación de unidad °C/°F      4 HEAT ON = Calentamiento activado

5 WAIT = Esperar      6 ERROR = error

*La siguiente tabla ofrece información sobre las temperaturas de soldadura normales:*

Aplicación	Temperatura de soldadura (nominal)
Punto de fusión del estaño de soldadura	190 °C (según DIN EN 29453, S-Sn60Pb40)
Trabajos de soldadura normales	270-300 °C
Uso industrial	320-380 °C
Desoldadura soldaduras pequeñas soldaduras grandes	315 °C 400 °C

Tab.10: Temperaturas de soldadura normales

## 6.2 Uso de la punta de soldadura por primera vez

Antes de utilizar la estación de soldadura por primera vez, es necesario recubrir la punta del soldador con estaño.

1. Para ello, cuando el estaño alcance la temperatura de fusión, aplique una pequeña cantidad a la punta.
2. Deje que el estaño se funda y forme una fina película uniforme que cubra toda la punta de soldadura.

## 6.3 Insertar o cambiar las puntas de soldadura



### Peligro de lesiones por superficies calientes



ES

- Deje que el soldador se enfríe a temperatura ambiente después de su uso antes de tocar la punta de soldadura y el elemento calentador.

1. Afloje la tuerca moleteada.
2. Retire el manguito.
3. Saque con cuidado la punta de soldadura del elemento calentador.
4. Vuelva a insertar con cuidado la punta de soldadura nueva o limpia girándola suavemente hasta que alcance el tope del elemento calentador.
5. Apriete manualmente el manguito sobre el elemento calentador por medio de la tuerca moleteada. ¡No utilice herramientas!




Fig.30: Insertar o cambiar las puntas de soldadura

1 Elemento calentador  
3 Manguito con tuerca moleteadae

2 Punta de soldadura

## 6.4 Limpieza de la punta de soldadura



### Daños materiales

- Mantenga siempre la punta de soldadura estañada para alargar su vida útil.
- Cambie a tiempo las puntas de soldaduras usadas o quemadas para mantener el aparato en buen estado de funcionamiento.

1. Si la punta del soldador no absorbe bien la soldadura, desmóntela como se describe en el capítulo 6.3.
2. Limpie bien la punta con un papel de lija fino (grano 600-800) para eliminar restos de óxido.
3. Vuelva a colocar la punta en el elemento calentador como se describe en el capítulo 6.3.
4. Estañe de nuevo la punta de soldadura
5. Utilice para ello un poco de hilo de soldadura con núcleo fundente, enróllelo alrededor de la punta fría y caliéntela.  
*También resulta muy útil utilizar colofonia.*

## 6.5 Desconexión

1. Una vez terminado el trabajo, deje algo de soldadura en la punta.  
*Esto la protegerá de la corrosión cuando no se utiliza.*  
*La soldadura restante se puede eliminar con la esponja de limpieza húmeda al calentar la punta de nuevo.*
2. Coloque el soldador en el soporte.
3. Apague la estación de soldadura con el interruptor de encendido/apagado
4. Deje que el soldador y el aparato se enfrien antes de guardarlos.

*La estación de soldadura memoriza la última temperatura ajustada o seleccionada cuando se apaga el aparato.*

## 6.6 Cambio del fusible

### AVISO

#### Daños materiales

- No puentee nunca un fusible defectuoso.
- Sustituya siempre el fusible por otro del mismo tipo. Consulte el capítulo 2.4 "Datos técnicos".

1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Desatornille el portafusibles de la parte posterior del aparato con un destornillador adecuado, girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
3. Cambie el fusible defectuoso por uno nuevo.
4. Vuelva a atornillar el portafusibles en el sentido de las agujas del reloj.

## 7 Mantenimiento, conservación, almacenamiento y transporte

### AVISO

#### Daños materiales

- Antes de limpiar o guardar el aparato, desenchúfelo y deje que se enfrie completamente.
- Para la limpieza del aparato, utilice únicamente un pincel para quitar el polvo y un paño ligeramente humedecido.

- Procure no hacer demasiada presión sobre la pantalla LC.
- Deje que el aparato se seque totalmente antes de utilizarlo de nuevo.
- No utilice productos de limpieza ni productos químicos.
- Almacénelo en un lugar fresco y seco.
- En caso de no utilizarse por un tiempo prolongado, almacene el producto lejos del alcance de los niños, en un lugar seco y resguardado del polvo.
- Conserve y utilice el embalaje original para el transporte.
- Evite exponer el dispositivo a cargas extremas, como calor y frío, humedad y la radiación directa del sol, así como a vibraciones y presión mecánica.

## 8 §

## Indicaciones sobre responsabilidad

- Nos reservamos el derecho a errores de impresión y cambios en la documentación del producto, embalaje o producto.
- Tenga en cuenta nuestras condiciones de garantía. Podrá solicitar su versión actual a través de los datos de contacto mencionados.

## 9

## Indicaciones para la eliminación



Los dispositivos eléctricos y electrónicos no se deben desechar junto con los residuos domésticos, de acuerdo con la directiva RAEE europea. Sus componentes deben reciclarse o desecharse por separado, ya que la eliminación de forma inadecuada de los componentes tóxicos o peligrosos puede ocasionar perjuicios duraderos a la salud y al medio ambiente.

Según la ley alemana de dispositivos eléctricos (ElektroG), como usuario está obligado a devolver los dispositivos eléctricos y electrónicos al fabricante, al lugar de venta o a un centro público de recogida al final de su vida útil, de forma gratuita. Los detalles específicos se articulan mediante la legislación del país. El símbolo en el producto, el manual del operador y/o el embalaje señala estas normas. Con esta forma de separación de sustancias, reciclaje y eliminación de dispositivos obsoletos contribuye de forma importante a la protección del medio ambiente.

RAEE n.º: 82898622

## 10 CE

## Declaración de conformidad CE

Al utilizar la marca CE, Goobay®, una marca registrada de Wentronic GmbH, declara que este dispositivo cumple con las directivas y requisitos básicos de las regulaciones europeas.

# GEBRUIKSAANWIJZING

## Inhoud

1	Veiligheidsvoorschriften .....	52
1.1	Algemeen .....	52
1.2	Waarschuwingsniveaus .....	53
2	Beschrijving en werking .....	53
2.1	Product .....	53
2.2	Leveringsomvang .....	53
2.3	Productcomponenten .....	53
2.4	Technische gegevens .....	54
3	Gebruik conform de voorschriften .....	54
4	Voorbereiding .....	54
5	Aansluiting .....	55
6	Bediening .....	56
6.1	Temperatuurregeling .....	56
6.2	Eerste gebruik van de soldeerpoint .....	57
6.3	Soldeerpoint plaatsen of vervangen .....	58
6.4	De soldeerpoint reinigen .....	58
6.5	Uitschakelen .....	59
6.6	Vervangen van de zekering .....	59
7	Onderhoud, verzorging, opslag en transport .....	59
8	Aansprakelijkheidsaanwijzing .....	60
9	Aanwijzingen voor afvalverwijdering .....	60
10	EU-conformiteitsverklaring .....	60

# 1 Veiligheidsvoorschriften

## 1.1 Algemeen

- Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik volledig en zorgvuldig door.

*Deze vormt een onderdeel van het product en bevat belangrijke aanwijzingen voor het correcte gebruik.*

- Bewaar de gebruiksaanwijzing.

*Deze moet bij twijfel en bij doorgifte van het product beschikbaar zijn.*



### Gevaar voor een elektrische schok

- In geval van nood, na gebruik en bij onweer de stekker uittrekken aan de stekkerbehuizing!
- De behuizing niet openen.
- Breng geen wijzigingen aan producten of accessoires aan.
- Aansluitingen en schakelcircuits niet kortsluiten.
- Gebruik product, productonderdelen en accessoires alleen in perfecte staat.

*Een defect apparaat mag niet in bedrijf worden gesteld, maar moet onmiddellijk van het net worden losgekoppeld en tegen onbedoeld verder gebruik worden beveiligd.*

- Bij vragen, defecten, mechanische beschadigingen, storingen of andere problemen die niet door de bijgevoegde documentatie kunnen worden verholpen, neemt u contact op met uw dealer of fabrikant.
- Vermijd contact van het lichaam met geaarde oppervlakken.

### Doelgroepinformatie

*Niet geschikt voor kinderen en personen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.*

- Beveilig de verpakking, kleine onderdelen en isolatiematerieel tegen onbedoeld gebruik.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter, als het ingeschakeld is.
- Bescherm uw ogen en lichaam met de juiste werkkleeding tegen spatten van soldeertin.
- Gebruik het apparaat niet om vloeistoffen of kunststoffen te verwarmen.



### Warmer oppervlakken

*De soldeerpoint kan tijdens bedrijf temperaturen van 400 °C (752 °F) bereiken!*

- Raak de soldeerpoint niet aan tijdens en onmiddellijk na gebruik.
- Plaats de soldeerbout na gebruik altijd in de speciale houder.



### Explosiegevaar

- Vermijd de nabijheid tot ontvlambare oppervlakken en stoffen, en explosieve materialen.
- Niet gebruiken in een omgeving waar ontploffingsgevaar heerst.

### Schadelijke dampen

*Tijdens het solderen kunnen dampen ontstaan die gevaarlijk zijn voor de gezondheid.*

- Zorg voor voldoende ventilatie of een geschikte afzuiging.

## 1.2 Waarschuwingssniveaus

**VOORZICHTIGHEIT**

Waarschuwing voor gevaren die tot letsel kunnen leiden, als de veiligheidsinstructies niet in acht worden genomen.

**AANDACHT!**

Waarschuwing voor gevaren die tot materiële schade kunnen leiden als de instructies worden genegeerd.

## 2 Beschrijving en werking

### 2.1 Product

Dit soldeerstation is ontworpen voor zachtsoldeerstoepassingen. Het kan worden gebruikt voor het solderen en desolderen van elektrische en elektronische componenten in gedrukte schakelingen en modules, voor het verbinden van geleiderpaden en kabeluiteinden, of voor het maken van kabelverbindingen.

### 2.2 Leveringsomvang

Digitaal soldeerstation EP6, soldeerbout met soldeerpunt ( $\varnothing$  1,6 mm), soldeerbouthouder met sponshouder, reinigingsspons, Gebruiksaanwijzing

### 2.3 Productcomponenten



Fig.31: Onderdelen

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1 Netstekker                    | 2 AAN/UIT-schakelaar (achterzijde apparaat) |
| 3 LCD-display                   | 4 UP/DOWN-knop                              |
| 5 Soldeerbouthouder             | 6 Soldeerbout                               |
| 7 Reinigingsspons               | 8 Behuizing                                 |
| 9 °C/°F-selectieknop            | 10 Knoppen voor temperatuurvoorselectie     |
| 11 Aansluitbus voor soldeerbout |   |
| 12 Zekeringhouder               |   |

## 2.4 Technische gegevens

<b>Artikelnummer</b>	<b>59865</b>
Nominale spanning	220-240 V~ @ 50 Hz
Uitgangsvermogen	48 W max.
Zekering	250 V F 1 A L   5 x 20 mm
Soldeertemperatuur	150-450 °C / 302-842 °F
Ø Levensduur van het verwarmingselement in soldeerbout	~ 500 h
<b>Afmetingen (l x b x h)</b> Soldeerstation Houder soldeerbout	120 x 104 x 137 mm 90 x 123 x 137 mm
Nettogewicht	1984 g

Tab.11: Technische gegevens

## 3 Gebruik conform de voorschriften



Een ander gebruik dan in hoofdstuk Beschrijving en werking is beschreven, is niet toegestaan. Dit product mag alleen worden gebruikt in droge binnenruimten. Het niet-opvolgen en niet-naleven van deze bepalingen en de veiligheidsvoorschriften kan tot ernstig lichamelijk letsel en materiële schade leiden.

## 4 Voorbereiding

- Vergelijk de technische gegevens van alle te gebruiken apparaten met elkaar en waarborg de onderlinge compatibiliteit.
- Controleer of de leveringsomvang volledig en onbeschadigd is.
- Laat het reinigingssponsje zich volzuigen met schoon water en laat het goed uitdruppelen, voordat u het terug in de sponslade plaatst.
- Controleer de stevige plaatsing van de buishuls met kartelschroef, waarmee de soldeerpunt wordt bevestigd. Zie afb.32. *Zie ook hoofdstuk 6.3 "Soldeerpunten plaatsen of vervangen"*



Fig.32: Soldeerbout

1 Buishuls met kartelschroef

## 5 Aansluiting

**VOORZICHTIGHEIT**



- **Gevaar voor letsel door struikelen en vallen**  
Zorg ervoor dat de aansluitkabel zo wordt gelegd dat deze niemand hindert of beschadigt.
- Installeer het product zodanig dat personen of voorwerpen niet kunnen worden verwond of beschadigd, bijv. door vallen, struikelen en dergelijke.

**AANDACHT!**

- **Schade aan eigendommen door verkeerde plaatsing**  
Plaats alleen op een vlakke, stroeve en brandwerende ondergrond.

NL

1. Plaats de soldeerbouthouder (5) rechts naast het soldeer station.
2. Plaats de soldeerbout (6) in de houder.
3. Steek de aansluitkabel in de aansluiting (10) van het solderstation.
4. Draai de zekeringssring met de wijzers van de klok vast.



Fig.33: Aansluiting soldeerbout

5. Steek de netstekker (1) in een vrij en gemakkelijk toegankelijk stopcontact met veiligheidscontact.



Fig.34: Aansluiting netstekker

## 6 Bediening

### AANDACHT!

#### Materiële schade

- Gebruik het soldeerstation niet zonder aangesloten soldeerbout.

*Als er geen soldeerbout is aangesloten of de soldeerbout defect is, klinkt er een waarschuwingstoon wanneer het soldeerstation wordt ingeschakeld en op het display verschijnt „ERROR“ - fout - knipperend. Zie ook afb. 35.*

- Gebruik de soldeerbout nooit zonder solderpunt.

*Het verwarmingselement en de temperatuursensor kunnen dan beschadigd raken.*

- Gebruik het soldeerstation niet langer dan nodig is in de maximale stand ( $450^{\circ}\text{C}$ ) om de solderpunt niet overmatig te beladen.
- Gebruik de juiste soldertemperatuur afhankelijk van de soldeertaak.

*Dit voorkomt te lage en te hoge temperaturen bij de solder verbindingen. Deze kunnen leiden tot verbranding van de solderflux en tot onzuivere en onveilige solderverbindingen en schade aan de te solderen componenten.*

*De juiste soldertemperatuur is bereikt wanneer het solderita op de solderpunt uitloopt.*

- Gebruik soldervet alleen bij ruw werk om oxide op de te solderen delen te verwijderen.

Zo wordt oxidevorming tijdens het solderen voorkomen.

Bij het gebruik van soldervet dienen de resten na het werk met b.v. spiritus en een doek/borstel verwijderd te worden.

Anders kan het resterende soldervet kortsluiting veroorzaken.

NL

### 6.1 Temperatuurregeling

- Schakel het soldeerstation in met de AAN/UIT-schakelaar (2).
- Druk op de  $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ -knop (9) om de temperatuureenheid van  $^{\circ}\text{C}$  naar  $^{\circ}\text{F}$  of omgekeerd te stellen. De geselecteerde eenheid wordt op het display weergegeven.
- Gebruik de toetsen „ $200^{\circ}\text{C}$ “, „ $300^{\circ}\text{C}$ “ en „ $400^{\circ}\text{C}$ “ (10) en de toetsen „UP“ en „DOWN“ om de gewenste solder-temperatuur in te stellen.

*Bijv.  $300^{\circ}\text{C}$ : na het indrukken van de toets „ $300^{\circ}\text{C}$ “ verschijnt in het display de gekozen temperatuur „SET  $300^{\circ}\text{C}$ “. De bovenste waarde rechts naast „Temp“ stijgt naar  $300^{\circ}\text{C}$ . „HEAT ON“ (verwarming actief) en „WAIT“ (wachten) verschijnt rechts op het display. Zie afb. 35. Dit verdwijnt wanneer de temperatuur  $300^{\circ}\text{C}$  bereikt en het opwarmen is voltooid. De melding „WAIT“ verschijnt op het display, wanneer de temperatuur van de soldeer bout met meer dan  $10^{\circ}\text{C}/50^{\circ}\text{F}$  stijgt of daalt en het soldeerstation de temperatuur weer op de ingestelde waarde brengt. Temperatuurschommelingen van  $10^{\circ}\text{C}/50^{\circ}\text{F}$  rondom de ingestelde temperatuur zijn normaal.*

*Met de toetsen „+ UP“ en „- DOWN“ kunt u de temperatuur in stappen van 1 °C of 2 °F verhogen of verlagen door de toetsen kort in te drukken, of in stappen van 10 °C of 18 °F door de toetsen langer ingedrukt te houden.*



Fig.35: LCD-display

1 Vooraf ingestelde temperatuur

2 Huidige temperatuur van de soldeerpunkt

3 Eenheden voor weergave °C/F

5 WAIT = Wachten

4 HEAT ON = Opwarmen actief

6 ERROR = Fout

*De volgende tabel geeft informatie over gangbare soldeertemperaturen:*

Toepassing	Ingestelde soldeer temperatuur
Smeltpunt soldeer tin	190 °C (volgens DIN EN 29453, S-Sn60Pb40)
Normaal solderwerk	270-300 °C
Industrieel gebruik	320-380 °C
Desolderen kleine solderverbindingen grote solderverbindingen	315 °C 400 °C

Tab.12: Gangbare soldeer temperaturen


## 6.2

## Eerste gebruik van de soldeerpunkt

*De soldeerpunkt moet voor het eerste gebruik vertind worden.*

1. Breng hiervoor een beetje solder aan op de punt, wanneer de smeltempertatuur van het solder bereikt is.
2. Laat het soldeer tin vervloeien tot een gelijkmatige, dunne laag. Deze moet de gehele soldeerpunkt omgeven.

## 6.3 Soldeerpunkt plaatsen of vervangen



### Gevaar voor letsel door warme oppervlakken



- Laat de soldeerbout na gebruik altijd afkoelen tot kamertemperatuur, voordat u de soldeerpunkt en het verwarmingselement aanraakt.

- Draai de kartelschroef los.
- Verwijder de buishuls.
- Trek de soldeerpunkt voorzichtig van het verwarmingselement.
- Schuif de nieuwe of gereinigde soldeerpunkt voorzichtig met een licht draaiende beweging tot aan de aanslag terug op het verwarmingselement.
- Schroef de buishuls met de kartelschroef stevig met de hand terug op het verwarmingselement. Gebruik hiervoor geen gereedschap!




Fig.36: Soldeerpunkt plaatsen of vervangen

1 Verwarmingselement

3 Buishuls met kartelschroef

2 Verwarmingselement

## 6.4 De soldeerpunkt reinigen



### Materiële schade

- Houd de soldeerpunkt altijd goed vertind voor een lange levensduur.
- Vervang verbruikte of niet goed werkende solderpunten tijdig, zodat het apparaat zijn volledige functionaliteit behoudt.

- Demonteer de soldeerpunkt, zoals beschreven in hoofdstuk 6.3, wanneer deze de soldeer niet langer goed opneemt.
- Verwijder oxideresten met fijn schuurpapier (600 - 800 mm) zorgvuldig van de punt.
- Monteer de soldeerpunkt weer op het verwarmingselement, zoals beschreven in hoofdstuk 6.3.
- Vertin de soldeerpunkt opnieuw.
- Neem hiervoor een beetje solderdraad met fluxkern, wikkel het rond de koude punt en verwarm deze vervolgens.

*Het gebruik van extra colofonium is aan te bevelen.*

## 6.5 Uitschakelen

1. Laat na afloop van de soldeerwerkzaamheden een beetje soldeer op de punt smelten.

*Dit voorkomt corrosie, wanneer deze niet in gebruik is.*

*Het overtuigende soldeer kan na de volgende opwarming op de met water doordrenkte reinigingsspons worden afgeveegd.*

2. Plaats de soldeerbout in de soldeerbak.
3. Schakel het soldeerstation uit met de AAN/UIT-schakelaar.
4. Laat de soldeerbout en het apparaat afkoelen, voordat u ze opbergt.

*Ook na het uitschakelen onthoudt het soldeerstation de laatst ingestelde of voorgeselecteerde temperatuur.*

NL

## 6.6 Vervangen van de zekering

### AANDACHT!

#### Materiële schade

- Overbrug nooit een defecte zekering.
- Gebruik slechts één zekering van hetzelfde type als een vervangende zekering. Zie hiervoor hoofdstuk 2.4 „Technische gegevens“.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Schroef de zekeringhouder op de achterkant van het apparaat linksom los met een geschikte schroevendraaier.
3. Vervang de defecte zekering door een intakte zekering.
4. Schroef de zekeringhouder met de wijzers van de klok mee erin.

## 7 Onderhoud, verzorging, opslag en transport

### AANDACHT!

#### Materiële schaden

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt en laat het geheel afkoelen voordat u het schoonmaakt of opbergt.
- Gebruik alleen een stofborstel en een licht bevochtigde doek om het apparaat schoon te maken.
- Vermijd overmatige druk op het LCD-display.
- Laat het apparaat volledig drogen voor het volgende gebruik.
- Gebruik geen reinigingsmiddel en chemische producten.
- Sla het product koel en droog op.
- Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan in een droge en stofdichte omgeving en houd het buiten het bereik van kinderen.

- Bewaar de originele verpakking voor het transport en gebruik deze.
- Extreme belastingen, zoals warmte en koude, natheid en directe zonnestraling, microgolven alsmede trillingen en mechanische druk vermijden.

**8****Aansprakelijkheidsaanwijzing****§**

- Wij behouden ons drukfouten en wijzigingen aan het product, de verpakking of de productdocumentatie voor.
- Neem onze garantievoorwaarden in acht. Deze kunt u in de actuele vorm onder de genoemde contactgegevens aanvragen.

**9****Aanwijzingen voor afvalverwijdering**

Elektrische en elektronische apparaten mogen volgens de Europese AEEE-richtlijn niet met het huisvuil worden weggegooid. De onderdelen daarvan moeten gescheiden bij de recycling of de afvalverwijdering worden ingeleverd, omdat giftige en gevaarlijke onderdelen bij onvakkundige afvalverwijdering de gezondheid en het milieu duurzaam schade kunnen berokkenen.

U bent als consument volgens de Duitse Wet op de elektronica (ElektroG) verplicht om elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur kosteloos terug te geven aan de fabrikant, de winkel of aan de daarvoor voorziene, openbare inzamelpunten. Bijzonderheden daarover regelt het betreffende nationale recht. Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing en/of de verpakking verwijst naar deze bepalingen. Met dit type scheiding van stoffen, recycling en afvalverwijdering van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

AEEE nr.: 82898622

**10****EU-conformiteitsverklaring**

Met het CE-teken verklaart Goobay®, een geregistreerd handelsmerk van Wentronic GmbH, dat het product aan de fundamentele vereisten en richtlijnen van de Europese bepalingen voldoet.

NL

# BRUGSANVISNING

## Inhold

1	Sikkerhedsanvisninger.....	62
1.1	Generelt .....	62
1.2	Advarselsniveauer .....	63
2	Beskrivelse og funktion.....	63
2.1	Produkt.....	63
2.2	Leveringsomfang .....	63
2.3	Produktdele.....	63
2.4	Tekniske data.....	64
3	Bestemmelsesmæssig anvendelse .....	64
4	Forberedelse .....	64
5	Tilslutning .....	65
6	Betjening.....	66
6.1	Temperaturindstilling .....	66
6.2	Første anvendelse af loddespidsen .....	67
6.3	Isætning eller udskiftning af loddespids .....	68
6.4	Rengøring af loddespids .....	68
6.5	Slukning .....	69
6.6	Udskiftning af sikring .....	69
7	Vedligeholdelse, pleje, opbevaring og transport.....	69
8	Hæftelsesoplysninger .....	70
9	Om bortskaffelse .....	70
10	EU-overensstemmelseserklæring .....	70

# 1 Sikkerhedsanvisninger

## 1.1 Generelt

- Læs brugsanvisningen helt og omhyggeligt igennem før ibrugtagning.

*Brugsanvisningen er en integreret del af produktet og indeholder vigtige anvisninger for korrekt brug.*

- Gem brugsanvisningen.

*Brugsanvisningen skal være tilgængelig i tilfælde af usikkerhed, og hvis du giver produktet videre.*

### Fare for elektrisk stød



- I nødstilfælde, efter brug og i tordenvejr skal netstikket trækkes ud. Husk at trække i stikket!
- Åbn ikke kabinetet.
- Modificer ikke produktet og tilbehøret.
- Kortslut ikke tilslutninger og koblingskredse.
- Anvend kun produktet, produktdelene og tilbehøret i fejlfri stand.

*Et defekt apparat må ikke tages i brug, men skal afbrydes fra lysnettet og sikres imod utsiget fornyet ibrugtagning.*

- Kontakt forhandleren eller producenten i tilfælde af spørgs mål, defekter, mekaniske skader, fejl og andre problemer, som ikke kan løses ved hjælp af den medfølgende dokumentation.
- Undgå berøring med jordede overflader.

### Information om målgrupper

*Egner sig ikke til børn og personer med nedsatte fysiske og/eller psykiske evner.*

- Sørg for, at sikre emballage, smådele og isoleringsmateriale mod utsiget anvendelse.
- Tænd kun apparatet, hvis det er under opsyn.
- Beskyt dine øjne og din krop mod sprøjtede loddetin.
- Anvend ikke apparatet til opvarmning af væsker eller kunst stoffer.

### Varme overflader

*Loddespidsen kan opnå temperaturer på  $\geq 400^{\circ}\text{C}$  ( $752^{\circ}\text{F}$ ) under brugen!*



- Undgå berøring under og umiddelbart efter brugen.
- Placer altid loddekolben i den dertil beregnede holder efter brugen.

### Eksplosionsfare



- Sørg for at holde sikker afstand til antændelige overflader og stoffer samt eksplasive materialer.
- Må ikke anvendes i eksplotionsfarlige miljøer.

### Sundhedsfarlige dampe

*Under loddearbejdet kan der opstå sundhedsfarlige dampe.*

- Sørg for tilstrækkelig ventilation eller egnet udsugning.

## 1.2 Advarselsniveauer



Advarsel mod farer, som kan medføre personskader, hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes.



Advarsel mod farer, som kan medføre materielle skader, hvis anvisingerne ikke overholdes.

## 2 Beskrivelse og funktion

### 2.1 Produkt

Denne loddestation er beregnet til bløde lodninger. Den kan bruges til lodning og aflodning af elektriske og elektroniske komponenter i trykte kredsløb og moduler, til fortinning af lederbaner og kabelender eller til fremstilling af kabelforbindelser.

### 2.2 Leveringsomfang

Digital loddestation EP6, loddekolbe med loddespids (Ø 1,6 mm), loddekolbeholder med bakke til svamp, rengøringssvamp, brugsanvisning

### 2.3 Produktdele



Fig.37: Produktdede

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 Netstik                        | 2 Tænd/sluk-knap (på bagsiden) |
| 3 LCD-display                    | 4 UP/DOWN-knapper              |
| 6 Loddekolbe                     | 5 Loddekolbeholder             |
| 9 °C/F-valgknap                  | 7 Rengøringssvamp              |
| 11 Loddekolbetilslutningsbøsning | 8 Kabinet                      |
| 12 Sikringsholder                | 10 Temperaturforvalgsknapper   |

## 2.4 Tekniske data

Varenummer	<b>59865</b>
Nominel spænding	220-240 V~ ved 50 Hz
Udgangseffekt	48 W maks.
Sikring	250 V F 1 A L   5 x 20 mm
Loddetemperatur	150-450 °C / 302-842 °F
Ø Levetid Varmeelement i loddekolben	~ 500 h
<b>Mål (B x D x H)</b> Loddestation Loddekolbeholder	120 x 104 x 137 mm 90 x 123 x 137 mm
Nettovægt	1984 g

Tab.13: Tekniske data

DA

## 3 Bestemmelsesmæssig anvendelse



Enhver anvendelse, der afviger fra kapitlet »Beskrivelse og funktion« eller »Sikkerhedsanvisninger«, er ikke tilladt. Dette produkt må kun anvendes indendørs i tørre rum. Hvis disse bestemmelser og sikkerhedsanvisninger ikke følges eller overholdes, kan det medføre alvorlige ulykker, person- og tingsskader.

## 4 Forberedelse

- Sammenlign de tekniske data for alle de apparater, som skal anvendes, og forvis dig om, at de er kompatible.
- Kontrollér, at du har modtaget alle dele, og at de er intakte.
- Væd rengøringssvampen med rent vand, og lad den dryppe godt af, inden du igen lægger den ind på svampebakken.
- Kontrollér, at rørmuffen med fingerskruen, som bruges til fastgørelse af loddespidsen, sidder korrekt. Se fig. 2.

Se også kapitel 6.3 „*Isætning eller udskiftning af loddespids*“



Fig.38: Loddekolbe

1 Rørmuffe med fingerskrue

## 5 Tilslutning

**▲ FORSIGTIG**



**Fare for personskader som følge af snublen og fald**

- Sørg for, at tilslutningskablet trækkes på en sådan måde, at det ikke er til gene for nogen og ikke bliver beskadiget.
- Installer produktet, så hverken personer kan komme til skade eller genstande blive beskadiget, f.eks. ved at snuble eller ved at falde på gulvet.

**BEMÆRK**

**Materielle skader som følge af forkert placering**

- Må kun placeres på et plant, skrid- og brandsikert underlag.

1. Placer loddekolbeholderen (5) til højre ved siden af lod destinationen.
  2. Læg loddekolben (6) i loddekolbeholderen.
  3. Sæt tilslutningskablet i loddestationens tilslutningsbøsning (10).
  4. Skru sikkerhedsringen fast med uret.
- Udsparingen på loddekolbens stik skal vende opad, når du fører dette ind i tilslutningsbøsningen.*



Fig.39: Tilslutning af loddekolbe

5. Sæt netstikket (1) i en ledig og let tilgængelig stikkontakt med jord.




Fig.40: Tilslutning af netstik

## 6 Betjening

### BEMÆRK

#### Materielle skader

- Anvend ikke loddestationen, uden at loddekolben er tilsluttet. *Hvis der ikke er tilsluttet nogen loddekolbe, eller hvis loddekolben er defekt, høres en advarselstone, og på displayet blinker fejlmeldede „ERROR“, når loddestationen er tændt. Se også fig. 4.*
- Anvend aldrig loddekolben uden loddespids. *Varmeelementet og temperaturføleren kan blive beskadiget.*
- Anvend ikke loddestationen længere end nødvendigt på maksimal indstilling (450 °C) for at skåne loddespidsen.
- Anvend den korrekte loddespidstemperatur afhængigt af loddeopgaven.

*På den måde undgås kolde lodninger og for høje lodningstemperaturer. Disse kan medføre afbrænding af flusmidler og dermed urene og usikre lodninger samt beskadigelse af de komponenter, som skal loddes.*

*Den rigtige loddetemperatur opnås, når loddetinnet smelter på loddespidsen.*

- Anvend kun loddefedt ved grovere opgaver med henblik på at fjerne oxider på loddestederne.

*På den måde forhindres dannelsen af oxider under loddearbejdet.*

*Ved anvendelse af loddefedt skal resterne fjernes med f.eks. alkohol og en klud/børste efter endt arbejde. I modsat fald ville det tilbageværende loddefedt kunne forårsage en kortslutning.*

DA

### 6.1 Temperaturindstilling

- Tænd loddestationen på tænd/sluk-knappen (2).
- Tryk på °C/°F-valgknappen (9) for at skifte mellem temperaturenhederne °C og °F. Den valgte enhed vises på displayet.
- Indstil den ønskede loddetemperatur ved hjælp af temperaturforvalgsknapperne „200 °C“, „300 °C“ og „400 °C“ (10) og „UP“- og „DOWN“-knapperne.

F.eks. 300 °C: Når du har trykket på knappen „300 °C“, vises den valgte temperatur på displayet „SET 300 °C“. Den øverste værdi til højre ved siden af „Temp“ stiger i retning af 300 °C. I højre side af displayet vises „HEAT ON“ - Opvarmning aktiv - og „WAIT“ - Vent -. Se fig. 41. Meddelelsen forsvinder, når 300 °C er nået, og opvarmningen er afsluttet. Meddelelsen „WAIT“ vises derefter kun på displayet, når loddekolbens temperatur stiger eller falder med mere end 10 °C / 50 °F, og loddestationen igen regulerer temperaturen til den indstillede værdi. Udsving på ca. 10 °C / 50 °F omkring den indstillede temperaturværdi er normal.

Ved hjælp af „+ UP“- og „- DOWN“-knapperne kan du øge eller sænke temperaturen i trin på 1 °C eller 2 °F med korte tryk eller i trin på 10 °C eller 18 °F med længere tryk.




Fig.41: LCD-display

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Forudindstillet temperatur | 2 Loddespidsens aktuelle temperatur |
| 3 Enhedsvisning °C / °F      | 4 HEAT ON = opvarmning aktiv        |
| 5 WAIT = vent                | 6 ERROR = fejl                      |

Følgende tabel indeholder oplysninger om almindelige loddetemperaturer:

Anvendelse	Loddetemperatur (nom.)
Smeltepunkt for loddetin	190 °C ( iht. DIN EN 29453, S-Sn60Pb40)
Normale loddeopgaver	270-300 °C
Industrianvendelse	320-380 °C
Aflodning små lodninger store lodninger	315 °C 400 °C

Tab.14: Almindelige loddetemperaturer

## 6.2

### Første anvendelse af loddespidsen

Før første ibrugtagning skal loddespidsen være fortinnet.

- Kom derfor lidt loddetin på spidsen, når loddetinnets smelte temperatur er nået.
- Lad loddetinnet flyde ud til en ensartet, tynd film. Denne skal omgive hele loddespidsen.

## 6.3 Isætning eller udskiftning af loddespids

**FORSIGTIG**



Fare for personskader på grund af varme overflader

- Efter brug skal du først lade loddekolben køle af til stue-temperatur, inden du berører loddespidsen og varmelegetemet.
1. Løsn fingerskruen.
  2. Tag rørmuffen af.
  3. Træk forsigtigt loddespidsen af varmelegetemet.
  4. Skub den nye eller den rengjorte loddespids forsigtigt på varmelegetemet indtil anslag, samtidig med at du udfører en let drejende bevægelse.
  5. Skru igen rørmuffen fast på varmelegetemet med hånden ved hjælp af fingerskruen. Anvend ikke værktøj til dette!




Fig.42: Isætning eller udskiftning af loddespids

1 Varmelegeme

3 Rørmuffe med fingerskrue

2 Loddespids

## 6.4 Rengøring af loddespids

**BEMÆRK**

**Materielle skader**

- Af hensyn til levetiden er det vigtigt, at loddespidsen altid er fortinnet.
- Udskift brugte eller udtjente loddespidser i rette tid, så apparatet bevarer sin fulde ydelse.

1. Afmonter loddespidsen som beskrevet i kapitel 6.3, når den ikke længere tager godt imod loddetinnet.
2. Rengør spidsen grundigt for oxidrester med fint smer gellærred (korn 600 til 800).
3. Genmonter loddespidsen på varmelegetemet som beskrevet i kapitel 6.3.
4. Fortin loddespidsen igen.
5. Det gør du ved at tage lidt loddetråd med flusmiddelkerne, vikle det om den kolde spids og derefter varme denne op.

*Du kan med fordel anvende ekstra kolofoniuum.*

## 6.5 Slukning

1. Lad lidt loddemiddel smelte på spidsen efter afslutning af loddearbejdet.

Dette fungerer som korrosionsbeskyttelse, når loddekolben ikke anvendes. Det overskydende loddemiddel kan stryges af med den vædede rengøringssvamp, når loddekolben er blevet opvarmet næste gang.

2. Læg loddekolben i loddekolbeholderen.
3. Sluk loddestationen på tænd/sluk-knappen.
4. Lad loddekolben og apparatet køle af, inden du lægger dem til opbevaring.

Loddestationen husker den senest indstillede eller forvalgte temperatur, når den er blevet slukket.

## 6.6 Udskiftning af sikring

### BEMÆRK

#### Materielle skader

- Kortslut aldrig en defekt sikring.
- Anvend altid en sikring af samme type, når du udskifter. Se i denne forbindelse kapitel 2.4 „Tekniske data“.

1. Træk netstikket ud af den jordede stikkontakt.
2. Skru sikringsholderen på bagsiden af apparatet af ved at dreje den mod uret med en passende skruetrækker.
3. Udskift den defekte sikring med en intakt sikring.
4. Skru sikringsholderen i igen ved at dreje den med uret.

## 7 Vedligeholdelse, pleje, opbevaring og transport

### BEMÆRK

#### Materielle skader

- Træk netstikket ud før enhver rengøring, og lad apparatet køle helt af, inden du gør det rent og lægger det til opbevaring.
- Anvend kun en støvpensel og en let fugtet klud til rengøring af apparatet.
- Undgå at trykke for hårdt på LCD-displayet.
- Lad apparatet tørre helt, inden det skal bruges næste gang.
- Anvend aldrig rengøringsmidler og kemikalier.
- Skal opbevares køligt og tørt.
- Opbevar produktet utilgængeligt for børn og på et tørt og støvbeskyttet sted, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
- Gem og anvend den originale emballage, hvis produktet på et tidspunkt skal transporteres.

- Undgå ekstreme belastninger som varme og kulde, nedbør og direkte solindstråling, mikrobølger samt vibrationer og mekaniske tryk.

## 8 §

## Hæftelsesoplysninger

- Forbehold for trykfejl og ændringer af produkt, emballage eller produktdokumentation
- Se vores garantibetingelser. Du kan rekvirere de aktuelle betingelser ved at bruge de anførte kontaktoplysninger.

## 9

## Om bortskaffelse



Ifølge det europæiske WEEE direktiv, må elektriske og elektroniske komponenter ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Deres komponenter skal genbruges eller bortskaffes hver for sig. Ellers kan forurenende og skadelige stoffer forurene vores miljø.

DA

Som forbruger er du forpligtet til efter gældende lov at returnere elektrisk og elektronisk affald til producenten, forhandleren, eller til en offentlig opsamlingssted ved afslutning af produktets levetid. Detaljerne reguleres i de nationale lovgivning. Symbolet på dette produkt, i bruger manualen, eller på indpakningen opfylder disse regler. Med denne form for affaldssortering, anvendelse, og affaldsgenbrug opnår du en vigtig del i at bevare miljøet.

WEEE No: 82898622

## 10 CE

## EU-overensstemmelseserklæring

Ved at anvende CE-mærkningen erklærer Goobay®, som er et registreret mærkenavn tilhørende Wentronic GmbH, at udstyret overholder de europæiske regulativers mindstekrav og retningslinjer.

# BRUKSANVISNING

## Innehåll

1	Säkerhetsanvisningar .....	72
1.1	Allmänt .....	72
1.2	Varningssteg .....	73
2	Beskrivning och funktion.....	73
2.1	Produkt.....	73
2.2	Leveransomfång .....	73
2.3	Produktdelar .....	73
2.4	Tekniska specifikationer .....	74
3	Avsedd användning.....	74
4	Förberedelse .....	74
5	Anslutning.....	75
6	Användning.....	76
6.1	Temperaturinställning .....	76
6.2	Använda lödspetsen för första gången .....	77
6.3	Montera eller byta lödspets .....	78
6.4	Rengöra lödspetsen .....	78
6.5	Stänga av produkten .....	79
6.6	Byta säkring .....	79
7	Underhåll, vård, lagring och transport.....	79
8	Ansvar .....	80
9	Avfallshantering.....	80
10	EU-försäkran om överensstämmelse .....	80

# 1 Säkerhetsanvisningar

## 1.1 Allmänt

- Läs igenom bruksanvisningen noggrant och i sin helhet innan du använder produkten.

*Bruksanvisningen är en del av produkten och innehåller viktiga anvisningar om korrekt användning.*

- Spara bruksanvisningen.

*Bruksanvisningen måste konsulteras om du är osäker på något och medfölja om produkten byter ägare.*

### Risk för elstötar

- Vid nödfall, efter användning och vid åskväder ska du dra ur kontakten!
- Öppna inte kåpan.
- Produkten och dess tillbehör får inte modifieras.
- Kortslut inte anslutningar och kopplingskretsar.
- Använd bara produkten, produktdelar och tillbehör om de är i felfritt skick.



*Produkten får inte användas om den är defekt. Koppla i så fall bort den från nätspänningen omedelbart och säkerställ att den inte kan slås på igen av misstag.*

- Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren vid frågor, defekter, mekaniska skador, störningar eller andra problem som inte kan lösas med hjälp av de medföljande anvisningarna.
- Undvik att komma i kontakt med jordade ytor.

SV

### Målgruppsinformation

*Inte avsedd för barn och personer med nedsatt fysisk och/eller mental förmåga.*

- Se till att förpackning, smådelar och isoleringsmaterial inte används på annat sätt än avsett.
- Lämna inte produkten påslagen utan uppsyn.
- Skydda ögon och övriga kroppen mot stank från lödtenn genom att bära lämplig arbetsklädsel.
- Använd inte produkten för att värm upp vätskor eller plaster.

### Heta ytor

*Lödspetsen kan uppnå temperaturer på över 400 °C (752 °F) vid användning!*

- Vidrör den inte under eller omedelbart efter användning.
- Placera alltid lödkolven i dess avsedda hållare efter användning.



### Explosionsrisk

- Använd inte produkten i närheten av lättantändliga ytor och material eller explosiva ämnen.
- Produkten får inte användas i områden där explosionsrisk föreligger.



### Hälsovådliga ångor

*Hälsovådliga ångor kan uppkomma vid lödning.*

- Sörj för god ventilation eller använd en lämplig fläkt.

## 1.2 Varningssteg



Varning för faror som om säkerhetsanvisningarna inte beaktas kan leda till skador.



Varning för faror som om anvisningarna inte beaktas kan leda till sakskador.

## 2 Beskrivning och funktion

### 2.1 Produkt

Denna lödstation är avsedd för mjuklödning. Den kan användas för lödning och avlödning av elektriska och elektroniska komponenter i tryckta kretsar och moduler, för förtrenning av ledningsbanor och kabeländar och för framställning av kabelförbindningar.

### 2.2 Leveransomfång

Digital lödstation EP6, lödkolv med lödspets (ø 1,6 mm), lödkolvshållare med hållare för avtorkningssvamp, avtorkningssvamp, Bruksanvisning

sv

### 2.3 Produktdelar



Fig.43: Produktdelar

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1 Nätkontakt                | 2 AV-/PÅ-knapp (produkten baksida) |
| 3 LC-display                | 4 UPP-/NED-knapp                   |
| 5 Lödkolvshållare           | 6 Lödkolv                          |
| 7 Avtorkningssvamp          | 8 Hölje                            |
| 9 Temperaturväljare (°C/°F) | 10 Temperaturförvalsknappar        |
| 11 Lödkolvens uttag         | 12 Säkringshållare                 |

## 2.4 Tekniska specifikationer

Artikelnummer	59865
Nominell spänning	220-240 V~ @ 50 Hz eller
Uteffekt	48 W max.
Säkring	250 V F 1 A L   5 x 20 mm
Lödtemperatur	150-450 °C / 302-842 °F
Ø livslängd värmeelement i lödkolven	~ 500 h
<b>Mått (B x D x H)</b> Lödstation Lödkolvshållare	120 x 104 x 137 mm 90 x 123 x 137 mm
Nettovikt	1984 g

Tab.15: Tekniska specifikationer

SV

## 3 Avsedd användning



Produkten får inte användas på annat sätt än som beskrivs i kapitlet "Beskrivning och funktion" eller "Säkerhetsanvisningar". Denna produkt får bara användas i torra inomhusmiljöer. Underlåtenthet att följa dessa bestämmelser och säkerhetsanvisningarna kan leda till svåra olyckor och/eller person- och sakskador.

## 4 Förberedelse

Jämför de tekniska specifikationerna för alla produkter som ska användas och säkerställ att de är kompatibla.

- Kontrollera att leveransen är fullständig och inte är skadad.
- Låt avtorkningssvampen suga åt sig rent vatten och låt den rinna av innan du lägger den i svamphållaren igen.
- Kontrollera att skruvarna som fäster lödspetsen i rörhylsan sitter ordentligt. Se fig. 2.

Se även kapitel 6.3 "Montera eller byta lödspets."



Fig.44: Lödkolv

1 Rohrhülse mit Rändelschraube

## 5 Anslutning

**FÖRSIKTIGHET**



**NOTERA**

**Skaderisk vid snubbling och fall**

- Säkerställ att anslutningskabeln dras så att den inte är vägen och att den inte skadas.
- Installera produkten så att inga personer eller föremål kan skadas, t.ex. genom fall eller snubbling.

**Sakskador på grund av felaktig placering**

- Placera produkten endast på ett jämnt, halkfritt och eldfast underlag.

1. Placera lödkolvshållaren (5) till höger om lödstationen.
2. Sätt lödkolven (6) i lödkolvshållaren.

3. Sätt i strömkabeln i lödstationens uttag (10).

*Skäran i lödkolvens kontakt ska vara vänd uppåt när du sätter i kontakten i uttaget.*

4. Dra åt säkringsringen genom att vrida den med sols.




Fig.45: Anslutning av lödkolven

5. Sätt i nätkontakten (1) i ett ledigt och lättillgängligt jordat uttag.




Fig.46: Anslutning av nätkontakten

## 6 Användning

### NOTERA

#### Sakskador

- Använd inte lödstationen om inte lödkolven är ansluten. Om ingen lödkolv är ansluten eller om lödkolven är defekt lyder en varningston när lödstationen slås på och "ERROR" blinkar i displayen. Se fig. 47.
- Använd aldrig lödkolven utan lödspets. Värmeelementet och temperatursensorn kan skadas.
- Använd inte lödstationen på maximal inställning (450 °C) längre än nödvändigt för att inte slita på lödspetsarna i onöдан.
- Välj rätt lödspets temperatur för de olika lödjobjeten. På så sätt kan du undvika kalla lödställen och för höga lödtemperaturer. Dessa kan leda till att flussmedlet förbränns, vilket i sin tur ger orena och osäkra lödställen och skador på de delar som ska lödas. Den rätta lödtemperaturen har uppnåtts när lödtennet flyter på lödspetsen.
- Använd lödfett endast vid grovlödning för att avlägsna oxidering vid lödställena.

På så sätt förhindras oxidbildning vid lödningen. Om du använder lödfett ska resterna avlägsnas efter arbetet med sprit och en trasa eller en borste. Annars kan det kvarvarande lödfettet orsaka kortslutning.

SV

### 6.1 Temperaturinställning

- Slå på lödstationen med AV-/PÅ-knappen.
- Tryck på temperaturvälgaren (9) för att välja temperaturen het (°C eller °F). Den valda enheten visas i displayen.
- Ställ in den önskade lödtemperaturen med hjälp av temperaturförvalsknapparna "200 °C", "300 °C" och "400 °C" (10) samt knappen "UP"/"DOWN" ("Upp"/"Ner").

*Exempelvis 300 °C: Efter att du har tryckt på knappen "300 °C" visas den valda temperaturen i displayen "SET 300 °C" ("Inställning 300 °C"). Det övre värdet till höger om "Temp" stiger till 300 °C. Till höger i displayen visas "HEAT ON" ("Uppvärmning aktiverad") och "WAIT" ("Vänta"). Se fig. 47. Den slöknar när temperaturen 300 °C har uppnåtts och uppvärmningen har avslutats. "WAIT" ("Vänta") visas i displayen när lödkolvens temperatur avviker mer än 10 °C från den valda temperaturen och lödstationen korrigeras temperaturen till det inställda värdet. Det är normalt att temperaturen kan fluktuera med ca 10 °C från det inställda värdet.*

*Tryck kort på knappen "+ UP"/"- DOWN" för att höja eller sänka temperaturen med 1 °C. Om du håller knappen nedtryckt ändras temperaturen i intervall på 10 °C.*




Fig.47: LC-display

1 Förinställd temperatur  
3 Enhetsvisning °C / °F  
5 WAIT = Vänta

2 Lödspetsens aktuella temperatur  
4 HEAT ON = Uppvärmning aktiverad  
6 ERROR = Fel

Följande tabell ger anvisningar om vanliga lödtemperaturer:

Användning	Lödtemperatur (börvärde)
Smältpunkt lödtenn	190 °C (enligt DIN EN 29453, S-Sn60Pb40)
Normala lödarbeten	270-300 °C
Industrianvändning	320-380 °C
Avlödning små lödställen stora lödställen	315 °C 400 °C


Tab.16: Vanliga lödtemperaturer

## 6.2 Använda lödspeten för första gången

Innan lödspeten används för första gången måste lödspeten förtennas.

1. Vänta tills lödtennets smältpunkt har uppnåtts och sätt lite lödtenn på spetsen.
2. Låt lödtennet flyta ut till en jämn och tunn film. Denna måste täcka hela lödspeten.

## 6.3 Montera eller byta lödspets



### Skaderisk på grund av heta ytor

- Låt alltid lödkolven svalna till rumstemperatur innan du berör lödspetsen och värmeelementet.



- Lossa skruvarna.
- Avlägsna rörhylsan.
- Dra försiktigt ur lödspetsen ur värmeelementet.
- Sätt försiktigt i den nya eller rengjorda lödspetsen igen och med försiktiga vriderörelser tills lödspetsen når värmeelementet.
- Sätt fast rörhylsan på värmeelementet igen genom att skruva fast skruvorna för hand. Använd inga verktyg till detta!




Fig.48: Montera eller byta lödspets

1 Värmeelement

3 Rörhylsa med skruvar med räfflat huvud

2 Lödspets

## 6.4 Rengöra lödspetsen

### NOTERA

#### Sakskador

- Håll alltid lödspetsen förtennad. På så sätt håller den längre.
- Byt ut uttjänta eller förbrända lödspetsar i rätt tid så att produkten behåller sin fulla kapacitet.

- Demontera lödspetsen så som beskrivs i kapitel 6.3 när lödmetallen inte längre smälter som den ska.
- Avlägsna noggrant oxideringsrester från spetsen med fint smårgelpapper (kornstorlek 600–800).
- Sätt tillbaka lödspetsen på värmeelementet igen, så som beskrivs i kapitel 6.3.
- Förtenna lödspetsen igen.
- Linda lite lödtråd med flussmedel runt den kalla spetsen och värmt sedan upp den.

Användning av extra kolofonium rekommenderas.

## 6.5 Stänga av produkten

- Låt lite lödmetall smälta på lödspetsen efter att lödarbetet har avslutats.

*Det ger korrosionsskydd när produkten inte används.*

*Den överflödiga lödmetallen kan torkas av med den fuktiga rengöringssvampen när produkten används nästa gång.*

- Placerar lödkolven i sin hållare.
- Stäng av lödstationen med AV-/PÅ-knappen.
- Låt lödkolven och apparaten svalna innan du ställer undan den.

*Lödkolven sparar den senast inställda eller förvalda temperaturen även efter att produkten har stängts av.*

## 6.6 Byta säkring

### NOTERA

#### Säkskador

- Du får aldrig överbrygga en trasig säkring.
- Använd bara säkringar av samma typ vid byte. Se kapitel 2.4 "Tekniska specifikationer".

- Dra ut nätkontakten ur det jordade uttaget.
- Skruva loss säkringshållaren på produktens baksida med en lämplig skruvmejsel.
- Ta ut den trasiga säkringen och sätt i en ny.
- Skruta fast säkringshållaren igen.

## 7 Underhåll, vård, lagring och transport

### NOTERA

#### Säkskador

- Dra alltid ur nätkabeln och låt den svalna helt innan du rengör eller ställer undan produkten.
- Använd endast en dammborste och en lätt fuktad trasa för att rengöra produkten.
- Undvik att trycka för hårt på LC-displayen.
- Låt produkten torka helt innan du använder den igen.
- Använd inte rengöringsmedel eller kemikalier.
- Lagra produkten på en torr och sval plats.
- Om produkten inte ska användas under en längre tid ska den förvaras utom räckhåll för barn på en torr och dammfri plats.
- Spara originalförpackningen och använd den om produkten ska transportereras.
- Undvik extrema belastningar som hettan och kyla, fukt och direkt solljus, mikrovågor samt vibrationer och mekaniskt tryck.

## 8 Ansvar



- Vi förbehåller oss för tryckfel och ändringar av produkten, förpackningen och produktdokumentationen
- Se våra garantivillkor. Använd nedanstående kontaktuppgifter för att begära att få den aktuella versionen.

## 9 Avfallshantering



Enligt EU:s WEEE-direktiv får inte elektrisk och elektronisk utrustning inte kasseras i hushållsavfallet. Dess komponenter ska återvinnas och kasseras åtskilda från varandra. Annars kan förorenande och farliga ämnen förorena miljön.

Du som konsument är förpliktigad enligt lag att lämna elektriska eller elektroniska apparater till insamlingsplatser eller till återförsäljaren vid slutet av apparatens livstid. Detaljer regleras i nationella lagar. Symbolerna på produkten, i bruksanvisningen eller på förpackningen hänvisar till dessa villkor. Med denna avfallsseparering, tillämpning och avfallshantering bidrar du till att förbättra miljön.

WEEE-nr: 82898622

SV

## 10 EU-försäkran om överensstämmelse



Genom att använda CE-märkningen deklarerar Goobay®, ett registrerat varumärke för Wentronic GmbH, att enheten uppfyller de grundläggande kraven och riktlinjerna enligt Europeiska bestämmelser.

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Treść

1	Zasady bezpieczeństwa .....	82
1.1	Informacje ogólne .....	82
1.2	Stopnie ostrzegania.....	83
2	Opis i funkcja.....	83
2.1	Produkt.....	83
2.2	Zakres dostawy .....	83
2.3	Części produktu.....	83
2.4	Dane techniczne.....	84
3	Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem .....	84
4	Przygotowanie.....	84
5	Podłączanie.....	85
6	Obsługa .....	86
6.1	Ustawianie temperatury .....	86
6.2	Pierwsze użycie grotu lutowniczego .....	87
6.3	Zakładanie lub wymiana grotu lutowniczego.....	88
6.4	Czyszczenie grotu lutowniczego.....	88
6.5	Wyłączanie .....	89
6.6	Wymiana bezpiecznika.....	89
7	Konserwacja, pielęgnacja, przechowywanie i transport .....	89
8	Odpowiedzialność.....	90
9	Wskazówki dotyczące odpadów.....	90
10	Deklaracja zgodności z normami UE .....	90

# 1 Zasady bezpieczeństwa

## 1.1 Informacje ogólne

- Szczegółowo zapoznać się z całą instrukcją obsługi.  
*Instrukcja obsługi jest częścią składową produktu i zawiera ważne zasady prawidłowego użytkowania.*
- Przechować instrukcję obsługi.  
*Instrukcja obsługi musi być dostępna w przypadku wątpliwości podczas obsługi, a także w razie przekazania produktu innym osobom.*

### Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

- W sytuacji awaryjnej, po użyciu i w czasie burzy wtyczkę wyciągnąć bezpośrednio z obudowy!
- Pod żadnym pozorem nie otwierać obudowy.
- Nie modyfikować produktu ani wyposażenia dodatkowego.
- Nie zwierać przyłączy ani obwodów sterujących.
- Korzystać jedynie z produktu, części produktu i wyposażenia dodatkowego w nienagannym stanie.

*Uszkodzonego urządzenia nie wolno uruchamiać, lecz nie zwłocznie odłączyć od sieci i zabezpieczyć przed przypakowym dalszym użyciem.*

- W razie pytań, awarii i uszkodzeń mechanicznych, usterek i innych problemów, których nie można rozwiązać na podstawie dołączonej dokumentacji zwrócić się do dystrybutora lub producenta.
- *Unikać kontaktu części ciała z uziemionymi powierzchniami.*

### Informacje o grupie docelowej

*Nie nadaje się dla dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub psychicznych.*

- Zabezpieczyć opakowanie, drobne części i materiał izolacyjny przed przypakowym użyciem.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Przez noszenie odpowiedniej odzieży roboczej chronić oczy i ciało przed odpryskami cyny lutowniczej.
- Nie używać urządzenia do podgrzewania płynów ani tworzyw sztucznych.

### Gorące powierzchnie

*Podczas pracy grot lutowniczy może osiągać temperaturę ≥ 400°C (752 °F)!*

- Nie dotykać w trakcie ani bezpośrednio po zakończeniu korzystania.
- Po użyciu zawsze umieszczać kolbę lutowniczą w specjalnej podstawce.

### Niebezpieczeństwo wybuchu

- Unikać używania w pobliżu palnych powierzchni i substancji oraz materiałów wybuchowych.
- Nie używać w otoczeniu zagrożonym wybuchem.


### Szkodliwe dla zdrowia opary

*Podczas lutowania mogą powstawać szkodliwe dla zdrowia opary.*

- Zwrócić uwagę na dostateczną wentylację lub zapewnić odpowiedni wyciąg.



## 1.2 Stopnie ostrzegania



Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwami, które mogą w razie nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa doprowadzić do obrażeń



Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwami, które mogą w razie nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa doprowadzić do szkód materialnych.

## 2 Opis i funkcja

### 2.1 Produkt

Stacja lutownicza jest przeznaczona do lutowania miękkiego. Może służyć do lutowania i rozlutowywania komponentów elektrycznych i elektronicznych w obwodach i modułach drukowanych, do cynowania ścieżek przewodzących i końcówek kablowych lub do łączenia kabli.

### 2.2 Zakres dostawy

Cyfrowa stacja lutownicza EP6, kolba lutownicza z grotem ( $\varnothing$  1,6 mm), podstawa na kolbę z uchwytem na gąbkę, gąbka do czyszczenia, instrukcja obsługi.

PL

### 2.3 Części produktu



Fig.49: Części produktu

- 1 Wtyczka sieciowa
- 3 Wyświetlacz LCD
- 5 Podstawa na kolbę
- 7 Gąbka do czyszczenia
- 9 Przycisk wyboru °C/°F
- 11 Gniazdo przyłączeniowe kolby

- 2 Wyłącznik (z tyłu urządzenia)
- 4 Przycisk UP/DOWN (w góre/w dół)
- 6 Kolba lutownicza
- 8 Obudowa
- 10 Przyciski wyboru temperatury
- 12 Uchwyty na bezpiecznik

## 2.4 Dane techniczne

Numer artykułu	<b>59865</b>
Napięcie znamionowe	220-240 V~ przy 50 Hz
Moc wyjściowa	48 W maks.
Bezpiecznik	250 V F 1 A L   5 x 20 mm
Temperatura lutowania	150-450 °C / 302-842 °F
Średnia żywotność elementu grzejnego w kolbie lutowniczej	~ 500 h
<b>Wymiary (szer. x gł. x wys.)</b> Stacja lutownicza Podstawa na kolbę lutowniczą	120 x 104 x 137 mm 90 x 123 x 137 mm
Masa netto	1984 g

Tab.17: Dane techniczne

## 3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem



Inne użytkowanie niż opisane w rozdziale Opis i funkcja jest nie dopuszczalne. Niniejszy produkt może być stosowany wyłącznie w suchych po mieszczeniach. Nieprzestrzeganie tych postanowień i zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków oraz szkód osobowych i materialnych.

## 4 Przygotowanie

- Porównać dane techniczne wszystkich używanych urządzeń i upewnić się, że są one kompatybilne.
- Sprawdzić kompletność i nienaruszony stan dostarczonych elementów.
- Dobrze nasączyć gąbkę do czyszczenia czystą wodą i poczekać aż ocieknie, a następnie położyć na podstawce na gąbkę.
- Sprawdzić osadzenie tulei ze śrubą radełkowaną służącą do mocowania grotu. Patrz rys. 2.

Patrz również rozdział 6.3 „Zakładanie lub wymiana grotów lutowniczych.”



Fig.50: Kolba lutownicza

1 Tuleja ze śrubą radełkowaną

## 5 Podłączanie

### ▲ OSTROŻNOŚĆ



### Ryzyko odniesienia obrażeń wskutek potknięcia i upadku

- Zwrócić uwagę, aby kabel przyłączeniowy został ułożony w taki sposób, aby nikomu nie przeszkadzał i nie został uszkodzony.
- Zainstalować produkt tak, aby żadne osoby nie odniosły obrażeń, np. wskutek upadku lub potknięcia, ani nie uszkodzić żadnych przedmiotów.

### UWAGA

### Szkody materialne wskutek błędnej ustawienia

- Stawiać tylko na równym, ogniodpornym, nieśliskim podłożu.

1. Podstawkę na kolbę (5) stawiać z prawej strony stacji lutowniczej.
2. Umieścić kolbę lutowniczą (6) w podstawce.
3. Podłączyć kabel przyłączeniowy do gniazda (10) w stacji lutowniczej.

*Przy wkładaniu wtyku do gniazda wycięcie na wtyku kolby lutowniczej musi być skierowane w górę.*

4. Dokręcić pierścień zabezpieczający zgodnie z ruchem wskazówek zegara.




Fig.51: Podłączanie kolby lutowniczej

5. Podłączyć wtyczkę sieciową (1) do wolnego, łatwo dostępnego gniazda ze stykiem ochronnym.




Fig.52: Podłączanie wtyczki sieciowej

## 6 Obsługa

### UWAGA

#### Szkody materialne

- Nie używać stacji lutowniczej bez podłączonej kolby lutowniczej.

*Jeśli kolba lutownicza nie jest podłączona lub jest uszkodzona, przy włączonej stacji lutowniczej rozlega się dźwięk ostrzegawczy i na wyświetlaczu pojawia się migający komunikat o błędzie „ERROR”. Patrz również rys. 53.*

- Nigdy nie używać kolby lutowniczej bez grotu.

*Może dojść do uszkodzenia elementu grzejnego i czujnika temperatury.*

- Aby chronić grot, nie używać stacji lutowniczej w ustawieniu maksymalnym ( $450^{\circ}\text{C}$ ) dłużej niż to konieczne.
- Stosować temperaturę grotu odpowiednią do wykonywanego lutowania.

*W ten sposób można uniknąć zimnych lutów bądź zbyt wysokiej temperatury lutów. Ta z kolei może prowadzić do spalenia topnika, a w efekcie do nierównych i niepewnych lutów oraz do uszkodzenia lutowanych elementów.*

*Prawidłowa temperatura lutowania jest osiągnięta wtedy, gdy cyna lutownicza na grocie jest płynna.*

- Stosować smar lutowniczy tylko przy bardziej zgrubnych czynnościach, w celu usunięcia tlenków z lutowanych miejsc.

Zapobiega to tworzeniu się tlenków podczas lutowania.

W przypadku użycia smaru lutowniczego, po zakończeniu pracy należy usunąć jego pozostałości, np. spirytusem i szmatką / szczotką. W przeciwnym razie pozostały smar lutowniczy mógłby spowodować zwarcie.

PL

### 6.1 Ustawianie temperatury

- Włączyć stację lutowniczą wyłącznikiem (2).
- Nacisnąć przycisk wyboru  $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$  (9), aby ustawić jednostkę temperatury  $^{\circ}\text{C}$  lub  $^{\circ}\text{F}$ . Wybrana jednostka zostaje pokazana na wyświetlaczu.
- Ustawić wymaganą temperaturę lutowania za pomocą przycisków wyboru temperatury „ $200^{\circ}\text{C}$ ”, „ $300^{\circ}\text{C}$ ” lub „ $400^{\circ}\text{C}$ ” (10) i przycisków „UP” (góra) i „DOWN” (dół).

*Np.  $300^{\circ}\text{C}$ : po naciśnięciu przycisku „ $300^{\circ}\text{C}$ ” na wyświetlaczu pojawia się wybrana temperatura „SET  $300^{\circ}\text{C}$ ”. Górną wartość z prawej strony pola „Temp” rośnie do  $300^{\circ}\text{C}$ . Po prawej stronie wyświetlacza pojawia się „HEAT ON” – nagrzewanie aktywne – i „WAIT” – proszę czekać –. Patrz rys. 4. To wskazanie gaśnie, gdy zostanie osiągnięta temperatura  $300^{\circ}\text{C}$  i proces nagrzewania zostanie zakończony. Wskazanie „WAIT” pojawia się na wyświetlaczu zawsze wtedy, gdy temperatura kolby lutowniczej wzrośnie lub spadnie o ponad  $10^{\circ}\text{C} / 50^{\circ}\text{F}$  i stacja lutownicza reguluje temperaturę ponownie do ustawionej wartości.*

*Wahania o ok.  $10^{\circ}\text{C} / 50^{\circ}\text{F}$  wokół ustawionej wartości temperatury są normalnym zjawiskiem.*

Przyciskiem „+ UP” (+ w góre) i „- DOWN” (- w dół) można zwiększać lub zmniejszać temperaturę o 1°C bądź 2°F przez krótkie naciśnięcie przycisku, albo o 10°C bądź 18°F przez dłuższe naciskanie przycisku.



Fig.53: Wyświetlacz LCD

1 Ustawiona temperatura  
3 Jednostka °C / °F  
5 WAIT = proszę czekać

2 Aktualna temperatura grotu  
4 HEAT ON = nagrzewanie aktywne  
6 ERROR = błąd

PL

Poniższa tabela zawiera wskazówki dotyczące najczęściej stosowanych temperatur lutowania:

Zastosowanie	(Zadana) temperatura lutowania
Temperatura topnienia cyny lutowniczej	190 °C (wg normy DIN EN 29453, S-Sn60Pb40)
Zwykłe prace lutownicze	270-300 °C
Zastosowanie przemysłowe	320-380 °C
Rozlutowywanie małe luty duże luty	315 °C 400 °C

Tab.18: Najczęściej stosowane temperatury lutowania

## 6.2

## Pierwsze użycie grotu lutowniczego

Przed pierwszym użyciem konieczne jest ocynowanie grotu lutowniczego.

1. W tym celu po osiągnięciu temperatury topnienia cyny lutowniczej nanieść na grot niewielką ilość cyny.
2. Cyna musi się rozplynąć i utworzyć równomierną, cienką warstwę. Ta warstwa musi pokryć cały grot.

## 6.3 Zakładanie lub wymiana grotu lutowniczego

**OSTROŻNOŚĆ**



**Niebezpieczeństwo zranienia o gorące powierzchnie**

- Po użyciu zawsze najpierw poczekać, aż kolba lutownicza ostygnie do temperatury pokojowej, a dopiero potem dotykać grotu i elementu grzejnego.

1. Poluzować śrubę radełkowaną.
2. Zdjąć tuleję.
3. Ostrożnie zdjąć grot z elementu grzejnego.
4. Ostrożnie wsunąć nowy lub wyczyszczony grot do oporu na element grzejny, lekko obrotowym ruchem.
5. Dokręcić tuleję do elementu grzejnego ręcznie za pomocą śruby radełkowanej. Nie używać do tego żadnych narzędzi!




Fig.54: Zakładanie lub wymiana grotu lutowniczego

- 1 Element grzejny                                    2 Grot lutowniczy  
3 Tuleja ze śrubą radełkowaną

## 6.4 Czyszczenie grotu lutowniczego

**UWAGA**

**Szkody materialne**

- Aby zapewnić długą żywotność grotu, powinien on być zawsze ocynowany.
- Zużyte lub przepalone groty niezwłocznie wymienić, aby zapewnić pełny zakres wydajności urządzenia.

1. Gdy grot przestaje się dobrze łapać cynę, zdemontować grot w sposób opisany w rozdziale 6.3.
2. Dokładnie oczyścić grot z pozostałości tlenków drobnoziarnistym papierem ściernym (600 - 800).
3. Ponownie zamontować grot na elemencie grzejnym w sposób opisany w rozdziale 6.3.
4. Na nowo ocynować grot.
5. W tym celu owinać wokół zimnego grotu kawałek drutu lutowniczego z rdzeniem topnikowym, a następnie rozgrzać grot.

*Bardzo pomocne jest użycie dodatkowej kalafonii.*

## 6.5 Wyłączanie

1. Po zakończeniu lutowania umieścić nieco lutu na grocie i poczekać, aż się rozplynie.

*Służy to jako zabezpieczenie antykorozjne w przypadku nieużywania stacji lutowniczej.*

*Nadmiar lutu można zetrzeć po następnym rozgrzaniu za pomocą nasączonej wodą gąbki do czyszczenia.*

2. Umieścić kolbę lutowniczą w podstawce na kolbę.
3. Wyłączyć stację lutowniczą wyłącznikiem.
4. Przed schowaniem urządzenia, poczekać aż kolba lutownicza i całe urządzenie ostygnią.

*Również po wyłączeniu stacja lutownicza zapamiętuje ostatnio ustawioną temperaturę.*

## 6.6 Wymiana bezpiecznika

### UWAGA

#### Szkody materialne

- W żadnym wypadku nie mostkować uszkodzonego bezpiecznika.
- Zawsze wymieniać bezpieczniki na bezpieczniki tego samego typu. Patrz rozdział 2.4 „Dane techniczne”.

1. Odłączyć wtyczkę sieciową od gniazda ze stykiem ochronnym.
2. Odpowiednim wkrętakiem wykręcić znajdujący się z tyłu urządzenia uchwyty na bezpiecznik.
3. Wymienić uszkodzony bezpiecznik na sprawny bezpiecznik.
4. Ponownie wkręcić uchwyty na bezpiecznik zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

## 7 Konserwacja, pielęgnacja, przechowywanie i transport

### UWAGA

#### Szkody materialne

- Przed czyszczeniem lub schowaniem urządzenia zawsze odłączyć wtyczkę sieciową i poczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Do czyszczenia urządzenia używać tylko pędzla do kurzu i lekko wilgotnej szmatki.
- Unikać zbyt mocnego nacisku na wyświetlacz LCD.
- Przed następnym użyciem poczekać, aż urządzenie całkowicie wyschnie.
- Nie stosować żadnych środków czyszczących i chemicznych.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

- W przypadku nieużywania przez dłuższy czas produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w suchym otoczeniu chronionym przed pyłem.
- Przechować oryginalne opakowanie i skorzystać z niego w przypadku transportu.
- Unikać skrajnych obciążzeń, takich jak wysoka i niska temperatura, wilgoć i bezpośrednie działanie promieni słonecznych, mikrofale oraz wibracje i nacisk mechaniczny.

## 8 Odpowiedzialność



- Zastrzegamy sobie błędy w druku oraz zmiany w produkcie, opakowaniu lub dokumentacji produktu.
- Zapoznać się z naszymi warunkami gwarancji. W aktualnej formie mogą one zostać przekazane na zapytanie złożone pod podanymi danymi kontaktowymi.

## 9 Wskazówki dotyczące odpadów



Zgodnie z europejską dyrektywą WEEE, urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można usuwać razem z odpadami z gospodarstw klientów. Ich komponenty muszą zostać poddane recyklingowi lub usunięte niezależnie od siebie. W przeciwnym razie może to spowodować zanieczyszczenie naszego środowiska naturalnego niebezpiecznymi odpadami.

Po zakończeniu przydatności produktu, klienci są zobowiązani obowiązującymi przepisami do usuwania urządzeń elektrycznych i elektronicznych poprzez ich bezpłatne przekazanie producentowi, dostawcy lub przekazanie do publicznych miejsc zbiórki. Szczegóły są regulowane przepisami krajowymi. Obecność tego symbolu na produkcie, w podręczniku użytkownika, albo na opakowaniu implikuje te określenia. Poprzez stosowanie tego rodzaju separacji odpadów, stosowania i usuwania odpadów, jakimi są zużyte urządzenia, użytkownicy mają swój udział w ochronie środowiska naturalnego.

WEEE Nr.: 82898622

## 10 Deklaracja zgodności z normami UE



Za pomocą oznakowania CE Goobay®, zarejestrowana marka Wentronic GmbH, deklaruje, że produkt spełnia zasadnicze wymagania i wytyczne zawarte w przepisach europejskich.

# NÁVOD K POUŽITÍ

## Obsah

1	Bezpečnostní pokyny .....	92
	1.1    Všeobecně .....	92
	1.2    Stupně varování .....	93
2	Popis a funkce .....	93
	2.1    Produkt .....	93
	2.2    Rozsah dodávky .....	93
	2.3    Díly produktu .....	93
	2.4    Technická data .....	94
3	Použití dle určení .....	94
4	Příprava .....	94
5	Připojení .....	95
6	Ovládání .....	96
	6.1    Nastavení teploty .....	96
	6.2    První použití pájecího hrotu .....	97
	6.3    Nasazení nebo výměna pájecího hrotu .....	98
	6.4    Čištění pájecího hrotu .....	98
	6.5    Vypnutí .....	99
	6.6    Výměna pojistky .....	99
7	Údržba, péče, skladování a přeprava .....	99
8	Informace k ručení .....	100
9	Pokyny k likvidaci .....	100
10	Prohlášení o shodě s předpisy EU .....	100

# 1 Bezpečnostní pokyny

## 1.1 Všeobecně

- Před použitím si pečlivě přečtěte kompletní návod k použití. Návod k použití je součástí produktu a obsahuje důležité pokyny pro správné použití.
- Návod k použití uschovějte. Návod k použití musí být k dispozici při pochybnostech a dalším předání produktu.



### Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Iw sytuacji awaryjnej, po użyciu i w czasie burzy wtyczkę wyciągnąć bezpośrednio z obudowy!
- Pouzdro neotvírejte
- Neprovádějte žádné změny na produktu a příslušenství.
- Nezkratujte přípojky a elektrické obvody.
- Používejte pouze produkt, díly produktu a příslušenství v bezvadném stavu.

*Vadný přístroj nesmíte uvést do provozu, naopak jej musíte okamžitě odpojit od sítě a zajistit proti neúmyslnému dalšímu použití.*

- V případě dotazů, závad, mechanických poškození, poruch a jiných problémů, které nelze vyřešit s pomocí průvodní dokumentace, se obraťte na prodejce nebo výrobce.
- Vyvarujte se tělesného kontaktu s uzemněnými povrchy.

### Informace pro cílové skupiny

*Nevhodné pro děti a osoby s fyzicky anebo psychicky omezenými schopnostmi.*

- Zajistěte obal, drobné díly a izolační materiál proti neúmyslnému použití.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru zapnutý.
- Chraňte si oči a tělo vhodným pracovním oděvem před rozstříkáváním pájecího cínu.
- Nepoužívejte přístroj k ohřevu kapalin nebo plastů.

### Horké povrhy

*Pájecí hrot může během provozu dosahovat teplot  $\geq 400^{\circ}\text{C}$  ( $752^{\circ}\text{F}$ )!*

- Nedotýkejte se jej během použití a bezprostředně po něm.
- Umístěte pájku po použití vždy do příslušného držáku.



### Nebezpečí výbuchu

- Vyvarujte se umístění zařízení do blízkosti hořlavých povrchů a látek a výbušných materiálů.
- Neprovozujte produkt ve výbušném prostředí.



### Zdraví škodlivé výparы

*Během pájení mohou vznikat zdraví škodlivé výparы.*

- Dbejte na dostatečné větrání nebo vhodné odsávání.

## 1.2 Stupně varování

### ▲ POZOR

Varování před riziky, která při nedodržení bezpečnostních pokynů mohou bezprostředně vést k usmrcení nebo k těžkým zraněním.

### OZNÁMENÍ

Varování před riziky, která při nedodržení bezpečnostních pokynů mohou vést ke zraněním.

## 2 Popis a funkce

### 2.1 Produkt

Tato pájecí stanice je koncipována pro aplikace pájení na měkkoo. Lze ji použít k pájení a odpájení elektrických a elektronických komponentů v tištěných obvodech a modulech, k pocínování vodivých drah a konců kabelů nebo k vytvoření kabelových spojů.

### 2.2 Rozsah dodávky

Digitální pájecí stanice EP6, pájka s pájecím hrotom (ø 1,6 mm), držák pájky s držákem s houbou, čisticí houba, návod k použití.

### 2.3 Díly produktu



Fig.55: Díly produktu

1 Síťová zástrčka

3 LCD displej

5 Držák pájky

7 Čisticí houba

9 Tlačítko pro výběr °C/F

11 Připojovací zdířka pájky

2 Spínač ZAP/VYP (zadní strana zařízení)

4 Tlačítko UP/DOWN

6 Pájedlo

8 Kryt

10 Tlačítko pro volbu teploty

12 Bezpečnostní držák

## 2.4 Technická data

Objednací číslo	59865
Jmenovité napětí	220-240 V~ @ 50 Hz nebo
Výstupní výkon	48 W max.
Pojistka	250 V F 1 A L   5 x 20 mm
Pájecí teplota	150-450 °C / 302-842 °F
Ø životnost topného článku v pájce	~ 500 h
<b>Rozměry (š x h x v)</b> Pájecí stanice Držák pásky	120 x 104 x 137 mm 90 x 123 x 137 mm
Netto hmotnost	1984 g

Tab.19: Technická data

## 3 Použití dle určení



Jiné použití než použití popsané v kapitole „Popis a funkce“ nebo v „Bezpečnostních pokynech“ není dovoleno. Tento produkt se smí používat jen v suchých místnostech. Nerespektování a nedodržení těchto ustanovení a bezpečnostních pokynů může vést k těžkým úrazům, újmám na zdraví osob a věcném škodám.

CS

## 4 Příprava

- Porovnejte technická data všech používaných přístrojů a zajistěte kompatibilitu.
- Zkontrolujte úplnost a neporušenosť obsahu dodávky.
- Nechte čisticí houbu nasáknout čistou vodou a dobře okapat, než ji opět odložíte do držáku houby.
- Zkontrolujte řádné upevnění trubičky s rýhovaným šroubem, které slouží k upevnění pájecího hroutu. Viz obr. 2.

Viz také kapitola 6.3 „Vložení nebo výměna pájecího hroutu.“



Fig.56: Pájedlo

1 Trubička s rýhovaným šroubem

## 5 Připojení

### ▲ POZOR



#### Nebezpečí zranění při zakopnutí a pádu

- Dbejte na to, aby byl připojovací kabel položen tak, aby nepředstavoval překážku a nemohl se poškodit.
- Instalujte produkt tak, aby se žádné osoby nemohly zranit, a aby nedošlo poškození věcí v důsledku pádu, zakopnutí apod.

### OZNÁMENÍ

#### Věcné škody při nesprávném umístění

- Umístěte zařízení jen na rovný, protiskluzový a žáruvzdorný podklad.

1. Umístěte držák páinky (5) vpravo vedle pájecí stanice.
2. Odložte pájku (6) do držáku páinky.
3. Zapojte připojovací kabel do připojovací zdírky (10) pájecí stanice.  
*Výrez na zástrčce páinky musí přitom směřovat nahoru.*
4. Utáhněte pojistný kroužek ve směru chodu hodinových ručiček.



Fig.57: Připojení páinky

5. Zapojte síťovou zástrčku (1) do volné a dobře přístupné zásuvky s ochranným kontaktem.



Fig.58: Připojení síťové zástrčky

# 6 Ovládání

## OZNÁMENÍ

### Věcné škody

- Neprovozujte pájecí stanici bez připojené pájky.  
*Není-li připojena žádná pájka nebo je pájka vadná, zazní po zapnutí pájecí stanice výstražný tón a na displeji se objeví blikající oznámení chyby „ERROR“. Viz také obr. 59.*

- Nikdy nepoužívejte pájku bez pájecího hrotu.  
*Topný článek a teplotní snímač se mohou poškodit.*
- Nepoužívejte pájecí stanici s maximálním nastavením (450 °C) dle, než je nutné, chráněte tak pájecí hrot.
- Používejte vždy podle pájecího úkolu správnou teplotu pájecího hrotu.

*Zamezíte tak studeným pájeným spojům a příliš vysokým teplotám pájených spojů. Ty mohou vést ke spálení tavidla, a tím k nestabilním spájeným spojům a k poškození pájených součástí. Správná pájecí teplota je dosažena, když se pájecí cín taví na pájecím hrotu.*

- Používejte pájecí tuk výhradně při hrubších pracích pro odstranění oxidů na pájených místech.

*Tím se zamezí tvorbě oxidů během pájení.*

*Při použití pájecího tuku byste měli zbytky po skončení práce odstranit např. pomocí lihu a hadříku/kartáčku. Jinak by mohl zbyvající pájecí tuk způsobit zkrat.*

CS

## 6.1 Nastavení teploty

- Zapněte pájecí stanici spínačem ZAP/VYP (2).
- Stiskněte tlačítko pro výběr °C/°F (9) k nastavení jednotky teploty z °C na °F nebo obráceně. Zvolená jednotka se zobrazí na displeji.
- Nastavte požadovanou teplotu pájení pomocí tlačítek pro volbu teploty „200 °C“, „300 °C“ a „400 °C“ (10) a pomocí tlačítek „UP“ a „DOWN“.

*Např. 300 °C: Po stisknutí tlačítka „300 °C“ se na displeji objeví zvolená teplota „SET 300°C“. Horní hodnota vpravo vedle „Temp“ stoupá směrem k 300 °C. Na pravé straně displeje se zobrazí „HEAT ON“ – ohřev aktivní – a „WAIT“ – čkejte. Viz obr. 59.*

*Toto zobrazení zhasne, jakmile je dosažena teplota 300 °C a proces ohřevu byl ukončen. Zobrazení „WAIT“ se objeví na displeji vždy, když teplota pásky vzroste nebo klesne o více než 10 °C / 50 °F a pájecí stanice teplotu opětovně upraví na nastavenou hodnotu. Kolísání v rozmezí cca 10 °C / 50 °F okolo nastavené hodnoty teploty je normální.*

*Pomocí tlačítka „+ UP“ a „- DOWN“ můžete teplotu krátkým stisknutím tlačítka zvýšit nebo snížit v krocích po 1 °C nebo 2 °F nebo delším stisknutím tlačítka v krocích po 10 °C nebo 18 °F.*



Fig.59: LCD displej

1 Přednastavená teplota  
 3 Zobrazení jednotky °C / °F  
 5 WAIT = čekejte

2 Aktuální teplota pájecího hrotu  
 4 HEAT ON = ohřev aktivní  
 6 ERROR = chyba

*Níže uvedená tabulka poskytuje informace o běžných teplotách pájení:*

Použití	(Požadovaná) teplota pájení
Teplota tavení Pájecí cín	190 °C (dle DIN EN 29453, S-Sn60Pb40)
Normale Lötarbeiten	270-300 °C
Průmyslové použití	320-380 °C
Odpájení malé pájené spoje velké pájené spoje	315 °C 400 °C

Tab.20: Běžné teploty pájení

## 6.2

### První použití pájecího hrotu

Před prvním použitím je nutné pájecí hrot pocínovat.

1. Naneste přitom při dosažení teploty tavení pájecího cínu trochu pájecího cínu na hrot.
2. Nechte pájecí cín, aby se roztekl na rovnoměrný tenký film.  
Musí obklopovat celý pájecí hrot.

## 6.3 Nasazení nebo výměna pájecího hrotu

### POZOR

#### Nebezpečí zranění o horké povrchy

- Po použití nechte pájku vždy nejprve vychladnout na pokojovou teplotu, než se dotknete pájecího hrotu a topného článku.

- Uvolněte rýhovaný šroub.
- Sejměte trubičku.
- Opatrně stáhněte pájecí hrot z topného článku.
- Opětovně opatrně nasadte nový nebo očištěný pájecí hrot s lehkým otáčením až na doraz na topný článek.
- Rukou opětovně připevněte trubičku na topný článek utažením rýhovaného šroubu. Nepoužívejte přitom žádné náradí!




Fig.60: Nasazení nebo výměna pájecího hrotu

1 Topný článek

2 Pájecí hrot

3 Trubička s rýhovaným šroubem

CS

## 6.4 Čištění pájecího hrotu

### ODKLOPENÍ

#### Věcné škody

- Pro dlouhou životnost pájecího hrotu zajistěte, aby byl hrot vždy pocínovaný.
- Včas vyměňte opotřebované nebo spálené pájecí hroty, aby si zařízení zachovalo plný výkon.

- Demontujte pájecí hrot dle popisu v kapitole 6.3, pokud již nedrží dobře pájku.
- Očistěte hrot důkladně jemným smirkovým papírem (600–800) od zbytků oxidů.
- Pájecí hrot opětovně namontujte na topný článek dle popisu v kapitole 6.3.
- Znovu pocínujte pájecí hrot.
- Vezměte přitom kousek pájecího drátu s tavidlem, oviňte jej okolo studeného hrotu a potom hrot zahřejte.

*Velmi vám zde pomůže, když použijete také kalafunu.*

## 6.5 Vypnutí

1. Nechte po skončení pájecích prací roztékat trochu pájky na hrotu.

*To slouží k ochraně proti korozii při nepoužívání.*

*Přebytečnou pájku lze po dalším ohřevu otřít čisticí houbou namočenou do vody.*

2. Odložte pájedlo do držáku.

3. Vypněte pájecí stanici spínačem ZAP/VYP.

4. Nechte pájku a zařízení vychladnout, než je uschováte.  
*Pájecí stanice si pamatuje poslední nastavenou nebo předvolenou teplotu i po vypnutí.*

## 6.6 Výměna pojistky

### CS OZNÁMENÍ

#### Věcné škody

- V žádném případě nepřemostěujte vadnou pojistku.
- Při výměně použijte náhradní pojistku jen stejného typu.  
Viz také kapitola 2.4 „Technická data“.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky s ochranným kontaktem.
2. Vyšroubujte držák pojistky na zadní straně zařízení pomocí vhodného šroubováku proti směru chodu hodinových ručiček.
3. Vyměňte vadnou pojistku za neporušenou pojistku.
4. Držák pojistky opětovně zašroubujte ve směru chodu hodinových ručiček.

## 7 Údržba, péče, skladování a přeprava

### CS OZNÁMENÍ

#### Věcné škody

- Vytáhněte před každým čištěním síťovou zástrčku a nechte zařízení kompletně vychladnout, než je očistíte nebo uskladníte.
- Používejte k čištění zařízení jen štětec na prach a lehce navlhčený hadík.
- Zamezte příliš silnému tlaku na LCD displej.
- Nechte zařízení až do dalšího použití úplně uschnout.
- Nepoužívejte čisticí prostředky a chemikálie.
- Skladujte v chladu a suchu.
- Skladujte produkt při delším nepoužívání na místě nepřístupném pro děti a v suchém prostředí chráněném před prachem.
- Uschovejte originální obal a použijte jej pro přepravu.

- Zamezte extrémním zatížením, jako je horko a chlad, mokro a přímé sluneční záření, mikrovlny a vibrace a mechanický tlak.

## 8 Informace k ručení



- Vyhradujeme si právo na tiskové chyby a změny produktu, obalu nebo produktové dokumentace.
- Respektujte naše záruční podmínky. Můžete si je vyžádat v aktuální podobě pod uvedenými kontaktními údaji.

## 9 Pokyny k likvidaci



Elektrické a elektronické přístroje nesmí být na základě evropské směrnice WEEE (OEEZ) likvidovány společně s ko munálním odpadem. Jednotlivé součásti musí být likvidovány nebo recyklovány odděleně, protože toxické a nebezpečné složky mohou při nesprávném odstranění způsobit trvalé poško zení zdraví a životního prostředí.

Jako spotřebitel jste povinni podle zákona o odpadech vrátit elektrické a elektronické přístroje na konci jejich životnosti výrobci, prodejci nebo bezplatně veřejnému sběrnému místu. Podrobnosti jsou upraveny příslušným zákonem státu. Symbol na výrobku, návodu k obsluze a/nebo balení poukazuje na tato ustanovení. Díky správnému třídění, recyklaci a likvidaci starých zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

WEEE číslo: 82898622

## 10 Prohlášení o shodě s předpisy EU



Se symbolem CE Goobay®, registrovaná ochranná známka spo lečnosti Wentronic GmbH zaručuje, že tento produkt odpovídá základním evropským standardům a směrnicím.

# KÄYTTÖOHJEIDEN

## Sisältö

1	Turvallisuusohjeet .....	102
	1.1    Yleistä .....	102
	1.2    Varoitustasot.....	103
2	Kuvaus ja toiminta .....	103
	2.1    Tuote .....	103
	2.2    Toimituksen sisältö .....	103
	2.3    Tuotteen osat.....	103
	2.4    Tekniset tiedot.....	104
3	Määräystenmukainen käyttö.....	104
4	Valmistelu .....	104
5	Liittäntä .....	105
6	Käyttö .....	106
	6.1    Lämpötilan säätö .....	106
	6.2    Juotoskärjen ensimmäinen käyttökerta .....	107
	6.3    Juotoskärjen paikalleen asettaminen tai vaihtaminen.	108
	6.4    Juotoskärjen puhdistaminen .....	108
	6.5    Kytkeminen pois päältä .....	109
	6.6    Varokkeen vaihtaminen .....	109
7	Huolto, kunnossapito, varastointi ja kuljetus .....	109
8	Vastuuhuomautus .....	110
9	Hävittämishoejet .....	110
10	EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus.....	110

# 1 Turvallisuusohjeet

## 1.1 Yleistä

- Lue käyttöohje kokonaan ja huolellisesti ennen käyttöä. **Käyttöohje on osa tuotetta ja sisältää tärkeitä ohjeita oikeasta käytöstä.**

- Säilytä käyttöohje.

**Käyttöohjeen tulee olla käytettäväissä epäselvissä tilanteissa sekä luovutettaessa tuote eteenpäin.**

### Sähköiskun vaara

- Hätätapauksessa, käytön jälkeen ja ukonilmalla irrota verkkopistoke suoraan pistokekotelosta!
- Älä avaa ketolaatua.
- Tuotetta tai tarvikkeita ei saa muokata.
- Älä oikosulje liitintöitä ja kytikentäpiirejä.
- Käytä tuotetta, tuotteen osia ja tarvikkeita vain, kun ne ovat moitteettomassa kunnossa.



**Viallista laitetta ei saa ottaa käyttöön, vaan se on irrotettava välittömästi sähköverkosta ja varmistettava, ettei sitä käytetä enää.**

- Jos sinulla on kysyttävästä tai jos tuotteessa on vikoja tai mekaanisia vaurioita tai jos ilmenee muita ongelmia, joita ei pysty ratkaisemaan mukana olevien dokumenttien avulla, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan.
- Vältä koskettamasta maadoitettuihin pintoihin.

### Kohderyhmätiedot

*Ei soveltu lapsille tai henkilölle, joiden fyysiset ja/tai psyykkiset kyvyt ovat heikentyneet.*

- Suojaa pakkaus, pienosat ja eristemateriaali tahattomalta käytöltä.
- Älä jätä laitetta valvomatta, kun se on kytkettyynä päälle.
- Suojaa silmät ja keho tinajouteroiskeilta asianmukaisella työvaatetuksella.
- Älä käytä laitetta nesteiden tai muovien kuumentamiseen.



### Kuumat pinnat

*Juotoskärjen lämpötila voi nousta käytön aikana jopa  $\geq 400\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $752\text{ }^{\circ}\text{F}$ ):seen!*

- Älä kosketa sitä käytön aikana tai välittömästi käytön jälkeen.
- Laita juotoskolvi aina käytön jälkeen sille tarkoitettuun pidikkeeseen.



### Räjähdyksvaara

- Vältä käytöä syttyvien pintojen ja aineiden sekä räjähtävi en materiaalien läheisyydessä.
- Älä käytä räjähdyksvaarallisessa ympäristössä.

### Terveydelle haitalliset höyryt

*Juottamisen aikana voi syntyä terveydelle haitallisia höyryjä.*

- Huolehdi riittävästä tuuletuksesta tai sopivasta kohdepositosta.*

## 1.2 Varoitustasot

### **VAROVAISUUS**

Varoitus vaaroista, jotka voivat johtaa vammoihin, jos turva ilisuuksohjeita ei noudateta.

### **ILMOITUS**

Varoitus vaaroista, jotka voivat johtaa esinevahinkoihin, jos ohjeita ei noudateta.

## 2 Kuvaus ja toiminta

### 2.1 Tuote

Tämä juotosasema on suunniteltu pehmeäjuotoskäyttöön. Sitä voidaan käyttää sähkö- ja elektroniikkakomponenttien juottamiseen painettuihin piirilevyihin ja moduuleihin ja juosten irrottamiseen, johdinkuvioiden ja kaapelinpäiden tinaamiseen tai kaapeliliitosten valmistamiseen.

### 2.2 Toimituksen sisältö

Digitaalinen juotosasema EP6, juotoskolvi juotoskärjellä ( $\varnothing$  1,6 mm), juotoskolvin pidin ja sienikoteloa, puhdistussieni, Käyttöohje

### 2.3 Tuotteen osat



Fig.61: Tuotteen osat

1 verkkopistoke

2 PÄÄLLE- / POIS PÄÄLTÄ -kytkin (laitteen takasivu)

3 LC-näyttö

5 juotoskolvin pidike

7 puhdistussieni

9 °C/°F-valintanäppäin

11 juotoskolvin liitäntähölkki

4 UP/DOWN-näppäin

6 juotoskolvi

8 kotelo

10 lämpötilan esivalintanäppäimet

12 varokkeenpidin

## 2.4 Tekniset tiedot

Tuotenumero	59865
Nimellisjännite	220-240 V~ @ 50 Hz
Lähtöteho	48 W maks.
Varoke	250 V F 1 A L   5 x 20 mm
Juotoslämpötila	150-450 °C / 302-842 °F
Ø Juotoskolin lämpöele-mentin käyttöikä	~ 500 h
<b>Mitat (L x S x K)</b> Juotosasema Juotoskolin pidike	120 x 104 x 137 mm 90 x 123 x 137 mm
Nettopaino	1984 g

Tab.21: Tekniset tiedot

## 3 Määräystenmukainen käyttö



Muu kuin luvuissa "Kuvaus ja toiminta" tai "Turvallisuusohjeet" kuvattu käyttö ei ole sallittu. Tätä tuotetta saa käyttää vain kui vissä sisätiloissa. Näiden määräysten ja turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä ja laiminlyönnistä voi seurata vaka via onnettomuuksia, henkilö- tai esinevahinkoja.

FI

## 4 Valmistelu

- Vertaile kaikkien käytettävien laitteiden teknisiä tietoja ja varmista niiden yhteensopivuus.
- Tarkasta, että toimituksen sisältö on täydellinen ja ehjä.
- Imetyt puhdistussieni täyteen puhdasta vettä ja valuta se hyvin ennen kuin laitataan sen takaisin sienialustalle.
- Tarkista, että pyälletyllä ruuvilla varustettu putkiholkki, jolla juotoskärki kiinnitetään, on kunnolla paikallaan. Katso kuva 62.

Katso myös luku 6.3 „Juotoskärjen paikalleen asettaminen tai vaihtaminen.“



Fig.62: juotoskoli

1 Pyälletyllä ruuvilla varustettu putkiholkki

## 5 Liitintä



### Kompastumisen tai putoamisen aiheuttama loukkaan tumisvaara

- Huolehdi, että liitäntäkaapeli asennetaan niin, että se ei ole kenenkään esteenä ja että se ei vahingoitu.
- Asenna tuote niin, että henkilöt tai esineet eivät voi loukkaantua tai vahingoittua putoamisen, kompastumisen tms. vuoksi.



### NOTERA

### Vääärän sijoituspaikan aiheuttamat esinevahingot

- Sijoitettava vain tasaiselle, liukumattomalle ja palamatto-malle alustalle.

1. Sijoita juotoskolvin pidike (5) juotosaseman viereen oikealle.
2. Aseta juotoskolvi (6) juotoskolvin pidikkeeseen.
3. Työnnä liitosjohto juotosaseman liittimeen (10).  
*Juotoskolvin pistokkeessa olevan uran tulee olla ylöspäin, kun työnnät sen liittimeen.*
4. Kiristä varmistusrengas kiertämällä sitä myötäpäivään.



Fig.63: Juotoskolvin liitintä

5. Työnnä verkkopistoke (1) maadoitettuun pistorasiaan, johon on esteetön ja helppo pääsy.



Fig.64: Verkkopistokkeen liitintä

## 6 Käyttö

### NOTERA

#### Esinevahingot

- Älä käytä juotosasemaa ilman siihen liitettyä juotoskolia. *Jos juotoskolia ei ole liitetty tai juotoskoli on viallinen, pääälle kytkeytystä juotosasemasta kuuluu varoitusääni, ja näytössä vilkuu „ERROR“ (virhe). Katso myös kuva 65.*
  - Älä käytä juotoskolia milloinkaan ilman juotoskärkeä. *Lämmitysellementti ja lämpötila-anturi voivat vahingoittua.*
  - Juotoskärjen säätämiseksi älä käytä juotosasemaa maksimisääädöllä (450 °C) pidempään kuin on tarpeen.
  - Käytä juostystön mukaan oikeaa juotoskärjen lämpötilaa. *Siten välitetään kylmät juotoskohdat ja liian suuret juotoskohtien lämpötilat. Ne voivat aiheuttaa juoksutteen palamisen ja siten epäpuhtaat ja epävarmat juotoskohdat sekä juottettavien rakenneosien vauroitumisen.*
- Oikea juotoslämpötila on saavutettu, kun tinajuote valuu juotoskärjessä.*
- Käytä juotosrasvaa ainoastaan karkeammissa töissä oksidien poistamiseksi juottettavista kohdista.

Näin estetään oksidin muodostuminen juottamisen aikana. *Juotosrasvaa käytettäessä jäämät on poistettava työskentelyn jälkeen esim. sprillä ja liinalla/harjalla. Muuten jäljelle jäändyt juotosrasva voi aiheuttaa oikosulun.*

### 6.1 Lämpötilan säätö

1. Kytke juotosasema päälle PÄÄLLE- / POIS PÄÄLTÄ -kytkimellä (2).
2. Aseta lämpötilayksiköksi °C tai °F painamalla °C/°F-vaihtajan näppäintä (9). Valittu yksikkö näkyy näytössä.
3. Aseta haluttu juotoslämpötila lämpötilan valintanäppäimillä „200 °C“, „300 °C“ ja „400 °C“ (10) ja „UP“- ja „DOWN“-näppäimillä.

*Esim. 300 °C: Kun näppäintä „300 °C“ on painettu, näytöön tulee valittu lämpötila „SET 300 °C“. Ylempi arvo oikealla kohdan „Temp“ vieressä nousee kohti arvoa 300 °C. Näytön oikealle puolelle ilmestyy „HEAT ON“ (kuumennus aktiivinen) ja „WAIT“ (odota). Katso kuva 65. Tämä sammuu, kun 300 °C on saavutettu ja kuumennus on päättynyt. Ilmoitus „WAIT“ ilmestyy näytöön aina, kun juotoskolin lämpötila nousee tai laskee enemmän kuin 10 °C (50 °F), ja juotosasema säättää lämpötilan takaisin asetettuun arvoon. Noin 10 °C (50 °F) vaihtelu asetetun lämpötila-arvon molemin puolin on normaalista.*

*+ UP- ja - DOWN-näppäimillä voit nostaa tai laskea lämpötilaa lyhyellä painalluksella 1 °C (2 °F) askelin tai pidempään painamalla 10 °C (18 °F) askelin.*




Fig.65: LC-näyttö

1 Esiasetettu lämpötila  
3 Näytettävä yksikkö °C/°F  
5 WAIT = odota

2 Juotoskärjen nykyinen lämpötila  
4 HEAT ON = kuumennus aktiivinen  
6 ERROR = virhe

*Seuraavassa taulukossa on ohjeita tavallisista juotoslämpötiloista:*

Käyttötarkoitus	(Ohje-)juotoslämpötila
Sulamispiste tinajuote	190 °C (standardin DIN EN 29453, S-Sn60Pb40 mukaan)
Normaalit juostystöt	270-300 °C
Teollisuuskäyttö	320-380 °C
Juotoksen irrottaminen pienet juotoskohdat suuret juotoskohdat	315 °C 400 °C


Tab.22: Tavalliset juotoslämpötilat

## 6.2 Juotoskärjen ensimmäinen käyttökerta

*Juotoskärki on tinattava ennen ensimmäistä käyttökertaa.*

1. Kun tinajuotteen sulamislämpötila on saavutettu, laita sitä hieman juotoskärkeen.
2. Anna juostostilan sulaa tasaiseksi, ohueksi kalvoksi. Sen tulee ympäröidä koko juotoskärki.

## 6.3 Juotoskärjen paikalleen asettaminen tai vaihtaminen



### Kuumien pintojen aiheuttama loukkaantumisvaara

- Anna juotoskolvin jäähytä aina käytön jälkeen ensin huoneenlämpöön ennen kuin kosket juotoskärkeä ja lämmitysyksikköä.

- Avaa pyälletty ruuvi.
- Ota putkiholkki pois.
- Vedä juotoskärki varovasti lämmitysyksiköstä.
- Työnnä uusi tai puhdistettu juotoskärki jälleen varovasti, kevyesti kiertäväällä liikkeellä lämmitysyksikön vasteeseen saakka.
- Kiristä putkiholkki takaisin pyälletyn ruuvin avulla käsin lämmitysyksikköön. Älä käytä tähän työkalua!




Fig.66: Juotoskärjen paikalleen asettaminen tai vaihtaminen

1 Lämmitysyksikkö  
3 Pyälletyllä ruuvilla varustettu putkiholkki

2 Juotoskärki

FI

## 6.4 Juotoskärjen puhdistaminen

### NOTERA

#### Esinevahingot

- Pidä juotoskärki aina sinkittynä, jotta se säilyy käyttökelpoina pidempään.
- Vaihda kuluneet tai palaneet juotoskärjet ajoissa, jotta laite säilyttää täyden suorituskyvynsä.

- Irrota juotoskärki luvun 6.3 ohjeiden mukaisesti, kun se ei enää vastaanota juotetta hyvin.
- Puhdista kärki hienolla hiomapaperilla (raekoko 600–800) huolellisesti oksidijäämistä.
- Asenna juotoskärki takaisin lämmitysyksikköön luvun 6.3 ohjeiden mukaisesti.
- Tinaa juotoskärki uudelleen.

5. Ota sitä varten hieman juotoslankaa, jossa on juoksutteen sydäntä, kierrä se kylmän kärjen ympärille ja kuumenna kärki.

*Hartsin käytämisestä lisäksi on paljon apua.*

## 6.5 Kytkeminen pois päältä

1. Lopetettuasi juostostyöt anna kärkeen valua hieman juotetta. *Se suojaa ruostumiselta, kun juotoskärki ei ole käytössä.*  
*Ylimääriäinen juote voidaan pyyhkiä seuraavan kuumentamisen jälkeen vedellä kasteltuun puhdistussiineen.*
2. Aseta juotoskolvia sille tarkoitettuun pitimeen.
3. Kytke juotosasema pois päältä PÄÄLLE- / POIS PÄÄLTÄ -kytkimellä.
4. Anna juotoskolin ja laitteen jäähytä ennen sen säilytykseen laittamista.  
*Juotosasema muistaa myös virrankatkaisun jälkeen viimeksi asetetun tai esivalitun lämpötilan.*

## 6.6 Varokkeen vaihtaminen

### NOTERA

#### Esinevahingot

- Älä missään tapauksessa ohikytke viallista varoketta.
- Korvaa varoke vain toisella saman tyypin varokkeella. Katso luku 2.4 „Tekniset tiedot“.

1. Irrota verkkopistoke maadoitetusta pistorasiasta.
2. Irrota laitteen takasivulla oleva varokkeen pidike sopivalla ruuvitallalla kiertämällä vastapäivään.
3. Vaihda viallinen varoke ehjään.
4. Kierrä varokkeen pidike myötäpäivään takaisin kiinni.

## 7 Huolto, kunnossapito, varastointi ja kuljetus

### NOTERA

#### Esinevahingot

- Irrota verkkopistoke seinästä aina ennen puhdistusta ja anna laitteen jäähytä täysin ennen sen puhdistusta tai varastointia.
- Käytä laitteen puhdistamiseen vain pölysvellintä ja kevyesti kostutettua liinaa.
- Vältä painamasta LC-näytöä liian voimakkaasti.
- Annalaitteen kuivuukokonaan seuraavaan käyttökertaan asti.
- Älä käytä pesuaineita tai kemikaaleja.
- Varastoii viileässä ja kuivassa.
- Jos tuote on pitkään käytämättä, säilytä sitä lasten ulottu mottomissa sekä kuivassa ja pölyltä suojudussa ympäri stössä.

- Säilytä alkuperäinen pakaus ja käytä sitä kuljetusta varten.
- Vältettävä äärimmäistä kuormitusta, kuten kuumuutta ja kylmyyttä, märkyyttä ja suoraa auringonsäteilyä, mikroaaltoja sekä värähelyä ja mekaanista puristusta.

## 8 Vastuuohuomautus



- Pidätämme oikeuden painovirheisiin ja tuotteen, pakauksen tai tuotetta koskevien asiakirjojen muutoksiin.
- Ota huomioon takuuehtomme. Voit pyytää ne ajantasaisessa muodossa mainittujen yhteystietojen kautta.

## 9 Hävittämisojjeet



WEEE-direktiivin mukaan sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Elektroniset osat on eroteltava kierrätystä tai hävitystä varten, koska niiden myrkyllisillä ja vaarallisilla osilla voi olla pysyviä vahingollisia vaikutuksia ympäristölle, jos niitä ei hävitetä oikein.

Sähkö- ja elektroniikkalaitelain (ElektroG) mukaan, sinä olet kuluttajana vastuussa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden palauttamisesta veloituksetta sen käyttöön lopussa valmistajalla, ostopaikkaan tai erityiseen kierrätyspisteeseen. Hävittämisen yksityiskohdista on säädetty eri alueilla asianmukaisissa laeissa. Symboli tuotteessa, käyttöoppaassa ja/tai pakauksessa viittaa näihin lakeihin. Tällainen elektroniikkajätteen erottelu, kierräys ja hävittäminen auttaa merkittävästi ympäristöömme suojelemisessa.

WEEE-numero: 82898622

FI

## 10 EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus



CE-merkintä, Goobay®, Wentronic GmbH:n rekisteröity tuotemerkki, ilmoittaa, että tuote on EU:n perusvaatimusten ja ohjeiden mukainen.

# MANUAL DE UTILIZARE

## Conținut

1	Indicații de siguranță .....	112
1.1	Informații generale .....	112
1.2	Niveluri de avertizare .....	113
2	Descriere și funcții .....	113
2.1	Produsul .....	113
2.2	Pachetul de livrare .....	113
2.3	Părțile componente ale produsului .....	113
2.4	Date tehnice .....	114
3	Utilizare conformă prevederilor .....	114
4	Pregătire .....	114
5	Conectare .....	115
6	Operare .....	116
6.1	Reglarea temperaturii .....	116
6.2	Prima utilizare a vârfului de lipire .....	117
6.3	Introducerea sau înlocuirea vârfului de lipire .....	118
6.4	Curățarea vârfului de lipire .....	118
6.5	Oprirea .....	119
6.6	Schimbarea siguranței .....	119
7	Întreținere, îngrijire, depozitare și transport .....	119
8	Declinarea responsabilității .....	120
9	Indicații privind eliminarea .....	120
10	Declarație de conformitate UE .....	120

# 1 Indicații de siguranță

## 1.1 Informații generale

- Înainte de folosire, citiți manualul de utilizare complet și cu atenție.

*Manualul de utilizare este parte componentă a produsului și conține indicații importante privind utilizarea corectă.*

- Păstrați manualul de utilizare.

*Manualul de utilizare este parte componentă a produsului și conține indicații importante privind utilizarea corectă.*

### Pericol de electrocutare



- În caz de pericol, după folosire și în caz de furtună, scoateți stecărul direct de la carcasa!
- Nu deschideți carcasa.
- Nu modificați produsul și accesoriile.
- Nu scurtcircuitează racordurile și circuitele.
- Käytä tuotetta, tuotteen osia ja tarvikkeita vain, kun ne ovat moitteettomassa kunnossa.

*Nu este permisă punerea în funcțiune a unui dispozitiv defect, acesta trebuie să fie deconectat imediat de la rețea și trebuie să vă asigurați că nu va fi utilizat accidental din nou.*

- Dacă aveți întrebări, dacă apar defecte, deteriorări mecanice, avarii și alte probleme ce nu se pot elimina folo sind documentația asociată, adresați-vă comerciantului sau producătorului.
- Evitați contactul cu suprafețe împământate.

### Informații despre grupurile ţintă

*Nu este adecvat pentru copii și persoane cu dizabilități fizice și/ sau psihice.*

- Asigurați-vă că ambalajul, piesele mici și materialul izolant nu sunt utilizate accidental.
- Nu lăsați dispozitivul pornit atunci când este nesupravegheat.
- Protejați-vă ochii și corpul împotriva picăturilor de aliaj de lipit, purtând echipament de protecție adecvat.
- Nu utilizați dispozitivul pentru a încălzi lichide sau materiale plastice.

### Suprafețe fierbinte



*În timpul funcționării, vârful de lipire poate ajunge la temperaturi ≥ 400°C (752°F)!*

- Nu atingeți dispozitivul în timpul utilizării și nici imediat după utilizare.
- După utilizare, așezați întotdeauna ciocanul de lipit în suportul prevăzut.

### Pericol de explozie



- Evitați apropierea de suprafețe și substanțe inflamabile și materiale explozive.
- Nu lucrați în mediu cu pericol de explozie.

### Vapori periculoși pentru sănătate

*În timpul procesului de lipire se pot produce vapori periculoși pentru sănătate.*

- Asigurați o ventilare suficientă sau o evacuare adecvată.

## 1.2 Niveluri de avertizare

### ▲ PRECAUȚIE

Avertisment de pericole ce, în caz de nerespectare a indicațiilor de siguranță, pot duce la răniri.

### ATENȚIE

Avertisment de pericole ce, în caz de nerespectare a indicațiilor, pot duce la daune materiale.

## 2 Descriere și funcții

### 2.1 Produsul

Această stație de lipit este proiectată pentru lipirea cu aliaje moi. Ea se poate utiliza la lipirea și dezlipirea componentelor electrice și electronice din cadrul unor circuite și module imprimate, pentru cositorirea elementelor conductoare și a capetelor de cablu sau pentru realizarea conexiunilor prin cablu.

### 2.2 Pachetul de livrare

Stație de lipit digitală EP6, ciocan de lipit cu vârf de lipire ( $\varnothing$  1,6 mm), suport pentru ciocan de lipit cu suport de burete, burete de curățare, manual de utilizare.

### 2.3 Părțile componente ale produsului



Fig.67: Părțile componente ale produsului

1 Stecări

2 Buton PORNIRE/OPRIRE (pe partea din spate)

3 Afisaj LCD

5 Suport ciocan de lipit

7 Burete de curățare

9 Buton de selectare °C/°F

11 Mufă de conectare pistol de lipit

4 Buton UP/DOWN

6 Ciocan de lipit

8 Carcasă

10 Butoane preselectare temperatură

12 Suport siguranțe

## 2.4 Date tehnice

<b>Număr articol</b>	<b>59865</b>
Tensiune nominală	220-240 V~ @ 50 Hz
Putere de ieșire	48 W max.
Siguranță	250 V F 1 A L   5 x 20 mm
Temperatură de lipire	150-450 °C / 302-842 °F
Ø Durata de viață a elementului de încălzire în ciocanul de lipit	~ 500 h
<b>Dimensiuni (l x a x i)</b>	
Stație de lipit	120 x 104 x 137 mm
Suport ciocan de lipit	90 x 123 x 137 mm
Greutate netă	1984 g

Tab.23: Date tehnice

## 3 Utilizare conformă prevederilor



Nu este permisă o altă utilizare decât cea descrisă în capitolul „Descriere și funcții” respectiv „Indicații de siguranță”. Prezentul produs se poate folosi doar în încăperi interioare uscate. Nerespectarea acestor prevederi și a indicațiilor de siguranță poate duce la accidente grave, rănirea persoanelor și daune materiale.

## 4 Pregătire

- Comparați datele tehnice ale tuturor dispozitivelor de utilizat și asigurați-vă de compatibilitatea lor.
- Verificați dacă pachetul de livrare este complet și intact.
- Lăsați buretele de curățare să absoarbă apă curată până se umple și apoi stoarceți-l bine, înainte de a-l așeza din nou pe suportul său.
- Verificați poziția manșonului tubular cu șurub cu cap moletat, ce se folosește pentru fixarea vârfului de lipire. Consultați fig. 68.

*Consultați și capitolul 6.3 „Introducerea sau înlocuirea vârfului de lipire”*



Fig.68: Ciocan de lipit

1 Manșon tubular cu șurub cu cap moletat

## 5 Conectare

### **▲ PRECAUȚIE**



#### **Pericol de rănire prin împiedicare și cădere**

- Cablul de conectare trebuie astfel pozat, încât să nu deran jeze pe nimeni și să nu fie deteriorat.
- Instalați produsul în aşa fel încât să nu fie rănite persoane sau să se producă daune materiale, de exemplu asociate cu căderea, împiedicarea sau altele asemenea.

### **ATENȚIE**

#### **Daune materiale provocate de poziționarea incorectă**

- Poziționați dispozitivul doar pe o suprafață plană, antiderapantă și ignifugă.

1. Poziționați suportul ciocanului de lipit (5) în dreapta, lângă stația de lipit.
2. Puneti ciocanul de lipit (6) în suportul ciocanului de lipit.
3. Introduceți cablul de conectare în bucșa de conectare (10) a stației de lipit.  
*Decupajul ștecărului ciocanului de lipit trebuie să fie îndreptat în sus atunci când îl introduceți în bucșa de conectare.*
4. Rotiți inelul de siguranță în sensul acelor de ceasornic până se fixează.



Fig.69: Conectarea ciocanului de lipit

5. Introduceți ștecărul de rețea (1) într-o priză cu împământare ușor accesibilă.




Fig.70: Conectarea ștecărului

## 6 Operare

### ATENȚIE

#### Daune materiale

- Nu folosiți niciodată stația de lipit fără ca ciocanul de lipit să fie conectat.

*Dacă ciocanul de lipit nu este conectat sau dacă este defect, se audă un sunet de avertizare când stația de lipit este pornită și pe afișaj apare intermitent mesajul „ERROR”. Consultați și fig. 71.*

- Nu utilizați niciodată ciocanul de lipit fără vârful de lipire. Se pot deteriora elementul de încălzire și senzorul de temperatură.

- Nu utilizați stația de lipire la setarea maximă (450°C) mai mult decât este necesar, pentru a proteja vârful de lipire.
- Utilizați o temperatură a vârfului de lipire adaptată operațiunii de lipire respective.

*Se vor evita astfel punctele de lipire reci și temperaturile prea ridicate de lipire. Acestea pot duce la arderea fluxului de lipire și astfel la puncte de lipire murdare și nesigure, iar apoi la deteriorarea componentelor care urmează să fie lipite.*

*Temperatura corectă de lipire este atinsă atunci când aliajul de lipit curge pe vârful de lipire.*

- Utilizați pastă decapantă doar la lucrările mai grosiere pentru a îndepărta oxizi din punctele care urmează să fie lipite.

*Se evită astfel formarea de oxizi în timpul lipirii.*

*Dacă se utilizează pastă decapantă, resturile se vor îndepărta după lucru, de exemplu cu alcool etilic și o lavetă/perie. Altfel, pasta decapantă rămasă ar putea cauza un scurtcircuit.*

RO

## 6.1 Reglarea temperaturii

- Porniți stația de lipit de la butonul de PORNIRE/OPRIRE (2).
- Apăsați pe butonul de selectare °C/°F (9) pentru a schimba unitatea de măsură a temperaturii de la °C la °F sau invers. Unitatea de măsură selectată este indicată pe afișaj.
- Reglați temperatura de lipire dorită cu ajutorul tastelor de preselectare a temperaturii „200°C”, „300°C” și „400°C” (10) și a butoanelor „UP” și „DOWN”.

*De ex. 300°C: După apăsarea tastei „300°C”, apare pe afișaj temperatura selectată „SET 300°C”.*

*Valoarea din dreapta sus de lângă „Temp” crește în direcția 300°C. Pe partea din dreapta a afișajului apare „HEAT ON” - încălzire activă - și „WAIT” - așteptare -. Consultați fig. 71. Acesta se stinge când s-a atins temperatura de 300°C și procesul de încălzire a fost finalizat. Indicația „WAIT” apare pe afișaj întotdeauna când temperatura ciocanului de lipit crește sau scade cu mai mult de 10°C/50°F și stația de lipit ajustează din nou temperatura la valoarea setată. O variație de cca 10°C/50°F de la temperatura setată este normală.*

Cu ajutorul butoanelor „+ UP” și „- DOWN” puteți crește sau reduce temperatură prin apăsarea scurtă a butoanelor, cu câte 1°C sau 2°F sau în pași de 10°C și respectiv 18°F prin apăsarea lungă a butoanelor.



Fig.71: Afisaj LCD

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1 Temperatură presetată                    | 4 HEAT ON = încălzire activă |
| 2 Temperatura curentă a vârfului de lipire | 6 ERROR = eroare             |
| 3 Afisarea unității °C/°F                  |                              |
| 5 WAIT = așteptare                         |                              |

*Tabelul de mai jos oferă indicații cu privire la temperaturile de lipire des folosite:*

Utilizare	Temperatură (nominală) de lipire
Punct de topire aliaj de lipit	190 °C (conform DIN EN 29453, S-Sn60Pb40)
Lucrări normale de lipire	270-300 °C
Utilizare industrială	320-380 °C
Dezlipire zone mici de lipire zone mari de lipire	315 °C 400 °C

Tab.24: Temperaturi de lipire des folosite

## 6.2

## Prima utilizare a vârfului de lipire

Vârful de lipire trebuie cositorit înainte de prima utilizare.

1. Puneti în acest scop o cantitate mică de aliaj de lipit pe vârf, când s-a atins temperatura de topire.
2. Lăsați aliajul de lipit să curgă sub forma unei pelicule subțiri și uniforme. Aceasta trebuie să acopere tot vârful de lipire.

## 6.3 Introducerea sau înlocuirea vârfului de lipire

### **! PRECAUȚIE**



- Pericol de rănire din cauza suprafețelor fierbinți**
- După utilizare, lăsați întotdeauna ciocanul de lipit să se răcească la temperatură camerei înainte de a atinge vârful de lipire și elementul de încălzire.

- Desfaceți șurubul cu cap moletat.
- Scoateți manșonul tubular.
- Trageți vârful de lipire cu grijă de pe elementul de încălzire.
- Introduceți la loc cu atenție vârful de lipire nou sau vârful curățat, cu o mișcare de rotație ușoară, până la opritorul de pe elementul de încălzire.
- Însurubați din nou cu mâna manșonul tubular cu șurubul cu cap moletat pe elementul de încălzire. Nu utilizați scule în acest scop!




Fig.72: Introducerea sau înlocuirea vârfului de lipire

1 Element de încălzire

2 Vârf de lipire

3 Manșon tubular cu șurub cu cap moletat

## 6.4 Curățarea vârfului de lipire

RO

### **ATENȚIE**

#### **Daune materiale**

- Pentru o durată de viață mai mare, păstrați vârful de lipire întotdeauna cositorit.
- Schimbați la timp vârfurile de lipire uzate sau arse, astfel încât dispozitivul să își păstreze întreaga sa performanță.

- Atunci când aliajul de lipit nu se mai prinde, demontați vârful de lipire aşa cum este descris în capitolul 6.3.
- Curățați temeinic vârful de resturi de oxid cu hârtie abrazivă fină (cu granulație de 600 - 800).
- Montați din nou vârful de lipire pe elementul de încălzire, aşa cum este descris în capitolul 6.3.
- Aplicați din nou cositor pe vârful de lipire.
- Luati puțin fir de fludor cu centru din flux, înfășurați-l în jurul vârfului rece și apoi încălziți-l.

Utilizarea suplimentară de colofoniu ajută mult.

## 6.5 Oprirea

1. După finalizarea lipirii, lăsați puțin aliaj să curgă pe vârf. Acest lucru protejează împotriva coroziunii în caz de neutilizare. Aliajul în exces se poate șterge la următoarea încălzire, cu buretele de curățare îmbibat cu apă.
2. Așezați ciocanul de lipit în suportul său.
3. Opriti stația de lipit de la butonul de PORNIRE/OPRIRE.
4. Înainte de a depozita dispozitivul, lăsați ciocanul de lipit și dispozitivul să se răcească.  
*După oprire, stația de lipit memorează ultima temperatură setată sau preselectată.*

## 6.6 Schimbarea siguranței

### ATENȚIE

#### Daune materiale

- O siguranță defectă nu trebuie niciodată șuntată.
- Pentru înlocuire utilizați doar o siguranță de același tip. Consultați în acest scop capitolul 2.4 „Date tehnice”.

1. Scoateți ștecărul din priză.
2. Desurubați suportul de siguranțe de pe partea din spate a dispozitivului cu o șurubelnită adevarată, în sens antiorar.
3. Înlăturați siguranța defectă cu una intactă.
4. Însurubați la loc panoul de siguranță în sens orar.

## 7 Întreținere, îngrijire, depozitare și transport

RO

### ATENȚIE

#### Daune materiale

- Înainte de orice operațiune de curățare scoateți ștecărul din priză și lăsați dispozitivul să se răcească complet înainte de curățare sau depozitare.
- Pentru curățarea dispozitivului folosiți doar o pensulă pentru praf și o lavetă umedă ușor.
- Evitați apăsarea prea puternică pe afișajul LCD.
- Lăsați dispozitivul să se usuce complet până la următoarea utilizare.
- Nu folosiți detergenți și substanțe chimice.
- Depozitați într-un loc răcoros și uscat.
- În caz de neutilizare îndelungată, depozitați produsul într-un loc inaccesibil copilor, într-un mediu uscat și fără praf.
- Păstrați ambalajul original pentru transport și folosiți-l.
- Evitați solicitările extreme precum căldura și frigul, umezeala și expunerea directă la soare, microundele și vibrațiile, precum și presiunea mecanică.

## 8 §

## Declinarea responsabilității

- Pot apărea erori de tipar și modificări la produs, ambalaj sau documentația produsului.
- Respectați condițiile noastre de garanție. Le puteți solicita în forma actuală folosind datele de contact menționate mai jos.

## 9

## Indicații privind eliminarea



WEEE Direktifine göre, elektrikli ve elektronik cihazlar normal çöplerle birlikte atılamaz. Elektrikli aksamlar, toksik ve tehlikeli parçalarının doğru şekilde imha edilmemesi halinde çevre üzere rinde sürekli ir hasar veren etkiye sahip olacağı için geri dönüşüm veya imha için ayrılmalıdır.

Elektrikli veya Elektronik Donanım Yasasına (ElektroG) göre, sizden, tüketici olarak, kullanım ömrlerinin dolmasından sonra, ücretsiz olarak üretiçiye, satın diğiniz yere veya özel olarak kurulan toplama merkezlerine geri göndermeniz istenmektedir. İmha bilgileri ilgili federal devlet yasalarında düzenlenmektedir. Ürün sembolü, kullanım kılavuzu ve/veya ambalaj bu hükümlere atıfta bulunur. Atık donanımı ayırma, geri dönüşüm ve imha tipi çevremizin korunmasına önemli katkıda bulunmaktadır.

WEEE no: 82898622

## 10

## Declarație de conformitate UE



Prin marcajul CE, Goobay®, o marcă înregistrată a Wentronic GmbH, declară că produsul îndeplinește condițiile fundamentale și directivele prevederilor europene.

RO

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	Υποδείξεις ασφαλείας .....	122
	1.1     Γενικά .....	122
	1.2     Προειδοποιητικά επίπεδα .....	123
2	Περιγραφή και λειτουργία .....	123
	2.1     Προϊόν .....	123
	2.2     Περιεχόμενα συσκευασίας .....	123
	2.3     Τμήματα προϊόντος .....	123
	2.4     Τεχνικά χαρακτηριστικά .....	124
3	Προβλεπόμενη χρήση .....	124
4	Προετοιμασία .....	124
5	Σύνδεση .....	125
6	Χειρισμός .....	126
	6.1     Ρύθμιση της θερμοκρασίας .....	126
	6.2     Πρώτη χρήση της μύτης συγκόλλησης .....	128
	6.3     Τοποθέτηση ή αλλαγή μύτης συγκόλλησης .....	128
	6.4     Καθαρισμός μύτης συγκόλλησης .....	128
	6.5     Απενεργοποίηση .....	129
	6.6     Αντικατάσταση ασφάλειας .....	129
7	Συντήρηση, φροντίδα, αποθήκευση κα μεταφορά .....	129
8	Γνωστοποίηση ευθύνης .....	130
9	Υποδείξεις απόρριψης .....	130
10	Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ .....	130

# 1 Υποδείξεις ασφαλείας

## 1.1 Γενικά

- Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών, πριν προχωρήσετε στη χρήση.

Το εγχειρίδιο οδηγιών αποτελεί μέρος του προϊόντος και περιέχει σημαντικές υποδείξεις για τη σωστή χρήση.

- Φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών.

Το εγχειρίδιο οδηγιών πρέπει να είναι διαθέσιμο σε περίπτωση αμφιβολιών και κατά τη μεταβίβαση του προϊόντος.

### Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας



- Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μετά τη χρήση και σε περίπτωση καταιγίδας, πιάστε το περίβλημα του φις για να το βγάλετε από την πρίζα!
- Μην ανοίγετε το περίβλημα.
- Μην κάνετε μετατροπές στο προϊόν και τα αξεσουάρ.
- Μη βραχυκυκλώνετε τις συνδέσεις και τα κυκλώματα.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν, μέρη του προϊόντος και αξεσουάρ μόνο εφόσον είναι σε άριστη κατάσταση.

Μια ελαττωματική συσκευή δεν πρέπει να τίθεται σε λειτουργία, αλλά πρέπει να αποσυνδέεται αμέσως από το ηλεκτρικό δίκτυο και να ασφαλίζεται έναντι ακούσιας περαιτέρω χρήσης.

- Αν έχετε ερωτήσεις ή αν αντιμετωπίζετε βλάβες, μηχανικές ζημιές, δυσλειτουργίες και άλλα προβλήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν με τη βοήθεια της συνοδευτικής τεκμηρίωσης, απευθυνθείτε στον έμπορο ή στον κατασκευαστή.
- Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες.

### Πληροφορίες για το κοινό στο οποίο απευθύνεται

Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά και άτομα με περιορισμένες σωματικές και/ή ψυχικές ικανότητες.

- Ασφαλίστε τη συσκευασία, τα μικρά μέρη και το μονωτικό υλικό έναντι ακούσιας χρήσης.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επιτήρηση.
- Προστατέψτε τα μάτια και το σώμα σας από πιτασιλίες υλικού συγκόλλησης με κατάλληλη ενδυμασία εργασίας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τη θέρμανση υγρών ή πλαστικών.

### Καυτές επιφάνειες

Η μύτη συγκόλλησης μπορεί να φτάσει θερμοκρασίες  $\geq 400^{\circ}\text{C}$  ( $752^{\circ}\text{F}$ ) κατά τη λειτουργία!

- Μην την αγγίζετε κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη χρήση.
- Μετά τη χρήση τοποθετείτε πάντα το κολλητήρι στην παρεχόμενη βάση.



### Κίνδυνος έκρηξης

- Αποφεύγετε τη γειτνίαση με εύφλεκτες επιφάνειες, υφάσματα και εκρηκτικά υλικά.
- Να μην τίθεται σε λειτουργία σε εκρήξιμο περιβάλλον.



### Επιβλαβείς ατμοί

Κατά τη συγκόλληση μπορεί να σχηματιστούν επιβλαβείς ατμοί.

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός ή κατάλληλο σύστημα αναρρόφησης.

## 1.2 Προειδοποιητικά επίπτεδα

### ▲ ΠΡΟΣΟΧΗ

Προειδοποίηση για κινδύνους οι οποίοι, σε περίπτωση μη τήρησης των υποδείξεων ασφαλείας, ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό.

### ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Προειδοποίηση για κινδύνους οι οποίοι, σε περίπτωση μη τήρησης των υποδείξεων, ενδέχεται να προκαλέσουν υλικές ζημιές.

## 2 Περιγραφή και λειτουργία

### 2.1 Προϊόν

Αυτός ο σταθμός συγκόλλησης έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές συγκόλλησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συγκόλληση και την αποκόλληση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων σε τυπωμένα κυκλώματα και μονάδες, για την επικασσιτέρωση τυπωμένων αγωγών και άκρων καλωδίων ή για τη σύνδεση καλωδίων.

### 2.2 Περιεχόμενα στην παράδοση

Ψηφιακός σταθμός συγκόλλησης EP6, κολλητήρι με μύτη συγκόλλησης (Ø 1,6 mm), στήριγμα κολλητηριού με υποδοχή σφουγγαριού, σφουγγάρι καθαρισμού, οδηγίες λειτουργίας

### 2.3 Τμήματα προϊόντος



Fig.73: Τμήματα προϊόντος

1 Φίς τροφοδοσίας

3 Οθόνη LC

5 Στήριγμα κολλητηριού

7 Σφουγγάρι καθαρισμού

9 Διακόπτης επιλογής °C/F

11 Υποδοχή σύνδεσης κολλητηριού

12 Θήκη ασφαλειών

2 Διακόπτης ON/OFF (πίσω πλευρά)

4 Κουμπιά UP/DOWN

6 Κολλητήρι

8 Περίβλημα

10 Πλήκτρα προεπιλογής θερμοκρασίας

## 2.4 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κωδικός είδους	59865
Ονομαστική τάση	220-240 V~ @ 50 Hz
Ισχύς εξόδου	48 W max.
Ασφάλεια	250 V F 1 A L   5 x 20 mm
Θερμοκρασία συγκόλλησης	150-450 °C / 302-842 °F
Ø Διάρκεια ζωής θερμαντικού στοιχείου στο κολλητήρι	~ 500 h
Διαστάσεις (Π x Β x Υ) Σταθμός συγκόλλησης Στήριγμα κολλητηριού	120 x 104 x 137 mm 90 x 123 x 137 mm
Καθαρό βάρος	1984 g

Tab.25: Τεχνικά χαρακτηριστικά

## 3 Προβλεπόμενη χρήση



Δεν επιτρέπεται άλλη χρήση πέραν αυτής που περιγράφεται στην παράγραφο «Περιγραφή και λειτουργία» ή στις «Υποδείξεις ασφαλείας». Η χρήση αυτού του προϊόντος επιτρέπεται μόνο σε στεγνούς εσωτερικούς χώρους. Αν δεν ληφθούν υπόψη ή δεν τηρηθούν οι εν λόγω διατάξεις και οι υποδείξεις ασφαλείας, ενδέχεται να προκληθούν σοβαρά ατυχήματα, τραυματισμοί και υλικές ζημιές.

## 4 Προετοιμασία

- Συγκρίνετε τα τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των συσκευών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και διασφαλίστε τη.
- Εμποτίστε το σφουγγάρι καθαρισμού με καθαρό νερό και αποστραγγίστε το καλά πριν το τοποθετήσετε ξανά στην υποδοχή σφουγγαριού.
- Ελέγχετε τη σωστή τοποθέτηση της σωληνοειδούς υποδοχής με την κοχλιωτή βίδα, η οποία χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση της μύτης συγκόλλησης. Δείτε εικόνα 74.

Δείτε επίσης το κεφάλαιο 6.3 «Εισαγωγή ή αντικατάσταση μύτης συγκόλλησης»



Fig.74: Κολλητήρι

1 Σωληνοειδής υποδοχή με κοχλιωτή βίδα

## 5 Σύνδεση

### ▲ ΠΡΟΣΟΧΗ



#### Κίνδυνος τραυματισμού από σκόνταμμα και πέσιμο

- Προσέξτε ώστε το καλώδιο σύνδεσης να δρομολογείται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην εμποδίζει κανέναν ούτε να υφίσταται ζημιά.
- Εγκαταστήστε το προϊόν έτσι ώστε να μην υφίσταται κίνδυνος τραυματισμού ή πρόκλησης βλάβης, π.χ. λόγω πτώσης ή παρόμοιας αιτίας.

### ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

#### Κίνδυνος βλάβης λόγω εσφαλμένης τοποθέτησης

- Τοποθετείτε μόνο σε επίπεδες, αντιολισθητικές και πυρίμαχες επιφάνειες.

1. Τοποθετήστε τη βάση του κολλητηριού (5) στα δεξιά του σταθμού συγκόλλησης.
2. Τοποθετήστε το κολλητήρι (6) στη βάση.
3. Τοποθετήστε το καλώδιο σύνδεσης στην υποδοχή σύνδεσης (10) του σταθμού συγκόλλησης.  
*Η εγκοπή στο φίς του κολλητηριού πρέπει να είναι στραμμένη προς τα πάνω κατά την τοποθέτησή του στην υποδοχή.*
4. Σφίξτε το δακτύλιο ασφάλισης δεξιόστροφα.



Fig.75: Σύνδεση κολλητηριού

5. Εισαγάγετε το βύσμα (1) σε μια ελεύθερη και εύκολα προσβάσιμη πρίζα.



Fig.76: Σύνδεση βύσματος

## 6 Χειρισμός

### ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

- Μην χρησιμοποιείτε τον σταθμό συγκόλλησης χωρίς να συνδέσετε το κολλητήρι.

Εάν δεν έχει συνδεθεί κολλητήρι ή αν το κολλητήρι είναι ελαττωματικό, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος όταν ενεργοποιείται ο σταθμός συγκόλλησης και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος «*ERROR*». Δείτε επίσης την εικόνα 77.

- Μην χρησιμοποιείτε το κολλητήρι χωρίς τη μύτη συγκόλλησης.

**Το θερμαντικό στοιχείο και ο αισθητήρας θερμοκρασίας ενδέχεται να καταστραφούν:**

- Μην χρησιμοποιείτε τον σταθμό συγκόλλησης στη μέγιστη ρύθμιση ( $450^{\circ}\text{C}$ ) περισσότερο από όσο χρειάζεται για να προστατεψετε την άκρη συγκόλλησης.
- Χρησιμοποιήστε τη σωστή θερμοκρασία ανάλογα με την εργασία συγκόλλησης.

Αυτό αποτρέπει τις ψυχρές κολλήσεις και τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα σημεία συγκόλλησης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην καύση του μέσου συγκόλλησης και συνεπώς σε μη καθαρά και μη ασφαλή σημεία συγκόλλησης, καθώς και ζημιά στα εξαρτήματα που πρόκειται να συγκολληθούν.

Η σωστή θερμοκρασία συγκόλλησης επιτυγχάνεται όταν ο κασσίτερος ρέει πάνω στη μύτη συγκόλλησης.

- Χρησιμοποιείτε γράσο συγκόλλησης μόνο όταν κάνετε χονδροειδείς εργασίες για την αποφυγή οξειδίων στα σημεία που πρόκειται να συγκολληθούν.

Με αυτόν τον τρόπο εμποδίζεται ο σχηματισμός οξειδίων κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης.

Κατά τη χρήση γράσου συγκόλλησης, τυχόν υπολείμματα θα πρέπει να απομακρύνονται μετά την εργασία, για παράδειγμα, με αλκοόλη σε πανί/βούρτσα. Διαφορετικά, τα υπολείμματα γράσου συγκόλλησης μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύλωμα.

EL

### 6.1 Ρύθμιση της θερμοκρασίας

1. Ενεργοποιήστε τον σταθμό συγκόλλησης χρησιμοποιώντας τον διακόπτη ON/OFF (2).
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογής  $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$  (9) για να ρυθμίσετε τη μονάδα θερμοκρασίας από  $^{\circ}\text{C}$  σε  $^{\circ}\text{F}$  ή το αντίστροφο.
3. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία συγκόλλησης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά επιλογής θερμοκρασίας « $200^{\circ}\text{C}$ », « $300^{\circ}\text{C}$ » και « $400^{\circ}\text{C}$ » (10) και τα πλήκτρα «UP» και «DOWN».

π.χ.  $300^{\circ}\text{C}$ : Αφού πάτησετε το πλήκτρο « $300^{\circ}\text{C}$ », στην οθόνη εμφανίζεται η επιλεγμένη θερμοκρασία «SET  $300^{\circ}\text{C}$ ». Η ανώτερη τιμή στα δεξιά της ένδειξης «Temp» ανεβαίνει στους  $300^{\circ}\text{C}$ . Στη δεξιά πλευρά της οθόνης εμφανίζονται οι ενδείξεις «HEAT ON» (προθέρμανση) και «WAIT» (αναμονή).

Δείτε εικόνα 77. Αυτές οι ενδείξεις σβήνουν όταν επιτευχθεί θερμοκρασία 300 °C. Η ένδειξη «WAIT» εμφανίζεται ξανά στην οθόνη όταν η θερμοκρασία του κολλητηριού ανεβαίνει ή πέφτει περισσότερο από 10°C/50°F και ο σταθμός συγκόλλησης αναπροσαρμόζει τη θερμοκρασία στην καθορισμένη τιμή. Η διακύμανση κατά περίπου 10°C/50°F από την καθορισμένη τιμή θερμοκρασίας είναι φυσιολογική. Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία σε βήματα του 1°C ή 2°F πιέζοντας σπιγματιά τα πλήκτρα «+ UP» και «- DOWN» ή σε βήματα των 10°C ή 18°F πιέζοντας παρατεταμένα τα εν λόγω πλήκτρα.




Fig.77: Οθόνη LC

1 Προεπιλεγμένη θερμοκρασία

2 Τρέχουσα θερμοκρασία της μύτης συγκόλλησης

3 Ένδειξη μονάδας °C/°F

5 WAIT = Αναμονή

4 HEAT ON = Προθέρμανση

6 ERROR = Σφάλμα

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις συνήθεις θερμοκρασίες συγκόλλησης:

Εφαρμογή	Θερμοκρασία (ονομαστική) συγκόλλησης
Σημείο τήξεως συγκολλητικού κασσιτέρου	190 °C (κατά το DIN EN 29453, S-Sn60Pb40)
Κανονικές εργασίες συγκόλλησης	270-300 °C
Βιομηχανική χρήση	320-380 °C
Αποσυγκόλληση μικρά σημεία μεγάλα σημεία	315 °C 400 °C

Tab.26: Συνήθεις θερμοκρασίες συγκόλλησης

## 6.2 Πρώτη χρήση της μύτης συγκόλλησης

Πριν από την πρώτη χρήση, η μύτη συγκόλλησης πρέπει να επικαστηθεί.

- Όταν φτάσει τη θερμοκρασία τήξης του συγκολλητικού υλικού, εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα συγκολλητικού υλικού στη μύτη.
- Αφήστε το συγκολλητικό να λιώσει σε μια ομοιόμορφη, λεπτή μεμβράνη. Πρέπει να περιβάλλει ολόκληρη τη μύτη συγκόλλησης.

## 6.3 Τοποθέτηση ή αλλαγή μύτης συγκόλλησης

### ΠΡΟΣΟΧΗ



#### Κίνδυνος τραυματισμού λόγω καυτών επιφανειών

- Μετά τη χρήση, αφήνετε πάντα το κολλητήρι να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν αγγίξετε τη μύτη συγκόλλησης και το θερμαντικό στοιχείο.

- Χαλαρώστε την κοχλιωτή βίδα.
- Αφαιρέστε τη σωληνοειδή υποδοχή.
- Τραβήξτε προσεκτικά τη μύτη συγκόλλησης από το θερμαντικό στοιχείο.
- Σπρώξτε προσεκτικά την καινούργια ή την καθαρισμένη μύτη εντελώς προς τα πίσω πάνω στο θερμαντικό στοιχείο με ελαφρά περιστροφική κίνηση.
- Βιδώστε με το χέρι την σωληνοειδή υποδοχή στο θερμαντικό στοιχείο με την κοχλιωτή βίδα. Μην χρησιμοποιήσετε εργαλείο!




Fig.78: Τοποθέτηση ή αλλαγή μύτης συγκόλλησης

1 Θερμαντικό στοιχείο

3 Σωληνοειδής υποδοχή με κοχλιωτή βίδα

2 Μύτη συγκόλλησης

## 6.4 Καθαρισμός μύτης συγκόλλησης

### ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

#### Κίνδυνος υλικών ζημιών

- Για μεγάλη διάρκεια ζωής, διατηρείτε πάντα τη μύτη συγκόλλησης επικαστερωμένη.
- Αντικαθιστάτε τις φθαρμένες ή καρμένες μύτες συγκόλλησης εγκαίρως για να διατηρείτε τη συσκευή σε πλήρη απόδοση.

1. Αποσυναρμολογήστε τη μύτη συγκόλλησης όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 6.3 εάν η ποιότητα συγκόλλησης δεν είναι πλέον αποδεκτή.
2. Καθαρίστε σχολαστικά τη μύτη από υπολείμματα οξειδίων με λεπτό σμυριδόχαρτο (600 - 800).
3. Τοποθετήστε ξανά τη μύτη συγκόλλησης στο θερμαντικό στοιχείο όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 6.3.
4. Επικαστιέρωστε τη μύτη συγκόλλησης.
5. Τυλίξτε λίγο σύρμα συγκόλλησης γύρω από την κρύα μύτη και, στη συνέχεια, θερμάνετε την.  
Η χρήση κολοφωνίου είναι πολύ χρήσιμη.

## 6.5 Απενεργοποίηση

1. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας συγκόλλησης, αφήστε λίγο υλικό συγκόλλησης να λιώσει πάνω στη μύτη.  
Αυτό συμβάλει στην προστασία από τη διάβρωση.  
Η πλεονάζουσα συγκολλητική ουσία μπορεί να αφαιρεθεί κατά την επόμενη χρήση με το βρεγμένο σφουγγάρι καθαρισμού.
2. Τοποθετήστε το κολλητήρι στη βάση.
3. Απενεργοποιήστε τον σταθμό συγκόλλησης χρησιμοποιώντας τον διακόπτη ON/OFF.
4. Αφήστε το κολλητήρι και τη συσκευή να κρυώσουν πριν από την αποθήκευση.  
Ακόμη και μετά την απενεργοποίηση, ο σταθμός συγκόλλησης θυμάται την τελευταία ρύθμιση και την προεπιλεγμένη θερμοκρασία.

## 6.6 Αντικατάσταση ασφάλειας

### ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

#### Κίνδυνος υλικών ζημιών

- Μην γεφυρώνετε ποτέ μια ελαττωματική ασφάλεια.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ασφάλεια του ίδιου τύπου. Δείτε το κεφάλαιο 2.4 «Τεχνικά χαρακτηριστικά».

1. Αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα.
2. Ξεβιδώστε την θήκη ασφαλειών στο πίσω μέρος της συσκευής με ένα κατάλληλο κατσαβίδι στρέφοντας αριστερόστροφα.
3. Αντικαταστήστε την ελαττωματική ασφάλεια με νέα.
4. Βιδώστε τη θήκη ασφαλειών στρέφοντας δεξιόστροφα.

## 7 Συντήρηση, φροντίδα, αποθήκευση και μεταφορά

### ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

#### Κίνδυνος υλικών ζημιών

- Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.

- Χρησιμοποιείτε μόνο βιούρτσα σκόνης και ελαφρώς βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Αποφεύγετε την υπερβολική άσκηση πίεσης στην οθόνη LCD.
- Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει εντελώς πριν την επόμενη χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού και χημικές ουσίες.
- Αποθηκεύτει σε δροσερό και ξηρό μέρος.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε το σε στεγνό και προστατευμένο από τη σκόνη χώρο, στον οποίο δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.
- Φυλάξτε και χρησιμοποιήστε την αρχική συσκευασία για τη μεταφορά.
- Αποφεύγετε τις ακραίες καταπονήσεις, όπως τη ζέστη, το ψύχος, την υγρασία και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, την έκθεση σε μικροκύματα καθώς και κραδασμούς και μηχανική πίεση.

## 8 § Γνωστοποίηση ευθύνης

- Επιφυλασσόμαστε για τυπογραφικά λάθη και αλλαγές στο προϊόν, τη συσκευασία ή την τεκμηρίωση του προϊόντος.
- Λαμβάνετε υπόψη τους όρους εγγύησης της εταιρείας μας. Ζητήστε πληροφορίες για αυτές στην τρέχουσα μορφή τους από τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται.

## 9 Υποδείξεις απόρριψης



Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE, ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα καταναλωτικά απορρίμματα. Τα στοιχεία του πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται έχωριστά το ένα από το άλλο. Διαφορετικά το περιβάλλον μας μπορεί να μολυνθεί από μολυντικές και επικίνδυνες ουσίες.

Ως καταναλωτής δεσμεύεστε από το νόμο να απορρίπτετε δωρεάν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στα σημεία του παραγωγού, του αντιπροσώπου ή στα δημόσια σημεία συλλογής στο τέλος της ζωής των συσκευών. Τα ειδικά σημεία ρυθμίζονται από το εθνικό δίκαιο. Το σύμβολο επάνω στο προϊόν, στο εγχειρίδιο χρήσης ή στη συσκευασία υποδεικνύει αυτούς τους όρους. Με αυτού του τύπου τον διαχωρισμό, την εφαρμογή απορριμμάτων και την απόρριψη χρησιμοποιημένων συσκευών, συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Αρ. WEEE: 82898622

## 10 CE Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ



Με τη χρήση της σήμανσης CE, η Goobay®, εμπορικό σήμα κατατεθέν της Wentronic GmbH, δηλώνει ότι η συσκευή είναι σύμμορφη με τις βασικές προϋποθέσεις και οδηγίες των Ευρωπαϊκών κανονισμών.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Содержание

1	Указания по технике безопасности .....	132
1.1	Общие сведения.....	132
1.2	Уровни предупреждения .....	133
2	Описание и функционирование.....	133
2.1	Изделие .....	133
2.2	Комплект поставки .....	133
2.3	Детали изделия .....	133
2.4	Технические характеристики.....	134
3	Применение по назначению .....	134
4	Подготовка .....	134
5	Подключение.....	135
6	Обслуживание.....	136
6.1	Регулировка температуры .....	136
6.2	Первое использование жала паяльника.....	138
6.3	Установка или замена жала паяльника .....	138
6.4	Очистка жала паяльника .....	139
6.5	Выключение .....	139
6.6	Замена предохранителя .....	139
7	Техническое обслуживание, уход хранение и транспортировка.....	140
8	Указание об ответственности .....	140
9	Указания по утилизации.....	140
10	Декларация соответствия требованиям ЕС .....	141

# 1 Указания по технике безопасности

## 1.1 Общие сведения

- Перед использованием полностью и внимательно прочтите руководство по эксплуатации.

*Руководство по эксплуатации является частью изделия и содержит важные указания по его правильному применению.*

- Сохраните руководство по эксплуатации.

*Руководство по эксплуатации должно быть доступно на случай возникновения вопросов и при передаче изделия другому лицу.*

### **Опасность поражения электрическим током**

- В экстренной ситуации, после использования и во время грозы извлекайте штепсельную вилку из розетки непосредственно за ее корпус!
- Не открывайте корпус.
- Не модифицируйте изделие и его принадлежности.
- Не закорачивайте разъемы и переключающие схемы.
- Используйте изделие, его части и принадлежности только в том случае, если они находятся в безупречном состоянии.



*Запрещается использовать неисправное устройство, его необходимо немедленно отсоединить от сети и принять меры против непреднамеренного дальнейшего использования.*

- При возникновении вопросов или обнаружении дефектов, механических повреждений, неисправностей и других проблем, которые невозможно устранить на основании сопроводительной документации, обращайтесь к дилеру или производителю.
- Избегайте контакта частей тела с заземленными поверхностями.

### **Информация о целевых группах**

*Не предназначено для детей и лиц с ограниченными физическими и/или психическими возможностями.*

- Примите меры против непреднамеренного использования упаковки, мелких деталей и изоляционного материала.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Для защиты глаз и тела от брызг припоя используйте соответствующую защитную одежду.
- Не используйте устройство для нагрева жидкостей или пластмасс.

RU

### **Горячие поверхности**

*Температура жала паяльника во время работы может достигать  $\geq 400^{\circ}\text{C}$  ( $752^{\circ}\text{F}$ )!*

- Не дотрагивайтесь до него во время и сразу после окончания работы.
- Послеработы помешайте теплапаяльник в предназначенный для него держатель.



**Опасность взрыва**

- Избегайте близости к горючим поверхностям и веществам, а также взрывоопасным материалам.
- Не работайте с устройством во взрывоопасном окружении.

**Опасные для здоровья пары**

Во время пайки могут выделяться опасные для здоровья пары.

- Обеспечьте достаточную вентиляцию или подходящую вытяжку.

## 1.2 Уровни предупреждения



Предостережение

Предупреждение об опасностях, которые, если проигнорировать указания по технике безопасности, могут привести к травмам.



Замечать

Предупреждение об опасностях, которые, если проигнорировать указания, могут привести к материальному ущербу.

## 2 Описание и функционирование

### 2.1 Изделие

Данная паяльная станция предназначена для пайки мягким припоеем. Она может использоваться для пайки и выпайки электрических и электронных компонентов на печатных платах и модулях, лужения печатных проводников и концов кабеля или для создания кабельных соединений.

### 2.2 Комплект поставки

Цифровая паяльная станция EP6, паяльник с жалом ( $\varnothing$  1,6 мм), держатель паяльника с держателем для губки, чистящая губка, руководство по эксплуатации

### 2.3 Детали изделия



Fig.79: Детали изделия

1 сетевая вилка  
3 ЖК-дисплей

2 выключатель (задняя часть устройства)  
4 кнопка UP/DOWN 5 держатель паяльника

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 6 паяльник                                    | 7 губка для очистки   |
| 8 корпус                                      | 9 кнопка выбора °C/°F |
| 10 кнопки предварительного выбора температуры |                       |
| 11 гнездо для подключения паяльника           |                       |
| 12 держатель предохранителя                   |                       |

## 2.4 Технические характеристики

Артикульный номер	59865
номинальное напряжение	220-240 В~ при 50 Гц или
выходная мощность	48 Вт макс.
предохранитель	250 В F 1 A L   5 x 20 мм
температура пайки	150-450 °C / 302-842 °F
Ø срок службы нагревательного элемента в паяльнике	~ 500 ч
размеры (Ш x Г x В) паяльная станция держатель паяльника	120 x 104 x 137 мм 90 x 123 x 137 мм
вес нетто	1984 г

Tab.27: Технические характеристики

## 3 Применение по назначению



Применение, идущее вразрез с описанием, содержащимся в главе «Описание и функционирование» или в главе «Указания по технике безопасности», запрещено.  
Изделие можно использовать только в сухих закрытых помещениях. Игнорирование и несоблюдение этих положений и указаний по технике безопасности может привести к серьезным несчастным случаям, травмам и материальному ущербу.

## 4 Подготовка

- Сравните технические характеристики всех используемых приборов и убедитесь в их совместимости.
- Проверьте поставку на предмет комплектности и целостности.
- Дайте губке для очистки пропитаться чистой водой и стечь, прежде чем вставлять ее в поднос для губки.
- Проверьте посадку соединительной втулки с винтом с накатной головкой, предназначенный для крепления жала паяльника. См. рис. 80.

См. также главу 6.3 «Установка и замена жала паяльника».



Fig.80: паяльник

1 Соединительная втулка с винтом с накатной головкой

## 5 Подключение

Предостережение



### Опасность травмирования в случае спотыкания и падения

- Следите за тем, чтобы соединительный кабель прокладывался так, чтобы он никому не мешал и не мог быть поврежден.
- Устанавливайте изделие так, чтобы в результате падения, спотыкания и т.п. не пострадали люди или предметы.

**Замечать**

### Материальный ущерб вследствие неправильного размещения

- Размещайте только на ровном, нескользящем и огнеупорном основании.

1. Разместите держатель для паяльника (5) справа от паяльной станции.
2. Положите паяльник (6) в держатель для паяльника.
3. Вставьте соединительный кабель в гнездо для подключения (10) на паяльной станции.

При введении штекера паяльника в гнездо для подключения выемка на штекере паяльника должна быть направлена вверх.

4. Закрутите фиксирующее кольцо по часовой стрелке.



Fig.81: Подключение паяльника

5. Вставьте сетевую вилку (1) в свободно доступную розетку с заземляющим контактом.



Fig.82: Подключение сетевой вилки

## 6 Обслуживание

### Замечатель

#### Материальный ущерб

- Не используйте паяльную станцию без подключенного паяльника.

*Если паяльник не подключен или неисправен, при включении паяльной станции раздается предупреждающий сигнал, а на дисплее мигает надпись «ERROR» - ошибка. См. также рис. 83.*

- Никогда не используйте паяльник без жала.

*Возможно повреждение нагревательного элемента и датчика температуры.*

- С максимальной температурой (450 °C) паяльную станцию следует использовать не дольше, чем это действительно необходимо, чтобы не перегружать жало.
- Для каждой ситуации используйте подходящую температуру жала паяльника.

*Это позволит избежать холодных точек пайки и слишком высокой температуры пайки, которые могут привести к сгоранию флюса и образованию грязных и ненадежных мест пайки, а также к повреждению деталей.*

*Правильная температура пайки достигнута, если припой растекается на жале паяльника.*

- Используйте паяльную пасту исключительно для грубых работ, чтобы удалить оксиды на подлежащих пайке местах.

*Тем самым будет исключено образование оксида во время пайки. После использования паяльной пасты ее остатки следует удалить, например, с помощью спирта и ветоши/щетки. В противном случае остатки паяльной пасты могут привести к короткому замыканию.*

### 6.1 Регулировка температуры

- Включите паяльную станцию при помощи выключателя (2).
- Для переключения между единицами температуры °C и °F нажмите кнопку выбора °C/F (9). Выбранные единицы отображаются на дисплее.

3. Выберите требуемую температуру пайки кнопками предварительного выбора температуры « $200\text{ }^{\circ}\text{C}$ », « $300\text{ }^{\circ}\text{C}$ » и « $400\text{ }^{\circ}\text{C}$ » (10) и кнопками «UP» или «DOWN».

Например,  $300\text{ }^{\circ}\text{C}$ : после нажатия кнопки « $300\text{ }^{\circ}\text{C}$ » на дисплее отображается выбранная температура «SET  $300\text{ }^{\circ}\text{C}$ ». Верхнее значение справа рядом с «Temp» увеличивается в сторону  $300\text{ }^{\circ}\text{C}$ . В правой части дисплея отображается текст «HEAT ON» (нагрев активен) и «WAIT» (подождите). См. рис. 4. Надписи гаснут, когда будет достигнута температура  $300\text{ }^{\circ}\text{C}$  и процесс нагрева завершен. Надпись «WAIT» появляется на дисплее каждый раз, когда температура паяльника увеличилась или уменьшилась более чем на  $10\text{ }^{\circ}\text{C} / 50\text{ }^{\circ}\text{F}$ , и паяльная станция снова доводит ее до установленного значения. Колебание температуры примерно на  $10\text{ }^{\circ}\text{C} / 50\text{ }^{\circ}\text{F}$  около настроенного значения является нормальным. Кнопки «+ UP» и «- DOWN» позволяют при коротком нажатии увеличить или уменьшить температуру на  $1\text{ }^{\circ}\text{C}$  или  $2\text{ }^{\circ}\text{F}$ , при продолжительном нажатии на них температура изменяется с шагом в  $10\text{ }^{\circ}\text{C}$  или  $18\text{ }^{\circ}\text{F}$ .




Fig.83: ЖК-дисплей

1 Предустановленная температура

2 Текущая температура жала паяльника

3 Единицы измерения  $^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$ 

5 WAIT = подождите

4 HEAT ON = нагрев активен

6 ERROR = ошибка

В таблице ниже можно найти информацию о часто используемых значениях температуры пайки:

Применение	(Заданная) температура пайки
Точка плавления припоя	$190\text{ }^{\circ}\text{C}$ (согласно DIN EN 29453, S-Sn60Pb40)
Обычные работы по пайке	$270\text{--}300\text{ }^{\circ}\text{C}$

Промышленное использование	320-380 °C
Выпайка небольшие точки пайки большие точки пайки	315 °C 400 °C

Tab.28: Часто используемая температура пайки

## 6.2

## Первое использование жала паяльника

Перед первым использованием жало паяльника необходимо облудить.

- Для этого при достижении температуры плавления припоя нанесите немного припоя на жало.
- Дайте ему растечься до равномерной, тонкой пленки. Она должна охватывать все жало.

## 6.3

## Установка или замена жала паяльника

 **Предостережение**



### Опасность ожога о горячую поверхность

- Прежде чем касаться жала паяльника и нагревательного элемента после использования, дайте им остыть.
- Ослабьте винт с накатной головкой.
  - Снимите соединительную втулку.
  - Осторожно снимите жало паяльника с нагревательного элемента.
  - Осторожно вставьте новое или очищенное жало до упора в нагревательный элемент с легким поворотом.
  - От руки плотно навинтите соединительную втулку при помощи винта с накатной головкой на нагревательный элемент. Не используйте для этого инструменты!




Fig.84: Установка или замена жала паяльника

1 Нагревательный элемент

2 Жало паяльника

3 Соединительная втулка с винтом с накатной головкой

## 6.4 Очистка жала паяльника

### Замечать

- Материальный ущерб
  - Чтобы обеспечить долгий срок службы жала, поддерживайте его в облуженном состоянии.
  - Своевременно заменяйте изношенные или прогоревшие жала, чтобы сохранить полную мощность устройства.

1. Если жало начало плохо принимать припой, извлеките его, как описано в главе 6.3.
2. Тщательно очистите жало мелкой наждачной бумагой (600 - 800) от остатков оксидов.
3. Снова установите жало на нагревательный элемент, как описано в главе 6.3.
4. Заново облудите жало.
5. Для этого обмотайте немного паяльной проволоки с флюсовой сердцевиной вокруг холодного жала паяльника и нагрейте его.

*Полезно будет дополнительно использовать канифоль.*

## 6.5 Выключение

1. По завершении работ по пайке дайте небольшому количеству припоя растечься по жалу паяльника.  
*Это послужит защитой от коррозии при неиспользовании. Излишки припоя можно будет при следующем разогреве снять пропитанной водой губкой для очистки.*
2. Положите паяльник в предназначено для него место.
3. Выключите паяльную станцию при помощи выключателя.
4. Прежде чем убирать устройство, дайте паяльнику и устройству остить.

*Привыкнув к паяльной станции запоминает последнюю настроенную или предустановленную температуру.*

## 6.6 Замена предохранителя

### Замечать

- Материальный ущерб
  - Ни в коем случае не перемыкайте неисправный предохранитель.
  - Для замены используйте только предохранитель такого же типа. Сведения см. в главе 2.4 «Технические характеристики».

1. Извлеките сетевую вилку из розетки с заземляющим контактом.
2. При помощи подходящей отвертки отвинтите (против часовой стрелки) держатель предохранителя на обратной стороне устройства.
3. Замените неисправный предохранитель на исправный.

4. Установите держатель предохранителя на место, вращая его по часовой стрелке.

## 7 Техническое обслуживание, уход, хранение и транспортировка

### Замечать

#### Материальный ущерб

- Перед каждой очисткой извлекайте сетевую вилку и давайте устройству полностью остыть, прежде чем очищать или убирать устройство.
- Для очистки устройства используйте только кисточку для удаления пыли и слега увлажненную ткань.
- Избегайте слишком сильных нажатий на ЖК-дисплей.
- До следующего использования устройство должно полностью высохнуть.
- Не используйте чистящие средства и химикаты.
- Хранить в прохладном и сухом месте.
- В случае длительного неиспользования храните изделие в не доступном для детей месте в сухом и защищенном от пыли окружении.
- Сохраните и используйте оригинальную упаковку для транспортировки.
- Избегайте экстремальных нагрузок, таких как высокие и низкие температуры, сырость и прямые солнечные лучи, микроволны, а также вибрации и механическое давление.

## 8

## Указание об ответственности

### §

- Возможны опечатки и изменения изделия, упаковки или документации на изделие.
- Соблюдайте наши гарантийные условия. Актуальную редакцию этих условий можно запросить по указанным контактным данным.

## 9

## Указания по утилизации

В соответствии с европейской директивой WEEE электрическое и электронное оборудование не должно быть утилизировано вместе с бытовыми отходами. Его компоненты должны подвергаться вторичной переработке либо утилизироваться отдельно друг от друга.

В противном случае отправляющие и опасные вещества могут нанести ущерб окружающей среде.

Как потребитель вы обязаны в соответствии с законом бесплатно утилизировать электрическое и электронное оборудование в конце его эксплуатационного срока у изготовителя, дилера или в общественных пунктах сбора. Подробности регулируются национальным законодательством. Символ, приведенный на изделии, в руководстве пользователя или на упаковке, указывает на данные положения. При подобном подходе в разделении, применении и утилизации отходов, состоящих из использованных устройств, вы совершаете значимый вклад в защиту окружающей среды.

WEEE №: 82898622

## 10 Декларация соответствия требованиям ЕС



Наличие знака CE на изделии Goobay® зарегистрированном товарном знаке компании Wentronic GmbH, гарантирует соответствие изделия основным европейским стандартам и директивам.

RU

# İŞLETME KILAVUZU

## Içindekiler

1	Güvenlik uyarıları .....	144
	1.1    Genel hususlar.....	144
	1.2    İkaz sınıflar.....	145
2	Açıklama ve fonksiyon .....	145
	2.1    Ürün .....	145
	2.2    Teslimat kapsamı .....	145
	2.3    Ürün parçaları .....	145
	2.4    Teknik veriler.....	146
3	Amacına uygun kullanım.....	146
4	Hazırlık .....	146
5	Bağlantı .....	147
6	Kullanım .....	148
	6.1    Sıcaklık ayarı .....	148
	6.2    Lehim ucunun ilk kullanımı .....	149
	6.3    Lehim ucunun yerleştirilmesi veya değiştirilmesi .....	150
	6.4    Lehim ucunun temizlenmesi.....	150
	6.5    Kapatma.....	151
	6.6    Sigorta değişimi.....	151
7	Bakım, koruma, saklama ve taşıma.....	151
8	Sorumluluk uyarısı .....	152
9	Atığa çıkartma uyarıları.....	152
10	AB Uygunluk Beyanı .....	152

# 1 Güvenlik uyarıları

## 1.1 Genel hususlar

- Kullanımdan önce işletme kılavuzunu tamamen ve iyice okuyun.

*İşletme kılavuzu, ürünün bir unsurudur ve doğru kullanıma yönelik önemli uyarılar barındırmaktadır.*

- İşletme kılavuzunu saklayın.

*İşletme kılavuzu, ürünün bir unsurudur ve doğru kullanıma yönelik önemli uyarılar barındırmaktadır.*

### **Elektrik çarpması tehlikesi**

- Acil durumda, kullanımdan sonra ve yağış halinde elektrik fışını doğrudan fış muhafazasından çekin!
- Muhafazayı açmayın.
- Ürünü ve aksesuarları modifiye etmeyin.
- Bağlantıları ve devreleri kısa devre yaptırmayın.
- Ürünü, ürün parçalarını ve aksesuarları sadece kusursuz durumdayken kullanın.

*Arızalı bir cihaz işletme alınmamalıdır, aksine derhal şebeke den ayrılmalı ve yanlışlıkla kullanılmaya devam edilmesi riskine karşı emniyete alınmalıdır.*

- Sorularınızda, bozukluklarda, mekanik hasarlarda, arızalar da ve ekteki dokümantasyonda öngörülememiş diğer problemlerde, bayinize veya üreticinize başvurun.
- Topraklanmış yüzeylerle beden temasını engelleyin.

### **Hedef grubu bilgileri**

*Fizikselle veya psikolojik olarak sınırlı yeteneklere sahip çocuk ve yetişkinlere uygun değildir.*

- Ambalajları, küçük parçaları ve yalıtım malzemelerini yan ışıklık kullanıma karşı emniyete alın.
- Cihazı gözetimsiz şekilde açık konumda bırakmayın.
- Gözlerinizi ve bedeninizi ilgili iş giysisiyle lehim sıçramalarına karşı koruyun.
- Cihazı sıvı veya plastik ısıtmak için kullanmayın.

### **Sıcak yüzeyler**

*Lehim ucu, işletim sırasında  $\geq 400^{\circ}\text{C}$  ( $752^{\circ}\text{F}$ ) sıcaklıklara kadar ulaşabilir!*

- Kullanım sırasında ve hemen sonrasında ellemeyin.
- Havyayı her kullanımdan sonra, bunun için öngörgülüştür tutucuya yerleştirin.

### **Patlama tehlikesi**

- Tutuşabilir yüzeylerden ve maddelerden bunun yanı sıra patlayıcı malzemelerden uzak tutun.
- Patlama tehlikesi bulunan ortamda çalışıtmayın.

### **Sağlığa zararlı buharlar**

*Lehimleme sırasında sağlığa zararlı buharlar oluşabilir.*

- Yeterli bir havalandırmaya veya uygun bir hava çıkışına dikkat edin.



## 1.2 İkaz sınıflar

**İKAZ**

Güvenlik uyarılarının dikkate alınmaması halinde yaralanmalarla sonuçlanabilecek tehlikelere karşı ikaz.

**BİLDİRİ**

Uyarıların dikkate alınmaması halinde maddi hasarlarla sonuçlanabilecek tehlikelere karşı ikaz.

## 2 Açıklama ve fonksiyon

### 2.1 Ürün

Bu lehim istasyonu, yumuşak lehim uygulamaları için tasarlanmıştır. Baskılı devrelerdeki ve modüllerdeki elektrikli ve elektronik bileşenlerin lehimlenmesi ve lehimlerinin çözülmesi, iletken hatlarının ve kablo uçlarının kalaylanması veya kablo bağlantılarının oluşturulması için kullanılabilir.

### 2.2 Teslimat kapsamı

Dijital lehim istasyonu EP6, lehim ucuyla ( $\varnothing$  1,6 mm) birlikte havya, sünger tutucusuna sahip lehim tutucusu, temizlik süngeri, İşletme kılavuzu

### 2.3 Ürün parçaları



Fig.85: Ürün parçaları

- 1 Elektrik fişi
- 3 LC Ekran
- 5 Lehim tutucusu
- 7 Temizlik süngeri
- 9 °C/°F seçim tuşu
- 11 Havya bağlantı prizi

- 2 AÇ/KAPAT şalteri (Cihazın arka tarafı)
- 4 UP/DOWN butonu
- 6 Havya
- 8 Gövde
- 10 Sıcaklık ön seçim tuşları
- 12 Sigorta tutucusu

## 2.4 Teknik veriler

Ürün numarası	<b>59865</b>
Nominal voltaj	220-240 V~ @ 50 Hz veya
Çıkış gücü	48 W maks.
Sigorta	250 V F 1 A L   5 x 20 mm
Lehimleme sıcaklığı	150-450 °C / 302-842 °F
Ø Havyadaki ısıticının ömrü	~ 500 saat
Ölçüler (G x D x Y)	
Lehim istasyonu	120 x 104 x 137 mm
Lehim tutucusu	90 x 123 x 137 mm
Net ağırlık	1984 g

Tab.29: Teknik veriler

## 3 Amacına uygun kullanım



„Açıklama ve fonksiyon“ ya da „Güvenlik uyarıları“ bölümünde açıklanandan farklı bir kullanım yasaktır. Ürün sadece kuru iç mekanlarda kullanılabilir. Bu talimatların ve güvenlik uyarılarının dikkate alınmaması ciddi kazalara, yaralanmalara ve maddi hasarlara neden olabilir.

## 4 Hazırlık

- Kullanılacak tüm cihazların teknik verilerini karşılaştırın ve bu cihazların uyumlu olduklarından emin olun.
- Teslimat kapsamını eksiksizlik ve bütünlük açısından kontrol edin.
- Temizlik süngerini tekrar sünger tepsisine geri koymadan önce tamamen temiz su çekтирin ve suyunun iyice süzülmesini sağlayın.
- Lehim ucunun sabitlenmesine yarayan tırtılı civata ile boru kovanının oturuşunu kontrol edin. Bkz. şek. 86.

Ayrıca bkz. bölüm 6.3 „Lehim uçlarının yerleştirilmesi veya değiştirilmesi“



Fig.86: Havya 1 Tırtılı civatalı boru kovası

## 5 Bağlantı

### **İKAZ**



#### Takılma ve düşme nedeniyle yaralanma tehlikesi

- Bağlantı kablosunun sadece kimseyi etkilemeyecek ve hasar görmeyecek şekilde döşenmesine dikkat edin.
- Ürünü, herhangi bir kişi veya eşya örn. düşme, tökezlenme gibi nedenlerden dolayı yaralanmayacak veya hasar görmeyecek şekilde kurun.

### **BİLDİRİ**

#### Yanlış konumlandırma beslemesi nedeniyle maddi hasarlar

- Sadece düz, kaymayan ve yanına dayanıklı zemin üzerine koyun.

- Lehim tutucusunu (5) lehim istasyonunun sağına konumlandırın.
- Havyayı (6) lehim tutucusuna koyun.
- Bağlantı kablosunu lehim istasyonunun bağlantı prizine (10) takın.

*Havyanın fisindeki oyuk, bağlantı prizine takarken yukarı doğru bakmalıdır.*

- Emniyet halkasını saat yönünde çevirerek sıkın.




Fig.87: Havya bağlantısı

- Elektrik fişini (1) serbest ve kolay erişilebilir bir akım korumalı prize takın.




Fig.88: Elektrik fişi bağlantısı

## 6 Kullanım

### BİLDİRİ

#### Maddi hasar

- Lehim istasyonunu, havya bağlı olmadan çalıştmayın. *Havia bağlı değilse veya havya arızalıysa, lehim istasyonu açıldığında bir uyarı sesi duyulur ve ekranda „ERROR“ hatası yanıp sónerek gösterilir. Ayrıca bkz. şek. 89.*
- Havayı lehim ucu olmadan asla kullanmayın. *Isıtıcı ve sıcaklık sensörü hasar görebilir.*
- Lehim ucunu korumak için, lehim istasyonunu maksimum ayarda ( $450^{\circ}\text{C}$ ) gerektiğinden daha uzun bir süre kullanmayın.
- Lehimleme işine göre doğru lehim ucu sıcaklığını kullanın. *Bu sayede soğuk lehim yerleri ve çok yüksek lehim yeri sıcaklıklar engellenir. Bunlar lehim pastasının erimesine ve böylece temiz ve güvenli olmayan lehim yerlerinin yanı sıra lehim işlemi yapılacak yapı parçaları üzerinde hasarlara neden olabilir.*  
*Lehim, lehim ucunda akişkan hale geldiğinde doğru sıcaklığı ulaşılmıştır.*
- Lehim yağını sadece kaba çalışmalarında, lehim yapılacak yerlerdeki oksitlenmeleri gidermek için kullanın. *Bu sayede, lehim yapma sırasında oksitlenme engellenir.*  
*Lehim yağı kullanıldığından, kalıntılar çalışma sonrasında örn. ispirto ve bir bez / fırçayla temizlenmelidir. Aksi durumda, temizlenmeyecek lehim yağı bir kısa devreye neden olabilir.*

### 6.1 Sıcaklık ayarı

1. Lehim istasyonunu AÇ/KAPAT şalteriyle (2) açın.
2. Sıcaklık biriminin  $^{\circ}\text{C}$ 'den  $^{\circ}\text{F}$ 'ye ayarlamak veya tersi için  $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$  seçim tuşuna (9) basın. Seçilen birim ekranda gösterilir.
3. İstediğiniz lehimleme sıcaklığını „ $200\ ^{\circ}\text{C}$ “, „ $300\ ^{\circ}\text{C}$ “ ve „ $400\ ^{\circ}\text{C}$ “ sıcaklık ön seçim tuşlarıyla (10) ve „UP“ ve „DOWN“ tuşlarıyla ayarlayın.

Örn.  $300\ ^{\circ}\text{C}$ : „ $300\ ^{\circ}\text{C}$ “ tuşuna basıldığında ekranda, seçilen sıcaklık „SET  $300^{\circ}\text{C}$ “ gösterilir. „Temp“ sağ yanındaki üst değer,  $300\ ^{\circ}\text{C}$  yönüne doğru artar. Ekranın sağ tarafında „HEAT ON“ - Isıtma etkin - ve „WAIT“ - Bekle - görünür. Bkz. şek. 89.  $300\ ^{\circ}\text{C}$  sıcaklığı ulaşıldığında ve ısıtma işlemi sonlandığında silinir. „WAIT“ göstergesi ekranda, havyanın sıcaklığı  $10\ ^{\circ}\text{C} / 50\ ^{\circ}\text{F}$  üzerinde arttığında veya düşüğünde ve lehim istasyonu sıcaklığı tekrar ayarlanan değere getirildiğinde gösterilir. Ayarlanan sıcaklık değerinden yak.  $10\ ^{\circ}\text{C} / 50\ ^{\circ}\text{F}$  kadar değişiklikler normaldir. „+ UP“ ve „- DOWN“ butonuna kısaca basarak sıcaklığı  $1\ ^{\circ}\text{C}$  ve  $2\ ^{\circ}\text{F}$  veya daha uzun süre basılı tutarak  $10\ ^{\circ}\text{C}$  veya  $18\ ^{\circ}\text{F}$  kademelerle artırabilir veya düşürebilirsiniz.




Fig.89: LC Ekran

1 Ön ayarlı sıcaklık  
3 Birim göstergesi °C / °F  
5 WAIT = Bekle

2 Lehim ucunun güncel sıcaklığı  
4 HEAT ON = Isıtma etkin  
6 ERROR = Hata

Aşağıdakitablo, yaygın lehimleme sıcaklıklarına dair bilgi vermektedir:

Uygulama	Lehim (istenilen) Sıcaklığı
Lehim erime noktası	190 °C (DIN EN 29453, S-Sn60Pb40 uyarınca)
Normal lehim işleri	270-300 °C
Endüstriyel kullanım	320-380 °C
Lehim çözme küçük lehim yerleri büyük lehim yerleri	315 °C 400 °C

Tab.30: Yaygın lehim sıcaklıkları

## 6.2 Lehim ucunun ilk kullanımı

Lehim ucu, ilk kullanımdan önce kalaylanmalıdır.

1. Bunun için kalay erime sıcaklığına ulaşıldıkten sonra, ucun üzerine biraz kalay uygulayın.
2. Kalayın eşit miktarda ince bir tabaka halinde akmasını sağlayın. Komple lehim ucunu kaplamalıdır.

## 6.3 Lehim ucunun yerleştirilmesi veya değiştirilmesi

### **İKAZ**



#### Sıcak yüzeyler nedeniyle yaralanma tehlikesi

- Lehim ucu ve ısıtıcıya dokunmadan önce, havyayı kulanıktan sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

- Tırtılı civatayı sökün.
- Boru kovanını çıkarın.
- Lehim ucunu dikkatlice ısıtıcıdan çekin.
- Yeni veya temizlenmiş lehim ucunu, dikkatlice tekrar, hafif döndürme hareketiyle dayanana kadar ısıtıcı üzerine itin.
- Boru kovanını elinizle, tekrar ısıtıcı üzerine tırtılı civata vasıtasiyla vidalayın. Bunun için alet kullanmayın!




Fig.90: Lehim ucunun yerleştirilmesi veya değiştirilmesi

1 Isıtıcı

3 Tırtılı civatalı boru kovası

2 Lehim ucu

## 6.4 Lehim ucunun temizlenmesi

### **BİLDİRİ**

#### Maddi hasar

- Lehim ucunu, uzun bir kullanım ömrü için daima kalaylı bırakın.
- Cihazın tam performans kapasitesini koruyabilmesi için, tükenmiş veya yanmış lehim uçlarını zamanında değiştirin.

- Lehim artık iyi tutmadığında, lehim ucunu 6.3 bölümünde tarif edildiği gibi sökün.
- Ucu ince bir zımpara kağıdıyla (600lük - 800lük) oksitlenme kalıntılarından iyice arındırın.
- Lehim ucunu tekrar 6.3 bölümünde tarif edildiği gibi monte edin.
- Lehim ucunu yeniden kalaylayın.
- Bunun için biraz lehim pastalı lehim teli alın, soğuk ucun etrafına sarın ve ardından ısıtın.  
*İlave kolofanın kullanılması oldukça yardımcı olur.*

## 6.5 Kapatma

- Lehim işlerini sonlandırdıktan sonra ucuna biraz lehimin akmasını sağlayın.

*Bu kullanılmadığında, korozyon koruması olarak görev yapar. Fazlalık lehim sonrası ısıtmada, suya batırılan temizlik süngerine sürülebilir.*

- Havyayı havya altlığına koyun.
- Lehim istasyonunu AÇ/KAPAT şalteriyle kapatın.
- Havyayı ve cihazı kaldırmadan önce soğumaya bırakın.
- Lehim istasyonu kapatıldıktan sonra bile, en son ayarlanan veya ön seçilen sıcaklığı hatırlar*

## 6.6 Sigorta değişimi

### BİLDİRİ

#### Maddi hasar

- Arızalı bir sigortayı asla köprülemeyin.
- Yedek olarak sadece aynı tipte bir sigorta kullanın. Bunun için bkz. bölüm 2.4 „Teknik veriler“.

- Elektrik fişini, akım korumalı prizden çekin.
- Sigorta tutucusunu cihazın arkasından, uygun bir tornavidayla, saat yönünün tersine çevirerek çıkarın.
- Arızalı sigortayı, sağlam bir sigortayla değiştirin.
- Sigorta tutucusunu tekrar saat yönünde vidalayın.

## 7 Bakım, koruma, saklama ve taşıma

### BİLDİRİ

#### Maddi hasar

- Her temizlik işinden önce elektrik fişini çekin ve temizliğe başlamadan veya depolamaya koymadan önce tamamen soğumasını bekleyin.
- Cihazın temizlenmesi için sadece bir toz fırçası ve hafif nemli bir bez kullanın.
- LC ekranı üzerine aşırı bir baskidan kaçının.
- Bir sonraki kullanımı için cihazı tamamen kurumasını bekleyin.
- Temizlik maddesi ve kimyasallar kullanmayın.
- Soğuk ve koru saklayın.
- Ürünü uzun süre kullanılmaması halinde çocukların erişemeyeceği, kuru ve toza karşı korunan bir ortamda saklayın.
- Orijinal ambalajını taşıma için saklayın ve bu amaçla kul lanın.
- Cihazı, sıcaklık, soğukluk, nem ve doğrudan güneş ışısımı, mikrodalgalar veya titreşimler ve mekanik baskilar gibi aşırı yüklenmelere maruz bırakmayın.

## 8 Sorumluluk uyarısı



- Üründeki, ambalajdaki veya ürün dokümantasyonundak i baskı hatası ve değişik hakkını saklı tutuyoruz.
- Garanti koşullarımızı dikkate alın. Bunların güncel formlarını aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden talep edebilirsiniz.

## 9 Atığa çıkartma uyarıları



WEEE Direktifine göre, elektrikli ve elektronik cihazlar normal çöplerle birlikte atılamaz. Elektrikli aksamlar, toksik ve tehlikeli parçalarının doğru şekilde imha edilmemesi halinde çevre üzre rinde sürekli ir hasar veren etkiye sahip olacağı için geri dönüşüm veya imha için ayrılmalıdır.

Elektrikli veya Elektronik Donanım Yasasına (ElektroG) göre, sizden, tüketici olarak, kullanım ömrlerinin dolmasından sonra, ücretsiz olarak üreticiye, satın aldığınız yere veya özel olarak kurulan toplama merkezlerine geri göndermeniz istenmektedir. İmha bilgileri ilgili federal devlet yasalarında düzenlenmektedir. Ürün sembolü, kullanım kılavuzu ve/veya ambalaj bu hükümlere atıfta bulunur. Atık donanımı ayırma, geri dönüşüm ve imhatipciğimizin korunmasına önemli katkıda bulunmaktaadır.

WEEE no: 82898622

## 10 AB Uygunluk Beyanı



CE işaret, Wentronic GmbH'nin tescilli markası olan Goobay®, ürünün AB'nin temel gerekleri ve kılavuz ilkelerine uygun olduğunu beyan etmektedir.





TR



# Betriebsanleitung

## User manual

## Mode d'emploi

Art. 59865

V 1.1  
REV 2018-02-22

\*(0,14 € / Minute aus dem deutschen Festnetz)  
(0,14 € / minute from German landline)  
(0,14 € / minute depuis un poste fixe allemand)  
(0,14 € / minuto dalla rete fissa tedesca)

Goobay®  
by Wentronic GmbH  
Pillmannstraße 12  
38112 Braunschweig  
Germany

Made in China  
© by Wentronic Deutschland

Hotline: +49 (0180) 5005882  
E-Mail: [info@goobay.de](mailto:info@goobay.de)  
Web: [www.goobay.de](http://www.goobay.de)

Digitale Lötkommode EP6  
EP6 digital soldering station  
Poste à souder numérique EP6